




WESTMANN

MONTAGEANLEITUNG

Westmann Metall Hochbeet
„Primus L“ • WMHPS771510




**BEI FRAGEN, KONTAKTIEREN SIE
UNSEREN KUNDENSERVICE:**

50NRTH GmbH
Straßburgstraße 14-16
D-54516 Wittlich


service@50NRTH.com
+49 (0) 6571 95117-0

BAUTEILE:




Ax2

②




Bx2

②




Cx2

②




Dx2

①




Ex2

①




Fx2

①




Gx2

②




Hx2

①




Ix2

①




Qx68

②




Ux4

②



Vx4


②



M4


Wx4

②



Xx68


②



M4*14

Yx6

②




Zx1

②




MONTAGEANLEITUNG:


1 × 2




2 × 2




3




4




5



6



7



8

