

AKKU-BOHRHAMMER SDS-PLUS 18V

Bedienungsanleitung

User manual

Manuel d'utilisation

Manuale utente

Manual de usuario

Bedienungsanleitung----- 02


User manual----- 08

Manuel d'utilisation----- 14

Manuale utente-----20

Manual de usuario----- 26

Sicherheitshinweise



Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie den Bohrhämmer verwenden.

- Um Gehörschäden zu verhindern, tragen Sie Gehörschutz. Tragen Sie Sicherheitsbrillen.
- Für langes Haar tragen Sie einen Haarschutz. Arbeiten Sie nur mit eng anliegender Kleidung.
- Der bei der Arbeit entstehende Staub kann gesundheitsschädlich, entzündlich oder explosiv sein. Es sind geeignete Schutzmaßnahmen erforderlich. Beispiele: Einige Stäube gelten als krebserregend. Verwenden Sie geeignete Staub-/Späneabsaugung und tragen Sie eine Staubschutzmaske.
- Leichtmetallstaub kann brennen oder explodieren. Halten Sie den Arbeitsplatz immer sauber, da Materialmischungen besonders gefährlich sind.
- Wenn das Kabel während der Arbeit beschädigt oder durchtrennt wird, berühren Sie das Kabel nicht, sondern ziehen Sie sofort den Netzstecker. Verwenden Sie die Maschine niemals mit einem beschädigten Kabel. Schließen Sie Maschinen, die im Freien verwendet werden, über einen Fehlerstromschutzschalter (RCD) mit einem Auslösestrom von maximal 30 mA an. Betreiben Sie die Maschine nicht bei Regen oder Feuchtigkeit.
- Verwenden Sie geeignete Detektoren, um versteckte Versorgungsleitungen zu finden, oder rufen Sie das örtliche Versorgungsunternehmen um Hilfe. Der Kontakt mit elektrischen Leitungen kann zu Bränden oder elektrischen Schlägen führen. Die Beschädigung einer Gasleitung kann eine Explosion verursachen. Das Durchdringen einer Wasserleitung führt zu Sachschäden oder einem elektrischen Schlag.
- Bedienen Sie die Maschine nur mit dem Zusatzgriff 11. Sichern Sie das Werkstück. Ein Werkstück, das mit Spannvorrichtungen oder in einem Schraubstock gehalten wird, ist sicherer als wenn es von Hand gehalten wird.

- Bedienen Sie die Maschine nur mit dem Zusatzgriff 11. Sichern Sie das Werkstück. Ein Werkstück, das mit Spannvorrichtungen oder in einem Schraubstock gehalten wird, ist sicherer als wenn es von Hand gehalten wird.
- Setzen Sie die Maschine nur auf die Mutter/Schraube, wenn sie ausgeschaltet ist.
- Seien Sie vorsichtig beim Eindrehen langer Schrauben; Gefahr des Abrutschens. Halten Sie die Maschine während der Arbeit immer fest mit beiden Händen und sorgen Sie für einen sicheren Stand.
- Schalten Sie die Maschine immer aus und warten Sie, bis sie zum Stillstand gekommen ist, bevor Sie sie ablegen. Erlauben Sie Kindern niemals die Verwendung der Maschine.
- Überlastkupplung Wenn der Bohrer blockiert oder eingeklemmt wird, wird der Antrieb zum Bohrspindel unterbrochen. Aufgrund der dabei auftretenden Kräfte halten Sie die Maschine immer sicher mit beiden Händen und nehmen Sie eine feste Haltung ein.
- GJEMAX kann die einwandfreie Funktion der Maschine nur gewährleisten, wenn die dafür vorgesehenen Originalzubehöerteile verwendet werden.

Vorgesehener Gebrauch

Der GJEMAX Akku-Bohrhammer SDS-PLUS 18V vereint vier Funktionen in einem Gerät (Bohren, Hammerbohren, Schrauben und Meißeln) und eignet sich somit ideal für eine breite Palette von Anwendungen. Von Bauindustrie über Fahrzeugreparatur bis hin zu anderen mechanischen Anwendungen bietet dieses vielseitige Werkzeug die Leistung und Effizienz, die Profis und Heimwerker gleichermaßen schätzen.


Technische Daten

Seriennr.: GSW186250

Eigenschaft	Spezifikation
Spannung	18V
Akkusystem	LXT
Einzel Schlagstärke	1,2 J
Idealer Bohrbereich (Beton)	5-8 mm
Bohrleistung - Beton	16 mm
Bohrleistung - Holz	20 mm
Bohrleistung - Stahl	13 mm
Schlagzahl - Leerlauf	0 - 3600 min ⁻¹
Drehzahl - Leerlauf	0 - 580 min ⁻¹
Schalldruckpegel (LpA)	94 dB(A)
Funktionen / Modi	Bohr-, Hammer-, Dreh- und Meißelfunktion
Kompatibilität	GJEMAX 18V & Makita 14,4 - 18V
Sicherheitsfunktionen	Überspannungsschutz, Ladungsschutz, Überstrom- und Temperaturschutz

Betrieb


- Laden Sie den Akku gemäß den allgemeinen Anweisungen zum Laden von Akkus auf. Stellen Sie sicher, dass der Akku vollständig aufgeladen ist, bevor Sie den Borhammer verwenden.
- Setzen Sie den geladenen Akku in den Borhammer ein, indem Sie ihn in die dafür vorgesehene Öffnung schieben, bis er hörbar einrastet.



- Achten Sie darauf, das Werkzeug sicher zu halten und den Schlagmechanismus nicht zu blockieren.
- Nach Gebrauch schalten Sie den Bohrhammer aus und entfernen Sie den Akku.

Verwenden der 4 - Funktionen

Wählen Sie die gewünschte Funktion aus (Bohren, Hammerbohren, Schrauben und Meißeln)



Zum Hammerbohren Beton & Stein

Zum Bohren in Stahl bzw Holz, zum Eindrehen von Schrauben und Schneiden von Fäden.

Zum Justieren der Meißelung Position (Vario-Lock)

Zum Meißeln

Entfernen Sie immer den Akku, bevor Sie Wartungsarbeiten durchführen, Zubehör austauschen, das Werkzeug lagern oder wenn das Werkzeug nicht in Gebrauch ist.

Bedeutung der durchgestrichenen Mülltonne auf Rädern:

Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf Rädern bedeutet, dass dieses Produkt am Ende seiner Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden darf. Bitte bringen Sie das Gerät zu einer geeigneten Sammelstelle für Elektroaltgeräte, um die Umwelt zu schützen und Ressourcen zu recyceln.



Safety Instructions



Please read these instructions carefully before using the hammer drill.

- To prevent hearing damage, wear hearing protection. Wear safety glasses.
- For long hair, use hair protection. Work only with close-fitting clothing.
- The dust generated during work can be harmful, inflammable, or explosive. Suitable protective measures are required. Examples: Some dusts are considered carcinogenic. Use appropriate dust/chip extraction and wear a dust protection mask.
- Light metal dust can burn or explode. Always keep the workplace clean, as material mixtures are particularly dangerous.
- If the cable is damaged or cut during work, do not touch the cable but immediately pull the power plug. Never use the machine with a damaged cable. Connect machines used outdoors to a residual current device (RCD) with a maximum tripping current of 30 mA. Do not operate the machine in rain or moisture.
- Use suitable detectors to find hidden utility lines or call the local utility company for assistance. Contact with electric lines can lead to fires or electrical shocks. Damaging a gas line can result in an explosion. Penetrating a water pipe will cause property damage or an electrical shock.
- Operate the machine only with the auxiliary handle 11. Secure the workpiece. A workpiece held with clamping devices or in a vise is more secure than when held by hand.

- Operate the machine only with the auxiliary handle 11. Secure the workpiece. A workpiece held with clamping devices or in a vise is safer than when held by hand.
- Place the machine on the nut/screw only when it is switched off.
- Be careful when screwing in long screws; there is a risk of slipping. Always hold the machine firmly with both hands during work and ensure a secure stance.
- Always switch off the machine and wait until it has come to a standstill before placing it down. Never allow children to use the machine.
- Overload Clutch: If the drill bit becomes blocked or jammed, the drive to the drill spindle is interrupted. Due to the forces that occur as a result, always hold the machine securely with both hands and take a firm stance.
- Gjemax can only guarantee the proper functioning of the machine if the intended original accessories are used.

Intended Use

The GJEMAX Cordless Rotary Hammer SDS-PLUS 18V combines four functions in one device (drilling, hammer drilling, screwing, and chiseling), making it ideal for a wide range of applications. From the construction industry to vehicle repair and other mechanical tasks, this versatile tool offers the performance and efficiency appreciated by both professionals and DIY enthusiasts.


Technical Data

Seriennr.: GSW186250

Characteristic	Specification
Tension	18V
Battery system	LXT
Single impact strength	1,2 J
Ideal drilling area (concrete)	5-8 mm
Drilling performance - concrete	16 mm
Drilling performance - wood	20 mm
Drilling performance - steel	13 mm
Stroke rate - idle	0 - 3600 min ⁻¹
Speed - idle	0 - 580 min ⁻¹
Sound pressure level (LpA)	94 dB(A)
Functions/Modes	Drilling, hammering, turning and Chisel function
Compatibility	GJEMAX 18V & Makita 14,4 - 18V
Security features	Over-voltage protection, charge protection, over-current and temperature protection

Operation


- Charge the battery following the general instructions for charging batteries. Ensure that the battery is fully charged before using the rotary hammer.
- Insert the charged battery into the rotary hammer by sliding it into the designated opening until it audibly clicks into place.



- Ensure to hold the tool securely and avoid blocking the impact mechanism.
- After use, turn off the rotary hammer and remove the battery.

Using the 4 functions

Select the desired function (drilling, hammer drilling, screwing and chiseling)



For hammer drilling concrete & stone

For drilling in steel or Wood, for screwing in screws and cutting threads.

To adjust the chiseling Position (Vario Lock)

For chiseling


Always remove the battery before performing maintenance, replacing accessories, storing the tool, or when the tool is not in use.

Meaning of the crossed-out wheelie bin:

The crossed-out wheelie bin symbol means that this product must not be disposed of with normal household waste at the end of its life. Please take the device to a suitable collection point for waste electrical equipment to protect the environment and recycle resources.



Instructions de sécurité



Veillez lire attentivement ces instructions avant d'utiliser la meuleuse d'angle.

- Pour éviter les dommages auditifs, portez une protection auditive. Portez des lunettes de sécurité.
- Pour les cheveux longs, utilisez une protection capillaire. Travaillez uniquement avec des vêtements ajustés.
- La poussière générée pendant le travail peut être nocive, inflammable ou explosive. Des mesures de protection appropriées sont nécessaires. Exemples : Certains poussières sont considérées comme cancérogènes. Utilisez une aspiration de poussière/copeaux appropriée et portez un masque de protection contre la poussière.
- La poussière de métal léger peut brûler ou exploser. Maintenez toujours le lieu de travail propre, car les mélanges de matériaux sont particulièrement dangereux.
- Si le câble est endommagé ou coupé pendant le travail, ne touchez pas au câble mais débranchez immédiatement la prise électrique. N'utilisez jamais la machine avec un câble endommagé. Connectez les machines utilisées à l'extérieur à un dispositif de courant résiduel (RCD) avec un courant de déclenchement maximal de 30 mA. N'utilisez pas la machine sous la pluie ou dans l'humidité.
- Utilisez des détecteurs appropriés pour repérer les conduites d'eau cachées ou appelez la compagnie locale des services publics pour obtenir de l'aide. Le contact avec des lignes électriques peut entraîner des incendies ou des chocs électriques. Endommager une conduite de gaz peut provoquer une explosion. Percer une canalisation d'eau causera des dégâts matériels ou un choc électrique.
- Utilisez la machine uniquement avec la poignée auxiliaire 11. Fixez la pièce. Une pièce maintenue avec des dispositifs de serrage ou dans un étau est plus sécurisée que si elle est tenue à la main.

- Utilisez la machine uniquement avec la poignée auxiliaire 11. Fixez la pièce de travail. Une pièce de travail maintenue avec des dispositifs de serrage ou dans un étau est plus sûre que si elle est tenue à la main.
- Placez la machine sur l'écrou/la vis uniquement lorsqu'elle est éteinte.
- Soyez prudent lors du vissage de longues vis ; risque de glissement. Tenez toujours fermement la machine avec les deux mains pendant le travail et assurez-vous d'avoir une position sûre.
- Éteignez toujours la machine et attendez qu'elle s'arrête avant de la poser. Ne permettez jamais aux enfants d'utiliser la machine.
- Embrayage de surcharge : Si le foret est bloqué ou coincé, l'entraînement de la broche est interrompu. En raison des forces qui en résultent, tenez toujours la machine fermement avec les deux mains et adoptez une posture stable.
- Gjemax ne peut garantir le bon fonctionnement de la machine que si les accessoires d'origine prévus à cet effet sont utilisés.

Utilisation Prévue

Le marteau perforateur sans fil GJEMAX SDS-PLUS 18V combine quatre fonctions en un seul appareil (perçage, perçage à percussion, vissage et burinage) et est donc idéal pour une large gamme d'applications. De la construction à la réparation de véhicules en passant par d'autres applications mécaniques, cet outil polyvalent offre la puissance et l'efficacité que les professionnels et les bricoleurs apprécient.


Données Techniques

Seriennr.: GSW186250

Caractéristique	Spécification
Tension	18V
Système de batterie	LXT
Résistance aux chocs unique	1,2 J
Zone de forage idéale (béton)	5-8 mm
Performances de forage - béton	16 mm
Performances de perçage - bois	20 mm
Performances de perçage - acier	13 mm
Fréquence de course - ralenti	0 - 3600 min ⁻¹
Vitesse - ralenti	0 - 580 min ⁻¹
Niveau de pression acoustique (LpA)	94 dB(A)
Fonctions/Modes	Perçage, martelage, tournage et Fonction burin
Compatibilité	GJEMAX 18V & Makita 14,4 - 18V
Fonctions de sécurité	Protection contre les surtensions, protection de charge, protection contre les surintensités et la température

Opération


- Chargez la batterie conformément aux instructions générales de charge de la batterie. Assurez-vous que la batterie est complètement chargée avant d'utiliser le marteau perforateur.
- Insérez la batterie chargée dans le marteau perforateur en la poussant dans l'ouverture prévue à cet effet jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.



- Veillez à bien maintenir l'outil et à ne pas coincer le mécanisme d'impact.
- Après utilisation, éteignez le marteau perforateur et retirez la batterie.

Utiliser les 4 fonctions

Sélectionnez la fonction souhaitée (perçage, perçage à percussion, vissage et burinage)



Pour le perçage à percussion du béton et de la pierre

Pour percer dans l'acier ou Bois, pour visser des vis et couper des fils.

**Pour ajuster le burinage
Position (Verrouillage Vario)**

Pour ciseler

Retirez toujours la batterie avant d'effectuer l'entretien, de remplacer des accessoires, de ranger l'outil ou lorsque l'outil n'est pas utilisé.

Signification de la poubelle barrée :

Le symbole de la poubelle barrée signifie que ce produit ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères normales en fin de vie. Veuillez apporter l'appareil à un point de collecte approprié pour les déchets d'équipements électriques afin de protéger l'environnement et de recycler les ressources.



Avvertenze di sicurezza

Si prega di leggere attentamente queste istruzioni prima di utilizzare la smerigliatrice angolare.

- Per evitare danni all'udito, indossare protezioni auricolari. Indossare occhiali di sicurezza.
- Per i capelli lunghi, utilizzare una protezione per i capelli. Lavorare solo con indumenti aderenti.
- La polvere generata durante il lavoro può essere nociva, infiammabile o esplosiva. Sono necessarie adeguate misure di protezione. Esempi: Alcune polveri sono considerate cancerogene. Utilizzare un'adeguata aspirazione della polvere/trucioli e indossare una maschera protettiva dalla polvere.
- La polvere di metallo leggero può bruciare o esplodere. Mantenere sempre pulito il luogo di lavoro, poiché le miscele di materiali sono particolarmente pericolose.
- Se il cavo viene danneggiato o tagliato durante il lavoro, non toccare il cavo ma staccare immediatamente la spina. Non utilizzare mai la macchina con un cavo danneggiato. Collegare le macchine utilizzate all'esterno a un dispositivo a corrente residua (RCD) con una corrente di interruzione massima di 30 mA. Non far funzionare la macchina sotto la pioggia o in condizioni di umidità.
- Utilizzare rilevatori adeguati per individuare le linee di servizio nascoste o chiamare l'azienda locale dei servizi pubblici per assistenza. Il contatto con linee elettriche può causare incendi o scosse elettriche. Danneggiare una conduttura del gas può causare un'esplosione. Perforare un tubo dell'acqua causerà danni materiali o una scossa elettrica.
- Azionare la macchina solo con la maniglia ausiliaria 11. Fissare il pezzo. Un pezzo tenuto con dispositivi di fissaggio o in un morsetto è più sicuro che se tenuto a mano.

- Utilizzare la macchina solo con la impugnatura ausiliaria 11. Fissare il pezzo di lavoro. Un pezzo di lavoro tenuto con dispositivi di serraggio o in un morsetto è più sicuro che se tenuto a mano.
- Posizionare la macchina sull' dado/vite solo quando è spenta.
- Fare attenzione durante l'avvitamento di viti lunghe; rischio di scivolamento. Tenere sempre saldamente la macchina con entrambe le mani e assicurarsi di avere una posizione sicura durante il lavoro.
- Spegnerne sempre la macchina e attendere che si fermi prima di posizionarla. Mai permettere ai bambini di utilizzare la macchina.
- Frizione di sovraccarico: Se la punta del trapano viene bloccata o intrappolata, la trasmissione al mandrino del trapano viene interrotta. A causa delle forze che ne derivano, tenere sempre saldamente la macchina con entrambe le mani e mantenere una posizione ferma.
- Gjemax può garantire il corretto funzionamento della macchina solo se vengono utilizzati gli accessori originali previsti.

Uso Previsto

Il trapano a percussione a batteria GJEMAX SDS-PLUS 18V combina quattro funzioni in un unico dispositivo (foratura, foratura a percussione, avvitamento e scalpellatura) ed è quindi ideale per un'ampia gamma di applicazioni. Dalla costruzione alla riparazione di veicoli fino ad altre applicazioni meccaniche, questo strumento versatile offre la potenza e l'efficienza apprezzate sia dai professionisti che dal fai da te.


Tecnologia dei dati

Seriennr.: GSW186250

Caratteristica	Spezifikation
Tensione	18V
Sistema di batterie	LXT
Forza d'urto singola	1,2 J
Area di perforazione ideale (calcestruzzo)	5-8 mm
Prestazioni di perforazione - calcestruzzo	16 mm
Prestazioni di foratura - legno	20 mm
Prestazioni di foratura - acciaio	13 mm
Frequenza della corsa - minimo	0 - 3600 min ⁻¹
Velocità: minimo	0 - 580 min ⁻¹
Livello di pressione sonora (LpA)	94 dB(A)
Funzioni/Modalità	Foratura, martellatura, tornitura e Funzione scalpello
Compatibilità	GJEMAX 18V & Makita 14,4 - 18V
Caratteristiche di sicurezza	Protezione da sovratensione, protezione di carica, protezione da sovracorrente e temperatura

Operazione


- Caricare la batteria secondo le istruzioni generali di ricarica della batteria. Assicurarsi che la batteria sia completamente carica prima di utilizzare il martello perforatore.
- Inserire la batteria carica nel martello perforatore spingendola nell'apposita apertura finché non scatta in posizione.



- Fare attenzione a tenere saldamente l'utensile e a non inceppare il meccanismo di impatto.
- Dopo l'uso, spegnere il trapano a percussione e rimuovere la batteria.

Utilizzando le 4 funzioni

Selezionare la funzione desiderata (foratura, foratura a percussione, avvitatura e scalpellatura)



Per forare a percussione calcestruzzo e pietra

**Per forare acciaio o
Legno, per avvitare viti
e tagliare fili.**

**Per regolare la cesellatura
Posizione (Blocco Vario)**

Per scalpellare

Rimuovere sempre la batteria prima di eseguire la manutenzione, sostituire gli accessori, riporre lo strumento o quando lo strumento non è in uso.

Significato del bidone della spazzatura barrato:

Il simbolo del bidone della spazzatura barrato significa che questo prodotto non deve essere smaltito con i normali rifiuti domestici al termine della sua vita. Si prega di portare il dispositivo in un punto di raccolta adeguato per i rifiuti di apparecchiature elettriche per proteggere l'ambiente e riciclare le risorse.



Instrucciones de seguridad



Lea atentamente estas instrucciones antes de utilizar la amoladora angular.

- Para evitar daños en la audición, use protección auditiva. Use gafas de seguridad.
- Para cabello largo, utilice protección para el cabello. Trabaje solo con ropa ajustada.
- El polvo generado durante el trabajo puede ser perjudicial, inflamable o explosivo. Se requieren medidas de protección adecuadas. Ejemplos: Algunos polvos se consideran cancerígenos. Utilice una aspiradora de polvo o virutas adecuada y use una mascarilla de protección contra el polvo.
- El polvo de metal ligero puede arder o explotar. Mantenga siempre limpio el lugar de trabajo, ya que las mezclas de materiales son particularmente peligrosas.
- Si el cable se daña o corta durante el trabajo, no toque el cable sino desconecte inmediatamente el enchufe. Nunca use la máquina con un cable dañado. Conecte las máquinas utilizadas al aire libre a un dispositivo de corriente residual (RCD) con una corriente de disparo máxima de 30 mA. No opere la máquina bajo la lluvia o en condiciones de humedad.
- Use detectores adecuados para encontrar líneas de servicio ocultas o llame a la empresa local de servicios públicos para obtener ayuda. El contacto con líneas eléctricas puede provocar incendios o descargas eléctricas. Dañar una línea de gas puede provocar una explosión. Perforar una tubería de agua causará daños materiales o una descarga eléctrica.
- Opere la máquina solo con la empuñadura auxiliar 11. Asegure la pieza de trabajo. Una pieza de trabajo sujeta con dispositivos de sujeción o en un tornillo de banco es más segura que cuando se sostiene con las manos.

- Opere la máquina solo con la empuñadura auxiliar 11. Asegure la pieza de trabajo. Una pieza de trabajo sujeta con dispositivos de sujeción o en un tornillo de banco es más segura que si se sostiene con la mano.
- Coloque la máquina en la tuerca/tornillo solo cuando esté apagada.
- Tenga cuidado al atornillar tornillos largos; riesgo de deslizamiento. Siempre sostenga la máquina firmemente con ambas manos y asegúrese de tener una postura segura durante el trabajo.
- Apague siempre la máquina y espere a que se detenga antes de colocarla. Nunca permita que los niños utilicen la máquina.
- Embrague de sobrecarga: Si la broca queda bloqueada o atrapada, se interrumpe la transmisión al husillo del taladro. Debido a las fuerzas que se producen como resultado, sostenga siempre la máquina firmemente con ambas manos y adopte una postura firme.
- Gjemax solo puede garantizar el funcionamiento adecuado de la máquina si se utilizan los accesorios originales previstos.

Uso Previsto

El taladro percutor inalámbrico GJEMAX SDS-PLUS 18V combina cuatro funciones en un solo dispositivo (taladrar, taladrar con percusión, atornillar y cincelar) y, por lo tanto, es ideal para una amplia gama de aplicaciones. Desde la construcción hasta la reparación de vehículos y otras aplicaciones mecánicas, esta herramienta versátil ofrece la potencia y la eficiencia que tanto los profesionales como los entusiastas del bricolaje valoran.


Datos Técnicos

Seriennr.: GSW186250

Característica	Especificación
Tensión	18V
Sistema de batería	LXT
Resistencia al impacto único	1,2 J
Zona ideal de perforación (hormigón)	5-8 mm
Rendimiento de perforación - hormigón	16 mm
Rendimiento de perforación - madera	20 mm
Rendimiento de perforación - acero	13 mm
Frecuencia de carrera - inactivo	0 - 3600 min ⁻¹
Velocidad - inactivo	0 - 580 min ⁻¹
Nivel de presión sonora (LpA)	94 dB(A)
Funciones/Modos	Taladrar, martillar, torneary Función de cincel
Compatibilidad	GJEMAX 18V & Makita 14,4 - 18V
Características de seguridad	Protección contra sobretensión, protección de carga, protección contra sobrecorriente y temperatura

Operación


- Cargue la batería según las instrucciones generales de carga de la batería. Asegúrese de que la batería esté completamente cargada antes de usar el martillo perforador.
- Inserte la batería cargada en el martillo perforador empujándola en la abertura proporcionada hasta que encaje en su lugar.



- Tenga cuidado de sujetar la herramienta de forma segura y de no atascar el mecanismo de impacto.
- Después de su uso, apague el taladro percutor y retire la batería.

Usando las 4 funciones

Seleccione la función deseada (taladrar, taladrar con percusión, atornillar y cincelar)



Para taladrar con percusión hormigón y piedra

Para taladrar en acero o Madera, para atornillar tornillos y cortar hilos.

**Para ajustar el cincelado
Posición (bloqueo Vario)**

Para cincelar

Retire siempre la batería antes de realizar tareas de mantenimiento, reemplazar accesorios, guardar la herramienta o cuando la herramienta no esté en uso.

Significado del contenedor con ruedas tachado:

El símbolo del contenedor con ruedas tachado significa que este producto no debe desecharse con la basura doméstica normal al final de su vida útil. Lleve el dispositivo a un punto de recogida adecuado de equipos eléctricos de desecho para proteger el medio ambiente y reciclar los recursos.



GJEMAX

Romantische Str. 24

86753 Möttingen

DEUTSCHLAND / GERMANY

