


(DE) Fuß / Position
 (EN) Foot / Position
 (NL) Poot / Positie
 (IT) Piedi / Posizione

(RU) Ноги / Позиция
 (FR) Pied / Position
 (ES) Pie / Posición
 (TR) Ayak / Pozisyon



(A) Höhe 10cm	(B) Höhe 10cm	(C) Höhe 10cm	(D) Höhe 10cm	(E) Höhe 10cm		Modellnummer 35248					
						Stand 20.01.2025					
Metallfuß	Metallfuß	Metallfuß	Metallfuß	Holz-Metallfuß		Revision 00					
Kundenseitig	Kundenseitig	Kundenseitig	Kundenseitig	Kundenseitig		Verfasser D.P.					
NOHY V DEMONTE !											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		Seite 1 - 1

04.12.2012

00

VFR

1 / 1

Stand

Revision

Verfasser

Seite(n)


Montageanweisung Armlehne

Bezeichnung


FOB_MO_0009

Ifd. Nr.


1



2



3



08.12.2023

00

MVI

1 / 1

Stand

Revision

Verfasser



Seite(n)

Transportsicherung Armlehne

Bezeichnung

FOB_TP_0008

Ifd. Nr.



30.09.2013

01

APO

1 / 1

Stand

Revision

Verfasser


Seite(n)

Längsschläfer

Bezeichnung

FOB_BE_0006

lfd. Nr.



PRODUKT-INFORMATION ZU EVTL. GERÄUSCHBILDUNG

Unsere Schlafsofas mit Klappmechanismus bieten höchsten Schlaf- und Bedienungskomfort.

Um die komplexe Bewegungsfunktion zu erreichen, werden Metallgelenke, Federn und Hebelmechaniken benötigt.

Das Zusammenspiel dieser vielen beweglichen Elementen kann leider niemals völlig geräuschlos sein. Zudem entsteht beim Öffnen und Schließen der Mechanik Bewegungs-Reibung der mechanischen Elemente.

Mit zunehmender Zeit verbraucht sich daher auch das werkseitige Schmiermittel und es kann zu Geräuschen sowie zu leichtem Metallabrieb kommen.

Bei Bedienung und auch bei der Nutzung des Sofas können daher Geräusche entstehen.

Mögliche Knack- und Knistergeräusche sollten aber zu keiner Beeinträchtigung der Nachtruhe führen. Sollten die Geräusche störend werden, kann man in den meisten Fällen durch den gezielten Einsatz eines Vaselinesprays Abhilfe schaffen.

Durch simulierende Bewegungen lässt sich meist einfach herausfinden, an welchen Stellen Geräusche entstehen.

Diese Stellen (meist die großen Gelenke des Bettrahmens) können mit etwas Vaselinespray eingesprüht werden und die überschüssige Flüssigkeit mit einem saugfähigen Tuch entfernt werden.

Bitte achten Sie sorgfältig darauf nicht den Polsterstoff, oder die Matratze mit dem Spray zu verunreinigen.

01.03.2021

02

Stand

MVI

Revision

1 / 1

Seite(n)


Kopfstütze variabel einsteckbar

Bezeichnung

FOB_BE_0028

Ifd. Nr.

1



ACHTUNG:

Bei Modellen mit losen Kissen wird die Kopfstütze hinter die Rückenkissen gestellt. Es ist keine Tasche im Rückenkörper eingenäht.

2

