




Należy postępować zgodnie z zaleceniami dotyczącymi przeciągania przewodu przez pomieszczenie.


UWAGA! Nie wolno dopuścić do zgięcia przewodu pod kątem 90°. Spowoduje to trwałe uszkodzenie przewodu!

Należy przeciągać przewód wyłącznie za osłonę przewodu, nigdy ciągnąc wtyczkę! Przewód jest w stanie wytrzymać obciążenie przy przeciąganiu rzędu 27kg.


SCHEMAT PODŁĄCZENIA




1. Przewód HDMI i pierścień do przeciągania.




3. Zabezpiecz wtyk przewodu taśmą klejącą tak jak na ilustracji poniżej.




2. Owiń przewód wokół pierścienia do przeciągania dwukrotnie. Jeśli planujesz przeciągać przewód od strony wtyczki RX owiń również przewód USB.



4. Kontynuuj oklejanie wtyczki, aż będzie on odpowiednio zabezpieczony.



5. Gotowe! Przewód jest zabezpieczony i przygotowany do przeciągania wzdłuż wyznaczonej ścieżki!




Folgen Sie den Anweisungen, bezüglich des Kabelziehens durch den Raum.


HINWEIS! Lassen Sie nicht das Kabel in einem Winkel von 90° zu biegen. Dies wird zu dauerhaften Schäden führen!

Das Kabel sollte nur mit Drahtleitungsschild gezogen sein, nie den Netzstecker zu ziehen! Maximale Belastung des Kabels beträgt 27kg. Dieser Wert kann erhöht werden mittels die angebrachten Ringe, die erleichtern die Installation.


Anschließen Diagram:




1. HDMI-Kabel und einem Ring zu ziehen.




3. Sichern Sie den Kabelstecker mit Klebeband wie auf dem Bild



2. Wickeln Sie den Draht um den Ring zweimal. Wenn Sie die Leitung von der Klemme RX ziehen planen, bitte wickeln auch das USB-Kabel.



4. Bitte den Stecker weiter wickeln, bis er ordnungsgemäß gesichert ist.



5. Fertig! Das Kabel wird gesichert und bereit zum Ziehen entlang einer vorbestimmten Bahn!

