

## PORTUGUESE

### Fonte de alimentação com ciclo primário

**Instruções de segurança e alerta**  
O equipamento somente pode ser instalado e colocado em funcionamento por pessoal técnico qualificado. Observar as especificações do respectivo país.  
Outras informações encontram-se respeitiva na ficha técnica em [www.phoenixcontact.net/catalog](http://www.phoenixcontact.net/catalog).  
• Executar conexão de rede profissional e garantir proteção contra impacto.  
• A fonte de alimentação precisa ser ligável fora da fonte de energia do sistema, de acordo com as disposições da EN 60950 (por ex. através de proteção de linha primária)!  
• Dimensionar e proteger as linhas de alimentação de forma suficiente.  
• Dimensionar e proteger separadamente as linhas secundárias de acordo com a máx. corrente de saída.  
• Após a instalação, cobrir a área de bornes, para evitar o contato não permitido com peças energizadas (por ex. instalação no quadro de comando).

#### Atenção: Danos elétricos

Verso proteção da linha, instalar um fusível de pré-proteção termomagnético.  
Montagem horizontal (borne Input CD embaixo).  
Distância mínima para convecção: 5 cm em cima e embaixo.  
Caixa pode estar quente.  
Acionar conector de encaixe apenas sem tensão.

#### Cuidado: Perigo de morte devido à choque elétrico!

Nunca trabalhe com tensão ligada.

#### 508:

Cabo de cobre; temperatura operacional > 75 °C (temperatura ambiente < 55 °C) e > 90 °C (temperatura ambiente < 75 °C).

#### 60950:

Utilizar terminais tubulares para cabos flexíveis.  
Fechar áreas de bornes não utilizadas.

### 1. Elementos de operação e indicação vide ilustr./Fig. 1

#### Interruitor SFB (Selective Fuse Breaking Technology)

- ativado (ajuste de fábrica), interruptor ON
- desativado, interruptor OFF, com sobrecarga/cortocircuito SFB não está disponível. Não é extraída alta corrente da linha de alimentação.

	$I < I_N$	$I > I_N$	$U < 0,9 \times U_N$
LED verde "CC OK"	acende	acende	piscando
LED amarelo "Boost"	desligado	acende	acende
saída de comando CC OK ativa	ligado	ligado	desligado
saída de comando POWER BOOST ativa	ligado	desligado	desligado
Significado	Operação normal	Power Boost ativo	Existência de sobrecarga
	$U_{IN} > 19,2 \text{ V DC}$	$U_{IN} < 19,2 \text{ V DC}$	
LED amarelo " $U_{IN} < 19,2 \text{ V}$ "	desligado	na	
saída de comando ativa	ligado	desligado	
Significado	$U_{IN} OK$	$U_{IN} baixo$	

#### 2. Cabo de conexão: vide ilustr./Fig. 4

## ITALIANO

### Alimentazione switching

#### Norme di sicurezza e avvertenze

Solo il personale specializzato può occuparsi dell'installazione dell'apparecchio e della sua messa in servizio. Rispettare le norme specifiche del paese.  
Ulteriori informazioni sono disponibili nella scheda tecnica alla pagina [www.phoenixcontact.net/catalog](http://www.phoenixcontact.net/catalog).

- Effettuare una connessione di rete corretta e garantire la protezione contro le scosse elettriche.
- L'alimentazione di corrente va collegata al di fuori senza tensione, secondo le disposizioni della norma EN 60950 (per es. mediante la protezione di linea sul lato primario).
- Dimensionare e proteggere a sufficienza le linee.
- Dimensionare e proteggere separatamente le linee del lato secondario in base alla corrente max. di uscita.
- Dopo l'installazione coprire il vano di connessione in modo da evitare contatti delle parti sotto tensione (ad es. montaggio nel quadro elettrico).

#### Attenzione: danni elettrici

Per proteggere le linee inserire un fusibile magnetotermico.  
Montaggio orizzontale (morsetto input DC sotto).  
Distanza minima per convezione: 5 cm sopra e sotto.  
La custodia può diventare calda.  
Estrarre i connettori solo in assenza di tensione.

#### Attenzione: Pericolo di morte a causa di scosse elettriche!

Non lavorare mai in presenza di tensione.

#### 508:

Cavo in rame; temperatura di esercizio > 75 °C (temperatura ambiente < 55 °C) e > 90 °C (temperatura ambiente < 75 °C).

#### 60950:

Utilizzare capocorda per cavi flessibili.  
Chiudere i vani morsetti non utilizzati.

### 1. Elementi di comando e visualizzazione vedere fig. 1

#### Interruttore SFB (Selective Fuse Breaking Technology)

- attivato (impostazione di fabbrica), interruttore ON
- disattivato, interruttore OFF, l'SFB non è disponibile per sovraccarichi/cortocircuiti. Dalla rete di alimentazione non viene estratta alcuna corrente elevata.

	$I < I_N$	$I > I_N$	$U < 0,9 \times U_N$
LED verde "CC OK"	si accende	si accende	lamppeggi
LED giallo "Boost"	OFF	si accende	si accende
uscita OK DC attiva	ON:	ON:	OFF
uscita POWER BOOST attiva	ON:	OFF	OFF
Significato	Funzionamento normale	Power Boost attivo	Sovraccarico presente
	$U_{IN} > 19,2 \text{ V DC}$	$U_{IN} < 19,2 \text{ V DC}$	
LED giallo " $U_{IN} < 19,2 \text{ V}$ "	OFF		
uscita di commutazione attiva	ON:	OFF	
Significato	$U_{IN} OK$	$U_{IN} basso$	
	$U_{IN} > 19,2 \text{ V DC}$	$U_{IN} < 19,2 \text{ V DC}$	
LED giallo " $U_{IN} < 19,2 \text{ V}$ "	OFF		
uscita di commutazione attiva	ON:	OFF	
Significato	$U_{IN} OK$	$U_{IN} basso$	

#### 2. Cavo di collegamento: vedere fig. 4

## FRANÇAIS

### Alimentation à découpage primaire

#### Consignes de sécurité et avertissements

Seul du personnel qualifié doit installer et mettre en service de l'appareil et de la sa messa in servizio. Rispettare le norme specifiche del paese.  
Ulteriori informazioni sono disponibili nella scheda tecnica alla pagina [www.phoenixcontact.net/catalog](http://www.phoenixcontact.net/catalog).

- Effettuare una connessione di rete corretta e garantire la protezione contro le scosse elettriche.
- L'alimentazione di corrente va collegata al di fuori senza tensione, secondo le disposizioni della norma EN 60950 (per es. mediante la protezione di linea sul lato primario).
- Dimensionare e proteggere a sufficienza le linee.
- Dimensionare e proteggere separatamente le linee del lato secondario in base alla corrente max. di uscita.
- Dopo l'installazione coprire il vano di connessione in modo da evitare contatti delle parti sotto tensione (ad es. montaggio nel quadro elettrico).

#### Attention: danni elettrici

Per proteggere le linee inserire un fusibile magnetotermico.  
Montaggio orizzontale (morsetto input DC sotto).  
Distanza minima per convezione: 5 cm sopra e sotto.  
La custodia può diventare calda.  
Estrarre i connettori solo in assenza di tensione.

#### Attention: Pericolo di morte a causa di scosse elettriche!

Non lavorare mai in presenza di tensione.

#### 508:

Câble en cuivre; température d'exercice > 75 °C (température ambiante < 55 °C) et > 90 °C (température ambiante < 75 °C).

#### 60950:

Utiliser des embouts pour câbles flexibles.  
Obturer les espaces de raccordement inutilisés.

### 1. Éléments de commande et voyants voir Illustr./Fig. 1

#### Commutateur SFB (Selective Fuse Breaking Technology)

- activé (réglage par défaut), commutateur ON
- désactivé, commutateur OFF, en cas de surcharge/court-circuit, SFB n'est pas disponible. Aucun courant élevé ne peut être tiré du réseau d'alimentation.

	$I < I_N$	$I > I_N$	$U < 0,9 \times U_N$
LED verte "DC OK"	allumé	allumé	clignote
LED jaune "Boost"	désactivé	allumé	allumé
sortie OK DC attiva	ON:	ON:	OFF
sortie POWER BOOST attiva	ON:	OFF	OFF
Signification	fonctionnement normal	Power Boost actif	sous-tension présente
	$U_{IN} > 19,2 \text{ V DC}$	$U_{IN} < 19,2 \text{ V DC}$	
LED jaune " $U_{IN} < 19,2 \text{ V}$ "	OFF		
sortie de commutation attiva	ON:	OFF	
Signification	$U_{IN} OK$	$U_{IN} basse$	

#### 2. Cavo di collegamento: vedere fig. 4

## ENGLISH

### Primary-switched power supply unit

#### Safety notes and warning instructions

Only qualified specialist personnel may install and start up the device. Regulations specific to the country must be observed. For additional information, please refer to the corresponding data sheet at [www.phoenixcontact.net/catalog](http://www.phoenixcontact.net/catalog).

- Establish mains connection correctly and ensure protection against electric shock.
- The device must be switched off outside the power supply in accordance with the regulations of EN 60950 (e.g., by means of line protection on the primary side).
- Ensure supply lines are the correct size and have sufficient fuse protection.
- Ensure cables on the secondary side are the correct size for the maximum output current and have separate fuse protection.
- Following installation, cover the terminal area to prevent accidental contact with live parts (e.g., installation in a control cabinet).

#### Achtung: Elektroschäden

Zum Leitungsschutz, eine thermomagnetische Sicherung versorgen.  
Montage waagerecht (Klemme Input DC unten).  
Mindestabstand für Konvektion: 5 cm oben und unten.  
Gehäuse kann heiß werden.  
Steckverbinder nur spannungslos betätigen.

#### Vorsicht: Lebensgefahr durch Stromschlag!

Niemals bei anliegender Spannung arbeiten.

#### 508:

Kupferkabel; Betriebstemperatur > 75 °C (Umgebungstemperatur < 55 °C) und > 90 °C (Umgebungstemperatur < 75 °C).

#### 60950:

Aderendhülsen für flexible Kabel verwenden.  
Ungenutzte Klemmräume schließen.

### 1. Bedien- und Anzeigeelemente siehe Abb./Fig. 1

#### Schalter SFB (Selective Fuse Breaking Technology)

- aktiviert (werkseitige Einstellung), Schalter ON
- deaktiviert, Schalter OFF, bei Überlast/Kurzschluss steht SFB nicht zur Verfügung. Es wird kein hoher Strom aus dem speisenden Netz gezogen.

	$I < I_N$	$I > I_N$	$U < 0,9 \times U_N$
LED grün "DC OK"	leuchtet	leuchtet	blinkt
LED gelb "Boost"	aus	leuchtet	leuchtet
aktiver DC OK-Schaltausgang	ein	ein	aus
Active DC OK switching output	ON	ON	OFF
aktiver POWER BOOST Schaltausgang	ein	aus	aus
Bedeutung	Normalbetrieb	Power Boost aktiv	Überlast vorhanden
	$U_{IN} > 19,2 \text{ V DC}$	$U_{IN} < 19,2 \text{ V DC}$	
LED gelb " $U_{IN} < 19,2 \text{ V}$ "	aus	an	
aktiver Schaltausgang	ein	aus	
Bedeutung	$U_{IN} OK$	$U_{IN} niedrig$	

#### 2. Anschlusskabel: siehe Abb./Fig. 4

## DEUTSCH

### Primär getaktete Stromversorgung

#### Sicherheits- und Warnhinweise

## 初级开关电源

**安全警告和说明**  
仅具备从业资质的专业人才可以对设备进行安装和调试。必须遵守相关国家的法规。  
更多信息请参看 [www.phoenixcontact.net/catalog](http://www.phoenixcontact.net/catalog) 中的相应数据表。  
• 正确建立电源连接，确保对电气冲击的保护。  
• 设备必须从符合 EN60950 规则的外部电源中切断（例如，通过一次侧线路保护的手段）。  
• 确保电源线尺寸正确，并配有有效的熔断器保护。  
• 确保输出侧电缆是满足最大输出电流的正确尺寸，并且有单独的熔断器保护。  
• 安装完成后，覆盖端子区域以避免与带电部分产生意外接触（如，控制柜内的安装）。

**注意：电气危险**  
使用外部热磁断路器作为干线保护  
垂直安装（输入直流端子位于底部）。  
最小对流间隙：顶部与底部均为 5 cm。  
壳体温度可能变得极高。  
仅在未施加电压时方可对连接器进行操作。

**注意：有电击危险**  
带电时请勿操作。

**508:**  
铜导线；工作温度 >75°C (环境温度 <55°C), >90°C (环境温度 <75°C)

**60950:**  
柔性电缆使用冷压头。  
封闭未使用的接线区域。

## 1. 操作与显示见图 1

- SFB (选择性熔断技术) 开关
  - 激活（默认设置），开关为 ON
  - 禁止，切换到 OFF，SFB 在过载 / 短路时不可用。未从供电网络中获得任何大电流。

	I <sub>N</sub> 时	I <sub>N</sub> 时	U < 0.9 × U <sub>N</sub>
DC OK LED, 绿色	闪烁	闪烁	闪光
裕度 LED, 黄色	OFF	闪烁	闪烁
有源 DC OK 开关输出	ON	ON	OFF
有源 POWER BOOST 开关输出	ON	OFF	OFF
表示	正常运行	Power Boost 有源	过载

  

	U <sub>N</sub> > 19.2 V DC	U <sub>N</sub> > 19.2 V DC
"U <sub>N</sub> < 19.2 V" LED, 黄色	OFF	ON
有源切换输出	ON	OFF
表示	U <sub>N</sub> OK	U <sub>N</sub> 低

## 2. 连接电缆：见图 4

## РУССКИЙ

## Первичный импульсный ИП

## Устройство по технике безопасности

Устройство должно монтироваться и вводить в эксплуатацию только квалифицированный специалист. Необходимо соблюдать соответствующие национальные предписания. С дополнительной информацией можно ознакомиться в соответствующем техническом описании по адресу [www.phoenixcontact.net/catalog](http://www.phoenixcontact.net/catalog).

- Выполните квалифицированное подключение к сети и обеспечьте защиту от поражения электрическим током.
- Согласно требованиям стандарта EN 60950 устройство должно обеспечиваться при помощи внешнего выключателя (например, при помощи автоматического выключателя в первичной цепи).
- Подберите соответствующие питающие кабели и предохраните их.
- Подберите соответствующие кабели вторичной цепи с учетом макс. выходного тока и предохраните их отдельно.
- После выполнения электромонтажа закройте клеммы, чтобы не допустить соприкосновения с токоведущими деталями (например, установка в электрошкафу).

## Внимание! Повреждение электрическим током

Для защиты провода предварительно включите термомагнитный предохранитель.  
Горизонтальная установка (клемма входного DC - снизу).  
Минимум для предотвращения конвекции: 5 см сверху и снизу.  
Корпус может нагреваться.  
Обслуживайте разъемы только при отключенном питании.

## Осторожно! Опасность поражения электрическим током!

Ни в коем случае не работайте при подключенным напряжении.

## 508:

Медный кабель: рабочая температура > 75 °C (температура окружающей среды < 55 °C) и > 90 °C (температура окружающей среды < 75 °C).

## 60950:

Используйте наконечники для гибких кабелей.

Закройте неиспользуемые клеммные отсеки.

## 1. Элементы управления и индикации см. рис. 1

Выключатель SFB (технология селективного автоматического отключения)  
– активирован ( заводская настройка ), выключатель в положении ВЫЛ.  
– деакт., выкл-ль в положении ВЫЛ, при перегрузке/коротком замыкании функция CAB (SFB) недоступна. Из питающей цепи большой ток не потребляется.

	I < I <sub>N</sub>	I > I <sub>N</sub>	U < 0.9 × U <sub>N</sub>
Зеленый светодиод "DC OK"	горит	горит	мигает
Желтый светодиод "Boost"	не горит	горит	горит
активный перекл. выход-контакт DC OK	показать	показать	не горит
активный выход-перекл. контакт POWER BOOST	показать	не горит	не горит
Объяснение	Нормальный режим работы	Power Boost активен	Перегрузка

	U <sub> вход </sub> > 19.2 V DC	U <sub> выход </sub> < 19.2 V DC
Желтый светодиод "U <sub> выход </sub> < 19.2 V"	не горит	на
активном релейном выходе	показать	не горит
Объяснение	U <sub> выход </sub> OK	U <sub> выход </sub> низкое

## 2. Соединительный кабель: см. рис. 4

## TÜRKÇE

## Primer anahtarlamalı güç kaynağı

## Güvenlik ve uyarı talimatları

Sadece nitelikli personel cihazı monte edip çalıştırılabilir. Ülkeye özel yönetmelikler dikkate alınmalıdır. Ek bilgi için [www.phoenixcontact.com.tr/catalog](http://www.phoenixcontact.com.tr/catalog) adresindeki ilgili data sheet'e bakın.

- Şebeke bağlantısını düzgün şekilde gerçekleştirir ve elektrik çarpımlarına karşı koruma sağlar.
- Cihaz EN 60950 yonetmeliğine uygun olarak güç kaynağının dışında kapatılmışmalıdır (primer tarafındaki hat koruması yoluyla).
- Besleme kabolarının doğru ölçüde ve yeterli sigorta korumasına sahip olmasını sağlar.
- Maksimum çıkış akımı için sekonder tarafındaki kablolardan doğru ölçüde ve ayri sigorta korumasına sahip olmasını sağlar.
- Montajdan sonra canlı parçalarla teması olmamak için klemens bölgesinde kapatın (ömeğin kontrol panosuna montaj yapılırken).

## Not: Elektriksel hasar

Şebeke koruması için harici bir termik manyetik sigorta kullanın. Yatay montaj (Giriş DC klemensi alta).

İşı yayılımı için minimum boşluk: Üstten ve alttan 5 cm.

Gövde sıcaklığı çok yüksèlebilir.

Konnektörler sadece gerilimsiz durumda sökülüp takılabilir.

## Uyarı: Elektrik çarpması riski

Hibrit zaman gerilim altında çalışma yapmayın.

## 508:

Bakır kablo; çalışma sıcaklığı > 75 °C (ortam sıcaklığı < 55 °C) ve > 90 °C (ortam sıcaklığı < 75 °C).

## 60950:

Çok telli kablarda yüksük kullanın.

Kullanılmayan bağlantı alanlarını mühürler.

## 1. İşletme ve gösterge elemanları Bkz şek. 1:

SFB (Selektif Sigorta Açırtma Teknolojisi) anahtarı  
– Aktive edili (tanımlı ayar), anahtar ON konumunda  
– Deaktive edili, anahtar OFF konumda, aşır yük/kısa devre durumunda SFB mevcut değil. Şebekeden yüksek akım çekilmiyor.

	I < I <sub>N</sub>	I > I <sub>N</sub>	U < 0.9 × U <sub>N</sub>
DC OK LED, yeşil	Lit	Lit	Yanın sönen
Boost LED, sarı	KAPALI	Lit	Lit
DC OK aktif anahtarlarla çıkışı	AÇIK	AÇIK	KAPALI
POWER BOOST aktif anahtarlarla çıkışı	AÇIK	KAPALI	KAPALI
Anlamı	Normal çalışma	Power Boost aktif	Aşırı yük

## 2. Bağlantı kablosu: Bkz şek. 4:

## 3. Bağlantı kablosu: Bkz fig. 4

## 2. Cable de conexión: véase fig. 4

## ESPAÑOL

## Fuentes de alimentación conmutadas de primario

## Indicaciones de seguridad y advertencias

El aparato sólo lo puede instalar y poner en funcionamiento personal cualificado. Respetar las prescripciones específicas del país. Encontrará más información en la ficha de datos correspondiente en [www.phoenixcontact.net/catalog](http://www.phoenixcontact.net/catalog).

- Realizar una conexión de red profesional y asegurar la protección contra descargas eléctricas.
- De acuerdo con las especificaciones de EN 60950, se debe desconectar la fuente de alimentación desde el exterior (p. ej. mediante la protección de la línea del primario).
- Dimensionar y proteger suficientemente los cables de alimentación
- Dimensionar correspondientemente y proteger por separado los cables del secundario de la corriente de salida.
- Después de la instalación, cubrir la zona de los bornes para evitar un contacto involuntario de las piezas conductoras de tensión (p. ej. montaje en el armario de distribución).

## Atención: Daños eléctricos

Para la protección de la línea hay que conectar previamente un fusible térmomagnético.

Montaje horizontal (Borne Input CD abajo).

Distancia mínima para convección: 5 cm arriba y abajo.

La carcasa puede calentarse.

Accionar los conectores enchuf. sólo en estado sin tensión.

## Atención: ¡Peligro de muerte por electrocución!

No trabajar nunca estando la tensión aplicada!

## 508:

Cable de cobre: temperatura de servicio > 75 °C (temperatura ambiente < 55 °C) y > 90 °C (temperatura ambiente < 75 °C).

## 60950:

Utilizar punteras para cable flexible.

Cerrar recept. de conexión que no se han utilizado.

## 1. Elementos de operación y de indicación véase fig. 1

Interruptor SFB (Selective Fuse Breaking Technology)  
– activado (configuración de fábrica), interruptor ON

– desactivado, interruptor OFF, en caso de sobrecarga/cortocircuito no está disponible la SFB. No se desconecta ninguna corriente elevada de la red de alimentación.

	I < I <sub>N</sub>	I > I <sub>N</sub>	U < 0.9 × U <sub>N</sub>
LED verde "CC OK"	encendido	encendido	parpadea
LED amarillo "Boost"	apagado	encendido	encendido
salida de comunicación CC OK activa	encendido	encendido	apagado
salida de comunicación POWER BOOST activa	encendido	apagado	apagado
Significado	Servicio normal	Power Boost activo	Existe sobrecarga

## 2. Cable de conexión: véase fig. 4

