


INSTRUCTION GUIDE/GEBRAUCHSANLEITUNG/NOTICE D'UTILISATION**ORIGINAL INSTRUCTION MANUAL
RETAIN FOR FUTURE REFERENCE****EN**

Please note: We recommend carrying out the assembly with two persons. To align the bench optimally, one person should mount the slats on the left and one on the right.

Please do not tighten the screws during assembly. Only when all struts are mounted after Step 5, should you tighten the screws. Here, make sure that the feet are properly aligned and are perpendicular to the floor and the slats.

Be careful when installing the struts that the feet are at right angles to the slats.

**ÜBERSETZUNG DER ORIGINALBETRIEBSANLEITUNG
FÜR KÜNFTIGE VERWENDUNG AUFBEWAHREN****DE**

Bitte beachten: Wir empfehlen, die Montage mit zwei Personen vorzunehmen. Um die Bank optimal ausrichten zu können, sollte gleichzeitig je eine Person die Latten am linken und am rechten Seitenteil montieren.

Bitte die Schrauben beim Zusammenbau noch nicht fest anziehen. Erst wenn alle Verstrebungen bis Schritt 5 montiert sind, die Schrauben nachziehen. Hierbei darauf achten, dass die Füße richtig ausgerichtet sind und im rechten Winkel zu Boden und Latten stehen.

Bei Montage der Stützstreben darauf achten, dass die Füße im rechten Winkel zu den Latten stehen.




**TRADUCTION DU MODE D'EMPLOI ORIGINAL
A CONSERVER POUR UNE UTILISATION FUTURE****FR**

Attention svp : Nous recommandons de faire le montage à deux. Pour que le banc soit aligné de manière optimale, une personne devrait fixer les lattes au pied gauche et l'autre, en même temps, au pied droit.

Lors du montage, veillez à ne pas visser les parties du banc immédiatement. Les contrefighes doivent être montées jusqu'à l'étape 5 avant que l'ensemble ne soit vissé. Prenez garde au fait que les pieds soient bien alignés et qu'ils soient placés avec le bon angle par rapport au sol et aux lattes.


Lors du montage des barres de renfort, prenez garde au fait que les pieds soient placés avec le bon angle par rapport aux lattes.

PARTS LIST/STÜCKLISTE/PARTS LIST

A1  M6x32mm14pcs	A2  M6x20mm2pcs	A3  ST4x16mm7pcs	B  M64pcs	C  M616pcs	
D  1pc	E1  1pc	E2  1pc	F  5pcs	G  1pc	H  2pcs


ASSEMBLY/MONTAGE/ASSEMBLAGE

1




A1:4pcs
B :4pcs
C :4pcs

2




A1:10pcs
C :10pcs
F :5pcs

3




A2:2pcs
C :2pcs
H :2pcs

4



A3:2pcs

5



A3 :5pcs

6

