



**RESPIRATORY  
PROTECTION  
PRODUCTS**

<b>IT</b>	<b>3</b>
<b>EN</b>	<b>4</b>
<b>ES</b>	<b>5</b>
<b>FR</b>	<b>6</b>
<b>DE</b>	<b>7</b>
<b>FI</b>	<b>8</b>
<b>PT</b>	<b>9</b>
<b>NL</b>	<b>10</b>
<b>PL</b>	<b>11</b>
<b>DA</b>	<b>12</b>
<b>SE</b>	<b>13</b>
<b>KA</b>	<b>14</b>
<b>SL</b>	<b>15</b>
<b>SR</b>	<b>16</b>
<b>HR</b>	<b>17</b>
<b>CZ</b>	<b>18</b>
<b>UK</b>	<b>19</b>
<b>HU</b>	<b>20</b>

**8000**  
**8000next**



## IT ISTRUZIONI PER L'UTILIZZO

### IMPORTANTE

Non utilizzare il prodotto dopo la data impressa sulla confezione. Leggere attentamente queste istruzioni e conservarle in un luogo sicuro. Questa semi-maschera è stata prodotta conformemente allo standard EN 405.

Questo prodotto è classificato come DPI di III categoria, in accordo con la Regolamento Europeo 425/2016. Nei modelli della Serie 8000 sono disponibili tre versioni facilmente riconoscibili dalla marcatura sulla maschera. La versione con filtri ABEK1P3 R D è marcata 8400, quella con filtri A2P3 R D è marcata 8600. La versione con filtri A2P2 R D è marcata 8100.

La maschera deve essere utilizzata in accordo con le seguenti istruzioni. Il produttore non si assume alcuna responsabilità per danneggiamenti causati da un utilizzo improprio, dall'utilizzo di componenti non originali, o dalla mancata osservazione delle seguenti istruzioni. Questa semi-maschera, essendo un dispositivo di protezione non assistito, non fornisce all'utilizzatore aria ventilata, compressa o arricchita di ossigeno ma consente la sola adduzione d'aria dall'atmosfera ambiente, preventivamente purificata dal filtro, attraverso la respirazione fisiologica. Questa semi-maschera deve essere usata solamente dove il livello di ossigeno è superiore al 17% del volume. La semi-maschera può essere usata in ambienti contaminati solo da gas che abbiano avvertibili caratteristiche di gusto e di olfatto. L'operatore dovrà sostituire la semimaschera quando inizia a percepire l'odore del gas o un aumento dello sforzo inspiratorio.

Per l'utilizzo in presenza di atmosfere esplosive si raccomanda di effettuare preventivamente le prove previste dalle norme e leggi di riferimento. Questa semi-maschera non può essere utilizzata in spazi confinati come cisterne, condutture o sotterranei. L'area di lavoro deve essere immediatamente abbandonata se: la semi-maschera ha subito un danneggiamento; la respirazione diventa faticosa e difficoltosa; si avvertono vertigini e/o stordimenti; non è consociuta la natura e la concentrazione del contaminante. Le persone con la barba e/o con baffi che fuorusciscono dalla sagoma della semi-maschera, devono astenersi dall'utilizzo di respiratori a filtro perché queste caratteristiche diminuiscono la tenuta del bordo del fascico sul volto e ne pregiudicano il corretto funzionamento. Nessuna modifica deve essere apportata alla semi-maschera. Eventuali modifiche non autorizzate, anche di lieve entità, annullano la garanzia sul prodotto ed eventuali responsabilità a carico del produttore verso terzi. L'utilizzatore deve essere istruito e addestrato all'uso della semi-maschera. La semi-maschera, quando non è usata, va tenuta in un contenitore chiuso, al riparo da polvere e sporcizia, al riparo dalla luce, dall'umidità e da fonti di calore. Durante la movimentazione e lo stoccaggio, occorre assicurarsi dell'integrità delle confezioni, evitando che le stesse possano venire danneggiate da oggetti acuminati o schiacciate e deformate da eccessivi sovraccarichi di peso. Per il trasporto utilizzare la confezione originale. Sulla semi-maschera è riportata la marcatura CE 0426 – EN 405:2001. Il marchio CE garantisce il rispetto dei requisiti essenziali di salute e sicurezza di cui all'All. II del Regolamento Europeo 425/2016 e la conformità alla Norma EN 405:2001. Il numero 0426 identifica l'Organismo Notificato ITALCERT S.r.l.-Viale Sarca, 336 - 20126 Milano (Italia) preposto al controllo ai sensi modulo D del Regolamento Europeo 425/2016. Il numero EN 405:2001 identifica la normativa europea e la data della sua emissione sul territorio europeo. Tale norma specifica i requisiti minimi per la semi-maschera quale dispositivo destinato alla protezione delle vie respiratorie e contiene inoltre le prove pratiche di impiego e le prove di laboratorio per assicurare la conformità ai requisiti prescritti.

Conservare il respiratore ad una temperatura da -10 °C a +50 °C - Urt. < 80

**CONTROLLI PRIMA DELL'USO** La semi maschera deve essere controllata prima di ogni uso. Parti difettose devono essere sostituite prima dell'uso e in particolare: Controllare che la semi maschera

sia pulita e in perfette condizioni, controllare particolarmente le membrane di inspirazione che devono presentarsi sempre flessibili e non rigide. Rimuovere il copricapi della valvola di scarico (espirazione) per controllare sia la pulizia della zona interna del porta valvola, che la valvola di respirazione: quest'ultima deve essere pulita, priva di deformazioni e/o rotture. Controllare che le bardature siano integre. Controllare che tutte le parti in plastica non abbiano rotture.

### PULIZIA

I respiratori della serie 8000 possono essere utilizzati per più di un turno (8 ore). Se l'utilizzatore decide di riutilizzare la maschera dovrebbe essere pulita alla fine di ogni turno secondo le seguenti istruzioni. Pulire la guarnizione facciale con un panno inumidito con acqua calda e sapone (non superiore ai 40°C). I filtri non devono venire a contatto con il panno e/o con l'acqua saponata. Non immergere il prodotto in acqua. Assicurarsi che la maschera sia completamente asciutta prima di riporla. Conservare il respiratore in un contenitore idoneo ed il contenitore in un luogo asciutto e non contaminato. Annotare il nome di chi lo indossa e la data in cui la confezione originale è stata aperta.

### INDOSSAMENTO

1. Fissare la fascia elastica inferiore dietro il collo e indossare la semi-maschera posizionando il mento a contatto con la parte inferiore della maschera.
2. Appoggiare quindi la maschera sul naso.
3. Tenere la maschera in posizione con una mano, e regolare il posizionamento della bardatura con l'altra mano.
4. Regolare le cinghie superiori tirando nella direzione indicata in figura 4 e le cinghie inferiori tirando nella direzione indicata in figura 5. Non tirare gli elastici eccessivamente.  
Assicurarsi che la maschera sia indossata con l'inclinazione corretta (leggermente verso il basso) per raggiungere la posizione ideale.

### CONTROLLO DELLA TENUTA

Mentre si indossa la maschera, chiudere i filtri con il palmo delle mani e respirare profondamente. Se non ci sono fughe d'aria lungo i bordi la semi-maschera è indossata correttamente. In caso di fughe riposizionare la maschera e aumentare la tensione sulla testiera, quindi ripetere il test fino ad ottenere un risultato adeguato.

### SMALTIMENTO

I respiratori devono essere considerati come rifiuti la cui pericolosità è determinata in funzione delle sostanze specifiche a cui sono stati esposti. In alcuni casi può essere prevista una legislazione specifica.

### BLS Marchio Registrato del Fabbricante

 Datiario indica anno (cerchio) e mese (freccia) di produzione.

I modelli 8400 e 8600 hanno FPN (fattore di protezione nominale) di 33XTLV

I modelli 8100 hanno FPN (fattore di protezione nominale) di 12XTLV.

R I modelli della Serie 8000 sono marcati R (riutilizzabili).

D La Serie 8000 è conforme ai requisiti di intasamento ed è marcati D. Questo garantisce ottime prestazioni anche in ambienti molto polverosi.

Queste istruzioni d'uso sono state approvate da:

Italcert (Organismo certificatore, n° 0426), in relazione al certificato CE, per utilizzo come Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) di III categoria.

Il tipo di imballaggio idoneo al trasporto del DPI è la confezione di vendita. I dispositivi di protezione BLS non sono progettati secondo la Direttiva 2014/34/UE.

Le dichiarazioni di conformità dei prodotti sono disponibili nell'area riservata del sito web [www.blsgroup.com](http://www.blsgroup.com)

## EN INSTRUCTIONS FOR THE USE

**IMPORTANT** Do not use the product after the date stamped on the package.

Read these instructions carefully and keep them in a safe place.

The half mask of 8000 Series have been manufactured in accordance with the EN 405 standard.

This half mask is classified as a III Category Personal Protection Device, in accordance with European Regulation 425/2016. For 8000 Series models three versions are produced that are easily identifiable by means of the marking on the mask. The version having ABEK1P3 R D filters is marked 8400, while the one having A2P3 R D filters is marked 8600. The version having A2P2 R D filters is marked 8100.

This mask must only be used in accordance with the following instructions. The manufacturer cannot accept any responsibility for any damage resulting from improper use, the use of pirate parts, or failure to comply with these instructions.

As an unassisted protection device, this half face mask does not supply compressed or oxygen-enriched air, but only allows air purified by the filter(s) to be drawn from the immediate environment, by the normal breathing process.

This half face mask may only be used where the oxygen level in the air exceeds 17% by volume. The half face mask may only be used in environments containing gases with a particular odour or taste. For the use in potentially explosive environments respect the standards required by the current safety and on-the-job injuries code. The operator should replace the mask when he starts to smell gas or an increasing respiratory effort is detected.

This mask should not be used in confined spaces such as cisterns, ducts, or underground.

Abandon the area of work immediately if:

- the half face mask has been damaged;
- breathing becomes laboured or difficult;
- symptoms of dizziness and/or fuzziness are felt;
- the nature and concentration of the contaminant is unknown.

Persons that have beard or moustache that protrudes from the mask should refrain from using this apparatus, as these may impair the fit and efficiency of the mask.

No alteration must be made to the mask. Any unauthorised modification, even of a minor nature, shall cause the guarantee to fall away, as well as any responsibility on the part of the manufacturer towards third parties.

The half face mask should be used by personnel that are properly trained and that have the relevant experience.

Masks that are still useable should be kept in a closed container, and protected from dust, dirt, harsh light humidity, or heat sources. When moving or storing the masks, make sure that the packaging is intact and cannot be damaged by sharp objects or materials that could perforate the filters, and that the filters will not be deformed by being subjected to excessive loads. For transport use original packaging. The CE 0426 – EN 405:2001 marking is printed on the half face mask:

- CE indicates that it complies with the basic health and safety requirements, as laid down in Annex II of European Regulation 425/2016 and in conformity to EN 405:2001 European Standard.

- The number 0426 identifies the Notified Body ITALCERT S.r.l.- Viale Sarca, 336 - 20126 Milan (Italy) in charge of control pursuant to module D of the European Regulation 425/2016

- The number EN 405:2001 identifies the European standard and the date of its promulgation for Europe. This standard lays down the minimum requirements for a half masks to be used as a respiratory system protection device, and also lays down practical and laboratory tests to be carried out to ensure that the particular model conforms to the requirements.

The respirator must be stored in environment with temperature range

between -10 °C and +50 °C and with a relative humidity < 80%.

### BEFORE USING

This half face mask must always be checked before use. Defective parts must be replaced before using. In particular:

- Check that the half face mask is clean, and in perfect working order.
- Remove the cover of the exhaust valve to check both the cleanliness of the inside of the valve housing, as well as the valve itself. The latter must be clean, and free of any deformation or breakage.
- Check that the harness is complete.
- Check all plastic parts for breakage.

### CLEANING

The respirators from 8000 Series can be used for more than a single shift (8 hours). If the wearer decides to re-use the mask this should be cleaned at the end of each shift according with the following instructions. Clean the face seal with a cloth moistened in hot soapy water (not upper than 40°C). Do not allow the filters to come in contact with the cloth and/or with the soapy water. Do not immerse the product in water. Ensure that the mask is completely dry before placing in storage. Store the respirator in a suitable bag or container in a dry and non-contaminated area. Note the name of the wearer and the date when the original packaging has been opened.

### WARNING

1. Fasten the lower elastic band behind the neck and put the head into the half-mask, placing the chin in contact with the lower lip of the mask.

2. Mate the mask on the nose area.

3. Hold the mask in place with one hand while positioning the head harness with the other hand.

4. Adjust upper straps by pulling in the direction shown in figure 4 and the lower straps by pulling in the direction shown in figure 5. Do not pull the elastic bands excessively.

Make sure that the mask is worn with the correct inclination (slightly downward) to reach the perfect fit.

### CHECKING THE FIT

While wearing the mask, close either the filters using the palm of the hands and take a deep breath. If air does not escape from borders it is well donned. If different, re-position the mask, increase the tension on the harness straps, and repeat the test until a suitable result is obtained.

### DISCARD

Contaminated respiratory protective equipments, or components, or any of the materials used to clean or disinfect respiratory protective equipments, may need to be considered as hazardous waste. This will depend upon specific substances wearers are exposed together with amounts generated. In some cases specific legislation may apply.

### MARKING

 BLS Manufacturer's registered Trademark.

 Indicates year (central circle) and month (arrow) of production. 8400 and 8600 have a NPF (nominal protective factor) of 33XTLV. 8100 have a NPF (nominal protective factor) of 12XTLV.

R 8000 Series half masks are reusable products.

D 8000 Series meets clogging requirements and is marked D. This means that they have good performance and long service life even in very dusty environments.

These Instructions for use have been approved by Italcert (Notified Body n° 0426), with the release of the EC-Type Certificate of these products as a III Category Personal Protective Equipments (PPE). The type of packaging suitable for transporting the PPE is the sales package.

BLS protective devices are not designed according to Directive 2014/34/EU.

Declarations of conformity of the products are available in the reserved area of the website [www.blsgroup.com](http://www.blsgroup.com)

## ES INSTRUCCIONES DE USO

**IMPORTANTE** No utilice el producto después de la fecha impresa en el embalaje.

Lea estas instrucciones atentamente y conserve en un lugar seguro. El respirador BLS Serie 8000 ha sido fabricado de acuerdo con la Norma EN 405.

Esta media máscara está clasificada como EPI de Categoría III, de acuerdo con la Reglamento europeo 425/2016. La serie 8000 cuenta con tres versiones fácilmente identificables por medio del marcado sobre el producto. La versión 8400 con protección ABEK1 P3 R D, la 8600 con protección A2 P3 R D y la versión 8100 con protección A2P2 R D.

Este respirador debe ser utilizado únicamente en observancia de las presentes instrucciones. El fabricante no acepta ninguna responsabilidad por uso inadecuado, recambios no originales o incumplimiento de uso según este manual.

Como dispositivo filtrante de aire no asistido, este respirador no suministra aire comprimido o enriquecido, por lo que únicamente ofrece filtración del aire contaminado por medio del proceso de respiración normal (presión negativa).

Este respirador solo puede ser usado en ambientes donde la concentración de oxígeno supere el 17%. El respirador 8000 puede ser utilizado en ambientes contaminados por gases y partículas conocidos e identificados. Para uso en ambientes potencialmente explosivos respecte lo indicado por el servicio de prevención. El operador debe sustituir la media máscara cuando empieza a percibir olores a gas o un aumento del esfuerzo inspiratorio.

Este respirador no debe ser utilizado en ambientes confinados, como cisternas, conductos o bajo tierra. Abandone el área de trabajo en caso de:

- la media máscara esté dañada
- la respiración sea pesada o difícil
- síntomas de mareo o malestar
- contaminantes y concentraciones desconocidos

Las personas con barba o bigote no deberán utilizar este respirador ya que el vello facial dificulta e impide su correcto ajuste.

No altere el producto bajo ninguna circunstancia. Cualquier modificación no autorizada comportará la revocación de responsabilidades a terceros del fabricante.

Este respirador deberá ser utilizado por personal cualificado y debidamente entrenado en su uso.

Aquellos respiradores que puedan ser reutilizados deberán ser guardados en su propia bolsa u otro recipiente sellado, protegiéndolo de polvo, humedad, luz intensa o fuentes de calor.

Cuando transporte el respirador verifique el embalaje no sea dañado por objetos punzantes o cortantes que puedan perjudicar los filtros. Verifique que los filtros no sean dados por cargas de peso sobre ellos. Utilice el envase original siempre que sea posible.

Observe los marcados CE0426 – EN405:2001 en el respirador:

- La marca CE indica que cumple con los requisitos mínimos de salud y seguridad, según lo indicado en el Anexo II de la Reglamento europeo 425/2016 y es conforme a la Norma EN 405:2001.

El número 0426 identifica el organismo notificado ITALCERT S.r.l.-Viale Sarca, 336 - 20126 Milán (Italia) a cargo del control de conformidad con el módulo D del Reglamento Europeo 425/2016

El número EN 405:2001 identifica la Norma Europea y el año de adopción en Europa. Esta norma establece los requisitos mínimos para el uso de medios máscaras como dispositivos de protección respiratoria así como ensayos prácticos y de laboratorio que deben ser realizados para los requisitos de cada modelo.

Este dispositivo deberá ser conservado en ambientes -10 °C/+50 °C y humedad relativa <80%

### ANTES DE USAR

Este respirador debe ser revisado antes de su uso. Las partes

defectuosas o dañadas deberán ser sustituidas. Especialmente:

- verifique que la media máscara esté limpia y apta para el uso.
- Retire la tapa de la válvula de exhalación frontal para verificar su alojamiento y la propia válvula estén limpios. Deben estar limpios y libres de deformaciones.
- verifique el que armés esté completo
- Revise posibles roturas del dispositivo.

### LIMPIEZA

Los respiradores Serie 8000 pueden ser utilizados para más de un turno de trabajo (8h). Si el usuario decide reutilizar el dispositivo, deberá limpiar después de cada turno siguiendo las siguientes instrucciones: Limpie el sellado con un paño impregnado levemente con agua jabonosa (<40°C). No moje los filtros. No sumerja el dispositivo en agua. Verifique que el dispositivo esté completamente seco antes de guardar. Guarde en su bolsa o equivalente en un área seca y limpia. Anote el nombre del usuario y su fecha de apertura.

### USO Y AJUSTE

Abroche el cierre del elástico inferior sobre la nuca, coloque la barbillita en el borde inferior de la máscara.

Endose la máscara sobre el puente nasal.

Sujete la máscara con una mano sobre la cara, mientras con la otra mano coloca el arnés sobre la coronilla.

Ajuste los elásticos superiores tirando de ellos como indica el dibujo 4 y los elásticos inferiores en el sentido indicado en el dibujo 5. Apretar los elásticos en exceso puede comprometer el correcto sellado.

Asegúrese que la máscara es utilizada con la inclinación adecuada (ligeramente inclinada hacia abajo) para un correcto ajuste y sellado.

### VERIFIQUE EL SELLADO

Con el respirador ajustado, tape los filtros laterales utilizando las palmas de las manos e inhale profundamente. Si no fuga aire por el sellado, indica que ha sido ajustada correctamente. Si existiese fuga, reposicione el respirador, apriete ligeramente los elásticos y repita el proceso hasta que el sellado sea satisfactorio.

### DESCARTE

Los dispositivos de protección respiratoria y sus componentes deberán ser considerados y tratados como productos contaminados igualmente a los contaminantes a los que han sido expuestos. Es posible que existan legislaciones específicas para algunos contaminantes que deberán ser observadas por el departamento de prevención.

### MARKING

 Logotipo del fabricante

 Indica año (círculo central) y mes (fecha) de producción.

8400 y 8600 tienen FPN (factor nominal de protección) de 33xTLV  
8100 tiene FPN (factor nominal de protección) de 12xTLV

R Los productos de la Serie 8000 son Reutilizables

D Los productos de la Serie 8000 soportan los ensayos de colmatación y están marcados D. Esto significa que ofrecen altas prestaciones y durabilidad en ambientes con alta concentración de partículas.

Estas instrucciones de uso han sido aprobadas por Italcert (Organismo Notificado no 0426), con la emisión del Certificado de Tipo CE referente a los Equipos de Protección Individual EPI de Categoría III.

El tipo de embalaje adecuado para transportar el PPE es el paquete de ventas. Los dispositivos de protección BLS no están proyectados de acuerdo con la Directiva 2014/34/UE.

## FR MODE D'EMPLOI

**IMPORTANT** Ne pas utiliser le produit après la date indiquée sur l'emballage.

Lire attentivement et garder le présent mode d'emploi dans un milieu sûr. Ce demi-masque a été produit en conformité avec la norme standard EN 405.

Ce produit est classé parmi les équipements de protection individuelle (EPI) de IIIe catégorie selon la Réglement européen 425/2016.

La série 8000 est présente en trois modèles facilement reconnaissables grâce au marquage sur le masque.

Le modèle avec cartouches ABEK1P3 R D est marqué 8400, celui avec cartouches A2P3 R D est marqué 8600. Le modèle avec cartouches A2P2 R D est marqué 8100.

Le masque doit être utilisé suivant les instructions ci-jointes.

Le fabricant n'est aucunement responsable de dommages découlant d'une utilisation imprude, de l'utilisation de pièces de réchange non originales et du non respect des indications de ce mode d'emploi. Ce demi-masque est un dispositif de protection non assisté; c'est à dire, il ne fournit pas à l'utilisateur de l'air ventilé, comprimé ou enrichi en oxygène, mais il permet uniquement l'adduction d'air de l'atmosphère ambiante, purifiée au préalable par le filtre, par la respiration physiologique.

Ce demi-masque doit être utilisé uniquement dans des atmosphères contenant au moins 17% d'oxygène. Le demi-masque peut être utilisé dans des milieux contaminés par des gaz dont les caractéristiques peuvent être reconnues par le goût ou par l'odorat. L'opérateur doit changer de demi-masque lorsqu'il commence à sentir une odeur de gaz ou une augmentation de l'effort inspiratoire.

Pour l'utilisation dans milieux potentiellement inflammables, effectuer les tests prévus par les normes et respecter les lois de référence.

Le masque ne doit jamais être utilisé dans des milieux fermés tels que citernes, conduits ou zones souterraines.

La zone de travail doit être abandonnée immédiatement si:

- le demi-masque a été endommagé
- la respiration devient difficile et pénible
- l'on ressent des vertiges et/ou des étourdissements
- la nature et la concentration de la substance contaminatrice sont inconnues.

Le port de ce demi-masque est déconseillé aux personnes portant une barbe et/ou des moustaches dont la longueur dépasse le bord du demi-masque car, dans ce cas, l'étanchéité du dispositif est diminuée puisque les bords ne peuvent pas adhérer parfaitement au visage. Le demi-masque ne doit être modifié d'aucune manière; la moindre modification non autorisée annule la garantie sur le produit ainsi que toute responsabilité éventuelle à la charge du producteur envers autrui. L'utilisateur doit être dûment instruit et formé sur l'utilisation du demi-masque.

Quand on ne l'utilise pas, le demi-masque doit être gardé à l'intérieur d'un récipient fermé qui le protège contre la poussière, la saleté, la lumière, l'humidité et la chaleur.

En outre, pendant la manutention et le stockage, il faut s'assurer que les emballages soient intacts et qu'ils ne puissent pas être endommagés par des objets acérés ou écrasés ou déformés par des surcharges excessives. Pour le transport utiliser la boîte originelle.

Le demi-masque porte le sigle CE 0426 - EN 405:2001. Le sigle CE garantit le respect des caractéristiques essentielles devant assurer la santé et la sécurité selon l'annexe II de la Réglement européen 425/2016 et selon la norme européenne EN 405:2001. Le numéro 0426 identifie l'organisme notifié ITALCERT S.r.l.-Viale Sarca, 336 - 20126 Milan (Italie) en charge du contrôle conformément au module D du règlement européen 425/2016.

Le sigle EN 405:2001 identifie la norme européenne et la date d'application sur le territoire européen. Cette norme précise les caractéristiques minimales pour le demi-masque en tant que dispositif de protection des voies respiratoires; elle contient en outre les essais pratiques d'utilisation et les essais en laboratoire pour en assurer la conformité aux caractéristiques prescrites. Les demi-masques peuvent être stockés à une température comprise entre -10 °C et +50 °C et une humidité relative < 80%.

## CONTRÔLES À EFFECTUER AVANT L'UTILISATION

Le demi-masque doit être contrôlé avant chaque utilisation.

Les parties defectueuses doivent être remplacées avant l'utilisation et, en particulier:

Contrôler que le demi-masque soit propre et en parfait état; contrôler en particulier que les membranes d'inspiration soient l'intérieur des deux portefiltres; les premières doivent être toujours souples et jamais rigides; enlever le couvercle de la souape de vidange (exhalation) pour contrôler la propreté de la zone interne du portesoupape ainsi que la souape d'exhalation: celle-ci doit être propre, exempte de déformations et/ou de ruptures. Contrôler que les lanières élastiques soient intactes. Contrôler que toutes les parties en plastique soient intactes.

## NETTOYAGE

Les demi-masques de la série 8000 peuvent être utilisés pour plus d'une journée de travail (8 heures). Si l'utilisateur décide de le réutiliser, le masque doit être nettoyé après chaque utilisation suivant les instructions ci-après. Nettoyer le joint facial avec un chiffon mouillé avec de l'eau tiède mélangée avec un détergent neutre (température pas supérieure aux 40°C). Les cartouches ne doivent pas venir en contact avec le chiffon et/ou l'eau chaude. Ne pas plonger le produit dans l'eau. S'assurer que le masque soit complètement sec avant de le garder. Garder le masque dans un conteneur approprié dans un lieu sec et pas contaminé. Prendre note du nom et prénom de l'utilisateur et de la date dans laquelle l'emballage original a été ouvert.

## PORT ET MISE EN PLACE

1. Fixer la bande élastique inférieure derrière le cou et porter le demi-masque en positionnant le menton à contact avec la part inférieure du masque.

2. Appuyer donc le masque au nez.

3. Tenir le masque en position avec une main, et régler la position du hanche avec l'autre main.

4. Regler les bandes supérieures tirant en la direction indiquée dans l'image 4 et les bandes inférieures tirant en la direction indiquée dans l'image

5. Ne pas tirer les bandes excessivement.

S'assurer que le masque soit porté avec l'inclinaison correcte (légèrement vers le bas) pour atteindre la position idéale.

## CONTROLE DE L'ETANCHEITE

Pendant qu'on utilise le masque, appuyer la paume de la main contre les cartouches et respirer profondément. Si l'air ne sort pas par les bords du dispositif oronasal placé sur le visage, cela signifie que le demi-masque est placé de façon correcte. En cas contraire, il faut mieux placer le demi-masque sur le visage et augmenter éventuellement la tension des élastiques. Répéter donc l'opération jusqu'à obtenir une bonne étanchéité.

## TRAITEMENT ET ELIMINATION DES DECHETS

Les équipements de protection respiratoire peuvent être considérés comme déchets dangereux. Ça depend du type de substance contaminante à laquelle le dispositif a été exposé. Dans quelques cas une législation spécifique peut être appliquée.

 marquage registré du fabricant

 de production: le cercle indique l'année et la flèche le mois de production.

Les modèles 8400 et 8600 ont un FPN (facteur de protection nominale) de 33XTLV (valeur limite d'exposition).

Le modèle 8100 a un FPN (facteur de protection nominale) de 12XTLV (valeur limite d'exposition).

R Les modèles de la série 8000 sont marqués R (réutilisables).

D La Série 8000 est conforme aux conditions de colmatage et elle est marquée D. Ce fait assure performances optimales même dans milieux très poussiéreux.

Ce mode d'emploi a réçu l'approbation de la part de Italcert (Organisme agréé n° 0426), à l'occasion de la remise de l'Attestation de Certification CE pour l'utilisation de dispositifs de protection individuelle de IIIe catégorie.

Le type d'emballage approprié pour le transport de l'EPI est le paquet de vente. Les équipements de protection BLS ne sont pas conçus selon la directive 2014/34/UE.

## DE GEBRAUCHSANWEISUNG

**Wichtig:** Verwenden Sie das Produkt nicht nach dem auf der Verpackung aufgedruckten Datum.

Lesen Sie die Gebrauchsanweisung aufmerksam und bewahren Sie diese in einem sicheren Ort.

Die Halb-Gesichtsmasken der Serie 8000 wurden gemäß den EN405 Standards hergestellt.

Diese Halb-Gesichtsmaske ist in der III Kategorie der persönlichen Schutzausrüstung (PSA) klassifiziert gemäß den europäischen Europäische Verordnung 425/2016. Für die 8000 Serie wurden drei Masken Versionen produziert, die sich durch die Markierungen unterscheiden. Die Version mit ABEK1P3 R D Filtern ist mit 8400 markiert; Version mit A2P3 R D Filtern trägt die Markierung 8600; die Version mit A2P2 R D Filtern ist mit 8100 markiert.

Die Maske darf nur in Übereinstimmung mit folgenden Gebrauchs- anweisungen benutzt werden. Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung über entstandene Schäden, die durch eine falsche Gebrauchsweise, durch den Gebrauch von nicht originalen Ersatzteilen oder durch Nichteinhaltung der Gebrauchsvorschriften entstanden sind.

Als eine nicht unterstützte Schutzausrüstung, kann diese Maske keine Pressluft oder mit Sauerstoff angeregte Luft zuführen. Es wird nur die Reinigung von der Luft aus der unmittelbaren Umgebung ermöglicht, das durch die manuelle Atmung erfolgt. Diese Maske kann nur als Atemschutz benutzt werden in Orten, deren Luft-Sauerstoffgehalt über 17% liegt. Diese Maske erlaubt den Gebrauch nur in Umgebungen mit Gasen, die bestimmten Geruch oder Geschmack haben. Der Nutzer muss die Halbmaske ersetzen, wenn er beginnt, Gasgeruch oder eine Zunahme der Einatmungsanstrengung wahrzunehmen.

Für den Gebrauch in explosionsgefährdeten Bereichen müssen zusätzlich die Sicherheitsvorschriften vor Ort, sowie die möglichen Verletzungen bei der Arbeit beachtet werden.

Diese Maske sollte nicht in Orten benutzt werden wie Zisternen, Schächten oder Underground.

Verlassen Sie sofort den Arbeitsort, wenn:

- die Maske beschädigt wurde
- das Atmen schwierig und aufwändig wird
- Sie Symptome von Schwächeanfällen oder das Gefühl der Ummächtigkeit verspüren

die Konzentration der Luftverunreinigungen unbekannt ist Personen mit einem Bart oder einem Schnurrbart, die aus der Maske herausstehen, sollten diesen Apparat meiden, da dies die Passform widern und die Effizienz mildern kann.

Es dürfen keine Veränderungen an der Maske vorgenommen werden. Alle, auch die kleinsten, nicht autorisierten Modifizierungen lassen die Garantie, wie auch jegliche Verantwortungen des Herstellers gegenüber Drittpersonen verfallen.

Diese Maske sollte nur von Arbeitskräften benutzt werden, die ordnungsgemäß ausgebildet worden sind und die nötige Erfahrung haben. Masken, die sich zu Wiederbenutzung eignen, sollten in einem geschlossenen Container aufbewahrt werden. Sie sollten vor Staub, Schmutz, rauem Licht, Strahlungen, Feuchtigkeit sowie auch Wärmequellen geschützt werden. Beim Lagern oder Verlagern der Masken achten Sie bitte darauf, dass die Verpackungen unversehrt sind und es keine Gefahr besteht, dass die durch scharfe Gegenstände beschädigt werden können.

Alle Halb-Gesichtsmasken der Serie 8000 sind mit CE 0426 - EN 405:2001 markiert.

• CE zeigt die Einhaltung von Anforderungen zur Gewährleistung von Gesundheitsschutz und Sicherheit, wie die in Annex II der europäischen Europäische Verordnung 425/2016 beschrieben sind mit Übereinstimmung mit den EN 505:2001 Standards.

• Die Nummer 0426 identifiziert die Benannte Stelle ITALCERT S.r.l. - Viale Sarca, 336 - 20126 Mailand (Italien) für die Kontrolle gemäß Modul D der europäischen Verordnung 425/2016 zuständig

• Die Nummerierung EN 405:2001 weist auf den eingehaltenen europäischen Standard und das Datum dieser Gesetzausfertigung für Europa. Dieser Standart legt die minimalen Anforderungen an eine Halb-Gesichtsmaske, um ihre Nutzung als Atemschutzausrüstung zu erlauben. Außerdem bedingt dies Labor und praktische Tests, die ver-

sichern, dass dieses Model den festgelegten Anforderungen entspricht. Die Atemschutzmaske muss an einem Ort gelagert werden, dessen Temperaturen zwischen -10°C und +50°C liegen und die Feuchtigkeit unter 80% ist.

### VOR DEM GEBRAUCH

Überprüfen Sie die Maske immer vor dem Gebrauch. Defekte Bestandteile der Maske müssen vor dem Gebrauch ersetzt werden. Und zwar:

- Vergewissern Sie sich, dass die Halb-Gesichtsmaske sauber und sich in einem einwandfreien Zustand befindet. (Entfernen Sie die Abdeckung des Auslassventils, um die Sauberkeit des Ventils wie auch die des Ventilgehäuses zu kontrollieren. Diese müssen sauber sein und keine Schäden oder Deformationen aufweisen.)
- Überprüfen Sie die Vollständigkeit und Nutzfähigkeit der Kopfbänder.
- Überprüfen Sie alle Plastikstellen auf Schäden.

### SÄUBERUNG

Die Atemschutzmasken der Serie 8000 dienen mehr als für eine Schicht (8 Stunden). Wenn der Träger der Maske sich für eine wiederholte Nutzung derselben Maske entscheidet, muss diese nach jeder Schicht der folgenden Anweisung nach gereinigt werden: Putzen Sie den gesichtbedeckenden Teil mit einem feuchten Lappen mit/ oder seifig Wasser (WasserTemperatur nicht über 40°C), ohne dass die Filter der Maske damit in Kontakt treten. Das Produkt darf dementsprechend auch nicht vollständig ins Wasser eingetaucht werden. Vergewissern Sie sich vor der Lagerung, dass die Maske vollständig trocken ist. Lagern Sie die Maske in einem geeigneten Beutel oder einem Container in einem trockenen und nicht-verunreinigten Raum. Notieren / merken Sie sich den Tag der Benutzung und den der Öffnung der Verpackung der Maske.

### AUFRAGUNG

• Bestehten Sie zunächst das untere elastische Band am Hinterhals und platzieren Sie Ihr Gesicht in die Maske so, dass der Kinn sich in dem unten Bereich der Maske befindet.

• Ziehen Sie danach die Maske über das Kinn.

• Während Sie die platzierte Maske mit einer Hand halten, ziehen Sie den oberen plastischen Befestigungsgurt über den Kopf mit der anderen Hand.

• Regulieren Sie die Befestigungsbänder wie es in Abb. 4 & 5 gezeigt ist. Ziehen Sie die Bänder nicht zu fest. Vergewissern Sie sich, dass die Maske richtig sitzt (etwas weiter unten), damit die perfekte Passform erreicht wird.

### PASSFORM ÜBERPRÜFEN

Während Sie die Maske tragen, schließen Sie die die Filter mit den Händen und atmen Sie tief ein. Wenn die Luft nicht entweicht, sitzt die Maske richtig. Sollte dies nicht der Fall sein, regulieren Sie die Bänder und repositionieren Sie die Maske erneut. Wiederholen Sie dies, bis die optimale Passform erreicht worden ist.

### AUSSCHLUSS

Verschmutzte Atemschutzausrüstung, dessen Bestandteile oder Materialien, die für die Säuerung der Masken benutzt werden sind, müssen eventuell als Sondermüll entsorgt werden. Dies hängt von den Substanzen in der Luft und ihren Mengen ab, den die Maske bei der Benutzung ausgesetzt ist. In Sonderfällen können besondere Legalisierungen sich geltend machen.

### PRODUKTKENNZIECHNUNGEN

CE Registrierte Handelsmarke von Hersteller.

• Bezeichnet Jahr (mittlerer Kreis) und Monat (Pfeil) der Produktion.

8100 haben einen NPF (nomineller Schutzfaktor) von 12XTLV.

R 8000 Die Halbmasken der Serie 8000 sind wiederverwendbare Produkte.

D Die 8000 Serie erfüllt die Anforderungen an die Verstopfung und ist mit D gekennzeichnet. Das bedeutet, dass sie eine gute Leistung und lange Lebensdauer, auch in sehr staubigen Umgebungen, haben. Diese Gebrauchsanweisung wurde von der Italcert (Benannte Stelle Nr. 0426) genehmigt, mit der Freigabe des EG-Typ Zertifikat dieser Produkte als III Kategorie der persönlichen Schutzausrüstung (PSA). Die Art der Verpackung, die für den Transport der PSA geeignet ist, ist das Verkaufspaket. Die Schutzeinrichtungen von BLS sind nicht gemäß der Richtlinie 2014/34/EU ausgelegt.

## FI KÄYTÖÖHJEET

**TÄRKEÄÄ** Älä käytä tuotetta pakkaukseen painetun päivämärän jälkeen.

Lue nämä ohjeet huolellisesti läpi ja säilytä niitä turvallisessa paikassa.

Tämä puolinaamari on valmistettu standardin EN 405 mukaisesti.

Tuote on luokiteltu luokan III henkilösuojaimaksi, neuvoston Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus 2016/425. Sarjan 8000 malleihin kuuluu kolme versiota, jotka tunnistetaan helposti naamarista olevasta merkinnästä. Versio suodattimilla ABEK1P3 R D on merkity 8400 ja versio suodattimilla A2P3 R D on merkity 8600. Versio suodattimilla A2P2 R D on merkity 8100.

Naamaria on käytettävä seuraavien ohjeiden mukaisesti. Valmistaja ei ole mitään vastuuta vahingoista, jotka syntyvät väärästä käytöstä, ei alkuperäisen varaosan käytöstä tai seuraavien ohjeiden noudattamatta jättämistä. Koska tämä puolinaamari on avustamaton suojailete, se ei toimita käyttäjälle ilmaa, paineilmaa tai hapelia rikastettua ilmaa vaan saali yksinomaan ympäristövääressä tilassa olevan suodattimella puhdistetun ilman toimituksesta hengityksen kautta. Täta puolinaamaria tulee käyttää vain jos hampitaso ylittää 17 % tilavuudesta. Puolinaamaria voidaan käyttää ympäristöissä, joissa esintyy pelkkää kaasusaastetta, jota ei ole mahdollista havaita maku- tai hajuainesta kautta. Käytäjän on valittettava maski, kun hän haistaa kaasun. Samä päässä, jos havaitaan lisääntyvää hengitysponnistusta. Rajahdysalittesta ympäristössä käytössä varten suositellaan tarkoituksemukaisista määräysten ja lain mukaisten testien suorittamista ennakkoon. Täta puolinaamaria ei voi käyttää suljettuissa tiloissa kuten sähiliöt, kanavat tai maanalaiset käytävät. Työalueelta on poistettava välittömästi jos: puolinaamariin on kohdistettu vahinko; hengitys muuttuu raskaaksi ja vaikeaksi; huimausta/ja/tai tainutusta esintyy; saastuttavan aineen tiivistyä ja luontoo ei tunneta. Henkilöt joilla on paria ja/tai viikset, jotka tulevat ulos puolinaamariin reunoilta, eivät saa käyttää suodattimella varustettuja hengityslaitteita, sillä nämä ominaisuudet vähentävät naamaosan tiivistyä ja vaarantavat sen oikeaa käytöä. Puolinaamari ei saa tehdä muutoksia. Mahdolliset valtuuttamatut muutokset, myös pienet, saavat tuottelulle annetun takuun sekä mahdollisen valmistajan kolmansilla tahoille antaman vastuun raukeamaan. Käytäjä tulee kouluttaa ja opastaa puolinaamariin käyttöön. Kun puolinaamaria ei käytetä sitä on säälytettävä suljetussa laatikossa pölyltä ja liila sekä valolta, kosteudelta ja lämmönluhteiltä suojauttuna. Liikutukseen ja varastoinniin aikana varmistaa pakkausten eheys välttämällä niiden vahingotilumista terävällä esinillä tai liitostyristä ja muodonmuutosta liiallisten ylikuumien vuoksi. Kuljetusta varten käytä alkuperäistä laatikkoa. Puolinaamariaa lukee merkity CE 0426 – EN 405:2001. CE-merkki osittaa terveyteen ja turvallisuuteen liittyvien vähimmäisvaatimusten noudattamista, joista Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus 2016/425 liitteessä II ja yhdenmukaisuusstandardi EN 405:2001 kanssa. Numero nro 0426 osittaa valtuutettua turvatarvakastajaa–ITALCERT S.r.l.-Viale Sarca, 336 - 20126 Milano (Italia), jonka tehtävänä on tarkistaa tuote Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 2016/425 moduulin D mukaisesti. Numero EN 405:2001 tunnistaa eurooppalaiset standardit ja niiden asettamispäivän Euroopan markkinolle. Kyseinen standardi määritää minimivaatimukset puolinaamareille hengitysteiden suojailettene ja sisältää lisäksi käytännölliset käytötesit ja laboratoriotesit määritettyin vaatimusten takaamiseksi. Säilytä suojinta -10 °C + 50 °C värisessä lämpötilassa - Suht. kosteus < 80

## ENNEN KÄYTÖÄ SUORITETTAVAT TARKASTUKSET

Puolinaamari tulee tarkistaa ennen jokaista käyttöä. Vialliset osat tulen vaihtaa ennen käytöä ja ennen kaikkea. Tarkista, että puolinaamari on puhdas ja täydellisessä kunnossa.

Tarkista erityisesti imukalvo, jonka tulee aina olla joustava eikä koskaan jykä. Irrota kansi tyhjennysventtiilistä (uloshengitys) tarkastuksesi sekä venttiilin kannattimen sisäosan puhdistuksien etä uloshengitysventtiilin: tämän venttiilin tulee olla puhdas, siinä ei saa olla muodonnmuutoksia ja/tai rikkoutumisia. Tarkista, että valjaat ovat ehjät. Tarkista, että kaikki muoviosat ovat ehjät.

## PUHDISTUS

Sarjan 8000 hengityslaitteita voidaan käyttää useammassa kuin yhdessä työvuorossa (8 tunnia). Jos käyttäjä päättää käyttää sitä uudelleen, se tulee puhdistaa jokaisen työvuoron lopussa seuraavilla ohjeilla noudattamalla. Puhdistuksiviste lämpimään saippuaveteen kostutellulta liinalla (ei yli 40°C). Suodattimet eivät saa joutua kosketukseen liinan ja/tai saippuaveden kanssa. Älä upota tuotetta veteen. Varmista, että naamarit on täysin kuiva ennen sen varastointia. Säilytä hengityslaitteita sopivassa laatikossa ja laatikko kuivassa ja saastumattomassa tilassa. Merkitse sen käyttäjä nimí ja päivämäärä jolloin alkuperäinen pakaus avattiin.

## PUKEMINEN PÄÄLLE

1. Aseta alempi joustava hihna kaulan taakse ja pue puolinaamari asettamalla leuka kosketukseen naamarin alaosan kanssa.

2. Laita naamarit sitten nenän kohdalle.

3. Pidä naamarit paikoillaan yhdellä kädellä ja säädää hihnojen asentoa toisella kädellä.

4. Säädää ylähihnoja vetämällä niitä kuvassa 4 osoitetun suuntaan ja alahihnoja kuvassa 5 osoitetun suuntaan. Älä vedä hihnoja liika.

Varmista, että naamarit on puettu oikealla kallistuksella (kevyesti alas/pain) ihanteellisen asennon saavuttamiseksi.

## TIIVIYSTÄÄN TARKASTUS

Kun naamaria käytetään, sulje suodattimet kämmenillä ja hengitä syvään. Jos ilmavuoto ei esintyy puolinaamariin reunojen pituudella, se on puettu oikein. Jos ilmavuotoa esiintyy, asemoi naamari uudelleen ja lisää etuosaan kohdistuva kireytä ja toista testi, kunnes sopiva tulos saavutetaan.

## HÄVITÄMINEN

Hengityslaitteita tulee käsitellä jätteinä, joiden vaarallisuus määritetään määritetyjen aineiden mukaan joille ne on altistettu. Joissakin tapauksissa paikalla voi olla myös erityinen lakisasetus.

 Valmistajan rekisteröröimä merkki

 Päivitys joka osittaa valmistusvuoden (ympyrä) ja -kuukauden (nuoli).

Mallien 8400 ja 8600 nimellinen suojauskerroin (NSK) on 33XTLV  
Mallien 8100 nimellinen suojauskerroin (NSK) on 12XTLV.

R Sarjan 8000 malli on merkity kirjaimella R (uudelleenkäytettävä).

D Sarja 8000 on yhdenmukainen tukkeutumiselle asetetutten vaatimusten kanssa ja se on merkity kirjaimella D. Tämä takaa ihanteellisen suorituskyvyn myös erittäin pölyisissä ympäristöissä.

Nämä käytööhjeet on hyväksytty Italcert:n toimesta (Valtuutettu tarkastaja nro 0426), suhteessa CE-sertifikaattiin tuotteiden käytössä luokan III henkilösuojaimena (P).

Henkilösuojainten kuljettamiseen soveltuva pakkaustyyppi on myyntipakkauks. BLS: n suojaileitteita ei ole suunniteltu direktiivin 2014/34/EU mukaisesti.

## PT INSTRUÇÕES DE USO

**IMPORTANTE** • Não utilizar o produto após a data impressa na embalagem

Leia as instruções atentamente e conserve este manual

O respirador BLS Serie 8000 foi fabricado de acordo com a Norma EN405

Esta semi-máscara foi classificada como EPI de Categoria III, conforme a Regulamento CE 425/2016. A Serie 8000 dispõe de 3 versões facilmente identificáveis por meio da marcação no dispositivo: 8400 oferece nível de proteção ABEK1 P3 R D, 8600 oferece nível de proteção A2 P3 R D e a 8100 oferece nível de proteção A2 P2 R D.

Este respirador deverá ser utilizado unicamente segundo as instruções mencionadas neste documento. O fabricante não se responsabiliza por uso inadequado, peças de reposição não originais e incumprimento das instruções de uso.

O respirador Serie 8000 não fornece ar comprimido ou enriquecido, sendo considerado um dispositivo de pressão negativa onde a filtração é determinada pelo processo de respiração natural do usuário.

Esta semi-máscara só deve ser utilizada em ambientes com quantidade insuficiente de oxigênio (<17%). A semi-máscara serie 8000 pode ser utilizada em ambientes contaminados com poeiras, fumo e gases identificados. Para uso em ambientes potencialmente explosivos, consulte seu técnico de segurança no trabalho. O operador deverá substituir a meia máscara quando começar a perceber o cheiro do gás ou um aumento do esforço de inalação

This mask should not be used in confined spaces such as cisterns, ducts, or underground.

Não utilize em espaços confinados tais como cisternas ou no subsolo. Abandonar o lugar de trabalho nas seguintes situações:

- Se a semi-máscara estiver danificada
- Se a resistência respiratória aumentar excessivamente
- Se sentir sintomas de ansia, nausées ou vertigens
- Se as concentrações de contaminantes forem desconhecidas.

É desaconselhável o uso caso o utilizador use barba, bigode ou cicatrizes que impeçam a perfeita aderência ao rosto.

Não modifique o dispositivo. Qualquer modificação comporta a revogação de toda responsabilidade do fabricante.

This half face mask should be used by personnel that are properly trained and that have the relevant experience.

Este respirador deverá ser utilizado por personal qualificado y devidamente treinado en su uso.

A semi-máscara deve ser utilizada pelo operário devidamente treinado e com experiência relevante.

As semi-máscaras que possam ser reutilizadas deverão ser guardadas na sua própria bolsa ou outra embalagem apropriada, para se proteger da poeira, humidade, luz intensa ou calor excessivo. Verifique se no transporte objetos perfurantes não danifiquem a embalagem ou os filtros. Não coloque peso em cima dos filtros. Utilize a embalagem original sempre que for possível. Observe as marcações CE0426 – EN405:2001 na semi-máscara:

- A marca CE indica que cumpre os requisitos mínimos de saúde e segurança como indicado no Anexo II da Regulamento CE 425/2016 e cumpre a Norma EN405:2001.

A marcação EN405:2001 identifica a Norma Europeia e o ano de adopção. Esta norma estabelece o requisito mínimo para uso de respiradores Semifaciais como dispositivos de proteção respiratória assim como ensaios práticos e de laboratórios que deverão ser realizados para os desempenhos de cada versão.

Este dispositivo deverá ser conservado em ambientes -10 °C/+50

\*C e humidade relativa <80%

### ANTES DE USAR

- Verifique se a semi-máscara está limpa e apta para o uso. Retire a tampa do porta-válvulas frontal para verificar se o encaixe e as válvulas estão limpos e livres de deformações.
- Verifique a integridade do armêns.
- Verifique se a semi-máscara não está danificada.

### HIGIENIZAÇÃO

Os respiradores Série 8000 podem ser reutilizados após um turno de trabalho (8h). Se o usuário decidir reutilizar, deverá limpar a borda de vedação com um pano húmido em água e sabão (<40 C). Evite que os filtros fiquem molhados. Não submerja o dispositivo em água. Verifique se está completamente seco antes de guardar. Guarde na sua própria bolsa ou equivalente em ambiente seco e limpo. Indique na bolsa o nome de usuário e data de abertura.

### COLOCAÇÃO E AJUSTE

Segure a fivelha do elástico inferior atrás do pescoço, coloque o queixo na parte inferior do respirador.

Coloque o respirador sobre o nariz

Segure a semi-máscara com uma mão sobre o rosto e com a outra mão coloque o armêns acima da cabeça.

Ajuste os elásticos superiores como indicado no desenho 4 e os elásticos inferiores como indicado no desenho 5. Esticar os elásticos excessivamente pode comprometer a correta vedação. Verifique que a semi-máscara é utilizada com a inclinação adequada (levemente inclinada para baixo) para um ótimo ajuste e vedação.

### VERIFIQUE A VEDAÇÃO

Com a semi-máscara ajustada, coloque as mãos sobre os filtros laterais e inale profundamente. Se não existir fugas, você colocou adequadamente. No caso de fugas, reposicione, aperte levemente os elásticos e repita o processo até conseguir a correta vedação.

### ELIMINAÇÃO DO RESÍDUO

Os dispositivos de proteção respiratória e seus componentes deverão ser considerados e tratados como produtos contaminados iguais aos contaminantes a que foram expostos. É possível que existam legislações específicas para alguns contaminantes que deverão ser consideradas pelo departamento de prevenção.

### MARCAÇÃO

 Logotipo do fabricante

 Indica ano (círculo central) e mês (seta) de produção.

8400 e 8600 são FPA (fator de proteção assinado) 33xTLV  
8100 é FPA (fator de proteção assinado) 12xTLV

R Os produtos da Série 8000 são Reutilizaveis.

D Os produtos da Série 8000 foram testados para prova de saturação e estão marcados D. Significa que oferecem alto desempenho e durabilidade em ambientes altamente contaminados por poeiras e fumos.

Este manual de instruções foi aprovado por Italcert (Organismo Notificado no 0426), com a emissão do Certificado de Tipo CE, referente aos Equipamentos de Proteção Individual de Categoria III. O tipo de embalagem adequado ao transporte do DPI é a embalagem de venda

Os dispositivos de proteção BLS não são concebidos de acordo com a Diretiva 2014/34/UE.

## NL GEBRUIKSAANWIJZING

**Belangrijk** Gebruik het product niet na de datum die op de verpakking staat vermeld!

Lees deze instructies aandachtig door en bewaar ze goed.

Het halfgelaatsmaskers van de 8000 serie zijn vervaardigd overeenkomstig de EN 405 norm.

Dit halfgelaatsmasker is geclassificeerd als een categorie III persoonlijke beschermingsmiddel, overeenkomstig de Europese verordening 425/2016. In de 8000-serie worden drie modellen geproduceerd die gemakkelijk te herkennen zijn door middel van de markering op het masker. De versie met ABEK1P3 R D filters is gemarkeerd als 8400, de versie met A2P3 R D filter met 8600 en de versie met A2P2 R D filters is gemarkeerd als 8100.

Dit masker mag alleen worden gebruikt overeenkomstig de instructies van deze gebruiksaanwijzing. De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor voor schade die voortvloeit uit het oneigenlijk gebruik, het gebruik van onderdelen van derden, of niet naleven van deze instructies.

Dit masker heeft geen hulpmotor en levert dus geen gecomprimeerde of zuurstof verrijkte lucht. Dit filter(s) van dit masker laat alleen gezuiverde lucht door die wordt onttrokken uit de ommiddellijke omgeving, door de normale ademhaling.

Dit halfgelaatsmasker mag alleen worden gebruikt in ruimtes waar het zuurstofgehalte van de lucht hoger is dan 17%. Dit halfgelaatsmasker mag alleen worden gebruikt in omgevingen met gassen met een bepaalde geur of smaak. De bediener dient het halfgelaatsmasker te vervangen wanneer hij gas ruikt, of wanneer hij bemerkt dat het ademen moeilijker wordt. Voor het gebruik in explosiegevaarlijke omgevingen dienen de normen van de geldende veiligheidsinstructies gerespecteerd te worden.

Deze maskers mogen niet gebruikt worden in gesloten ruimtes zoals tanks, ralen of ondergronds.

Verlaat van de arbeidslokatie onmiddellijk als:

-de halfgelaatsmasker is beschadigd;

-de ademhaling zwaarder wordt;

-er symptomen van duizeligheid en/of wazigheid merkbaar zijn;

-de aard en de concentratie van verontreiniging onbekend is. Personen met een baard of snor die onder het masker uitsteekt moeten afzien van het gebruik van dit masker, want dit kan afbreuk doen aan de pasvorm en de goede werking van het masker.

Er mogen geen aanpassing gedaan worden aan het masker. Elke ongewoorde wijziging, zelfs hele kleine, laait de garantie vervallen, evenals elke aansprakelijk van de fabrikant.

Dit halfgelaatsmasker moet worden gebruikt door goed opgeleid en ervaren personeel.

Maskers die na gebruik nog bruikbaar zijn moeten worden bewaard in een afgesloten verpakking en beschermd tegen stof, vuil, fel licht vochtigheid of warmtebronnen.

Zorg ervoor dat bij transport en/of opslag van de maskers, de verpakking intact is en niet kan worden beschadigd door scherpe voorwerpen of materialen die de filters kunnen perforeren. Zorg ook dat de filter niet kunnen vervormen doordat ze in aanraking komen met zware voorwerpen.

Gebruik de originele verpakking voor vervoer.

Op het halfgelaatsmasker is de CE 0426 – EN 405:2001 markering aangebracht:

- CE geeft aan dat het voldoet aan de basis gezondheids- en veiligheidseisen, zoals vastgelegd in bijlage II van de Europese verordening 425/2016 en in overeenstemming zijn met ni 405:2011 Europees norm.

- Het nummer 0426 identificeert de Notified Body ITALCERT S.r.l.- Viale Sarca, 336 - 20126 Milaan (Italië) belast met de controle overeenkomstig module D van de Europese verordening 425/2016 - Het nummer EN 405:2001 refereert aan de Europese norm en de datum van de inwerkingtreding ervan voor Europa. Deze standaard bepaalt de minimale vereisten voor dit halfgelaatsmaskers om te worden gebruikt als een adembeschermingssysteem. Ook zijn de praktijk en laboratorium testen vastgesteld die uitgevoerd moeten worden er voor te zorgen dat het specifieke model aan de eisen voldoet.

Het masker moet worden opgeslagen in omgeving met temperatuurbereik tussen-10 ° C en + 50 ° C en een relatieve vochtigheid < 80%.

### VOOR GEBRUIK

Het halfgelaatsmasker moet altijd worden gecontroleerd voor gebruik.

Defecte onderdelen moeten worden vervangen voor gebruik.

In het bijzonder:

-Controleer of het masker schoon is en in perfecte staat verkeert.

Verwijder het klepje van het uitademventiel om te controleren of zowel de binnenkant van het ventiel als het ventiel zelf schoon is, niet vervormd of kapot.

-Controleer of het hoofdbandenset compleet is.

-Controleer alle plastic onderdelen op broek.

### REINIGING

De maskers uit 8000-serie kunnen meer dan één enkele shift (8 uur) gebruikt worden. Als de drager het masker te herbruiken dan moet het masker aan het einde van elke shift volgens de volgende instructie gereinigd worden.

Maak het gezichtsstuk schoon met een doek bevochtigd in een warm sopje (niet hoger dan 40° C). Zorg dat de filters niet in contact komen met het doek en/of met het sopje. Het product niet in water onderdompelen. Zorg ervoor dat het masker volledig droog is voordat het opgeborgen wordt. Het masker opbergen in een geschikte tas of box in een droog en schone omgeving. Noteer de naam van de drager en de datum wanneer de verpakking geopend is.

### DRAGEN

Als het onderste elastiek om de nek en doe uw gezicht in het halfgelaatsmasker, door uw kin tegen de onderste rand van het masker te duwen.

- Plaats het masker over de neus.

- Houdt het masker met één hand op zijn plaats terwijl u met uw andere hand het bovenste elastiek positioneert op uw hoofd.

- Maak de bovenste elastische banden op maat door te trekken in de richting die is weergegeven in figuur 4 en de lagere bandjes door te trekken in de richting die wordt weergegeven in afbeelding 5. Doe dit met beide handen.

Zorg ervoor dat het masker op een juiste manier wordt gedragen (lichtjes naar beneden) zodat het perfect past.

### CONTROLE VAN DE PAVORM

Als u het masker ophaalt, sluit u beide filters af met behulp van de palm van uw handen en adem diep in. Als er geen lucht wordt aangezogen aan de buitenzijdes van het masker is het goed aangesloten. Indien dit wel het geval is, masker opnieuw plaatsen, banden aantrekken en test herhalen totdat een geschikt resultaat wordt verkregen.

### AFVAL

Gebruikte adembescherming, onderdelen of enig ander materiaal wat is gebruikt om te reinigen of desinfecteren van de masker kan chemisch afval zijn. Dit hangt af van de aard en hoeveelheid van de stoffen waaraan de gebruiker is blootgesteld geweest. In sommige gevallen kan aanvullende wetgeving van toepassing zijn.

### MARKERING

 Gedeponeerd handelsmerk van de fabrikant

 Geeft jaar (centrale cirkel) en maand (pijl) van de productie aan. 8400 en 8600 hebben een NPF (nominale beschermende factor) van 33XTLV  
8100 hebben een NPF (nominale beschermende factor) van 12XTLV.

R 8000 serie halve maskers zijn herbruikbare producten.

D 8000 serie voldoet aan verstoppingseisen en is gemarkeerd met een D van dus. Dit betekent dat het product goed functioneert en een lange levensduur heeft in zelfs zeer stoffige omgevingen. hebben Deze gebruiksaanwijzing is goedgekeurd door Italcert (erkend organisatie n ° 0426), met de uitgifte van het EC-typenCertificat van deze producten als een Categorie III persoonlijke beschermingen middel (PBM). Het type verpakking dat geschikt is voor het transport van de PBM is het verkooppakket. BLS-beveiligingen zijn niet ontworpen volgens richtlijn 2014/34/EU.

## PL INSTRUKCJA UŻYCIA

**WAŻNE** Nie używać produktu po upływie daty podanej na opakowaniu.

Proszę uważnie przeczytać tę instrukcję i przechowywać ją w bezpiecznym miejscu.

Ta półmaska została wyprodukowana zgodnie z normą EN 405. Ta półmaska jest klasyfikowana jako środek ochrony indywidualnej Kategorii III zgodnie z rozporządzenie europejskie 425/2016.

Modele z serii 8000 są dostępne w trzech wersjach, które są łatwo rozpoznawalne dzięki etykietce na masce. Wersja z filtrami ABEK1P3 R D oznaczona jest 8400, a wersja z filtrami AA2P3 R D jako 8600.

Maska ta powinna być stosowana wyłącznie zgodnie z niniejszą instrukcją i z filtrami do niej przeznaczonymi. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niewłaściwego stosowania masek, z użycia elementów nieoryginalnych lub nieprzestrzegania ich instrukcji. Aby samodzielnie urządzenie zabezpieczające, półmaska ta nie dostarcza sprzężonego lub wzwożagonego w tlen powietrza. Pozwala na oczyszczenie powietrza z atmosfery przez filtry w naturalnym procesie oddychania. Ta półmaska może być używana gdy poziom tlenu w powietrzu przekracza 17% objętości. Ta półmaska może być stosowana tylko w środowiskach zanieczyszczonych przez gazy o wyczuciu smaku lub zapachu. Operator powinien zmienić półmaskę, gdy zacznie wyczuwać zapach gazu lub wzrośnie wysiłek oddechowy. Do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem, zaleca się przeprowadzenie uprzednich badań przewidzianych w normach i przepisach. Ta maska nie powinna być stosowana w takich zamkniętych pomieszczeniach jak cysterny, kanały lub pod ziemią.

Opuść natychmiast miejsce pracy gdy:

- półmaska ulegnie uszkodzeniu lub zniszczeniu;
- oddychanie staje się ciężkie lub utrudnione;
- pojawiają się zatrzymania i / lub dyskomfort podczas pracy;
- rodzaj i stężenie zanieczyszczeń nie są znane.

Osoby z wystającą poza maskę brodą lub wąsami, powinny powstrzymać się z korzystaniem z masek, ponieważ może to powodować złe dopasowanie maski i niską jej efektywność. Nie można dokonywać żadnych zmian konstrukcji maseki. Wszelkie nieuprawnione zmiany, nawet drobne, powodują utratę gwarancji jak również utratę odpowiedzialności producenta wobec osób trzecich. Ta półmaska powinna być użytkowana przez osoby, które posiadają odpowiednie przeszkolenie i doświadczenie. Nieużywaną półmaską powinna być przechowywana w zamkniętym pojemniku i chroniona przed kurzem, wilgocią, światłem słonecznym oraz źródłami ciepła. Podczas przenoszenia lub przechowywania należy upewnić się, że opakowanie jest nienaruszone oraz nieuszkodzone przez ostre przedmioty lub materiały, które mogą zgnieść lub zniekształcić produkt przez nadmierne obciążenie. Do transportu używać oryginalnego opakowania. Oznaczenie CE 0426 – EN 405/2001 jest nadrukowane na półmaskach. Symbol CE oznacza, że wyrob spełnia podstawowe wymagania dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa określone w Załączniku nr. II rozporządzenie europejskie 425/2016 i jest zgodny z Europejską Normą EN 405/2001. Numer 0426 identyfikuje notyfikowaną jednostkę ITALCERT S.r.l.-Viale Sarca, 336 - 20126 Mediolan (Włochy) odpowiedzialną za kontrolę zgodnie z modelem D rozporządzenia europejskiego 425/2016. Napis EN 405:2001 oznacza numer Normy Europejskiej i datę jej opublikowania w Europie. Norma ta określa minimalne wymagania dla półmaski, które są stosowane jako sprzęt ochrony drog oddechowych. Określa również zakres badań laboratoryjnych, które muszą być przeprowadzone w celu zapewnienia, że dany model spełnia wymagania. Maski muszą być przechowywane w temperaturze od -10 °C do +50 °C i przy wilgotności względnej < 80%.

### PRZED UŻYCIMI

Ta półmaskę należy zawsze sprawdzać przed użyciem. Uszkodzone

części muszą być wymienione przed użyciem. A szczegółowo:

- Sprawdź czy półmaska jest czysta i sprawna, sprawdź membrany i gumowe podkładki. Membrany muszą być elastyczne i nie sztywne, a uszczelki nienaruszone.
- Zdejmij pokrywę zaworu wydechowego w celu sprawdzenia zarówno czystościewnętrznej obudowy zaworu, jak i samego zaworu. Elementy te muszą być czyste i wolne od deformacji lub uszkodzeń.
- Sprawdź czy uprząż jest kompletna.
- Sprawdź czy wszystkie plastikowe części są nieuszkodzone.

### CZYŚCZENIE

Maski oddechowe serii 8000 mogą abyć stosowane więcej niż jedna zmiana robocza (8 godzin). Jeśli użytkownik zdecyduje się użyć maskę ponownie to należy oczyścić ją po użyciu według poniższych instrukcji. Czyszczenie uszczelki szmatką zwilżoną ciepłą wodą z mydlem (nie więcej niż 40 stopni). Filtry nie mogą być w kontakcie ze szmatką lub wodą z mydlem. Nie zanurzać produktu w wodzie. Upewnić się, że maska jest całkowicie sucha przed konserwacją. Przechowywać maskę w odpowiednim pojemniku w suchym i wolnym od zanieczyszczeń. Zanotować imię użytkownika i datę otwarcia oryginalnego opakowania.

### NOSZENIE

- 1) Umocuj dolny pasek elastyczny z tyłu szyi i nałożyć półmaskę poprzez umieszczenie brody w kontakcie z dolną częścią maski.
  - 2) Umieść maskę na nosie.
  - 3) Trzymaj maskę z jednej strony i dopasuj paski uprzęży z drugiej strony.
  - 4) Następnie docignąć paski uprzęży do głowy. Nie wyciągać zbytnio pasków.
- Upewnić się, że maska jest noszona pod odpowiednim kątem, lekko w dół, aby otrzymać idealną pozycję.

### SPRAWDZANIE DOPASOWANIA

Aby sprawdzić dopasowanie półmaski do twarzy należy w czasie noszenia, zasłonić wloty filtrów i wziąć głęboki wdech. Jeżeli nie ma żadnych przecieków powietrza wzdłuż krawędzi maseki, oznacza to, że jest ona dobrze dopasowana. Jeżeli powietrze ucieka, należy ponownie ustawić maskę, docignąć pasy uprzęży i ponownie przeprowadzić powyższy test aż do uzyskania odpowiedniego rezultatu.

### UTYLIZACJA ODPADÓW

Masaki powinny być traktowane jako odpad, którego niebezpieczeństwo zależy od specyficznych substancji, na które zostały one narażone. W niektórych przypadkach może to być określone przez akt prawa.

 znak towarowy producenta

• Wskaznik roku i miesiąca produkcji.

Modele 8400 i 8600 mają FPN (nominalny współczynnik ochrony) nr 33XTLV, a modele 8100 nr 12XTLV.

Modele z serii 8000 są oznakowane literką R. Seria 8000 jest zgodna z wymogami załącznika oznaczone literką D. Zapewnić do doskonałą wydajność nawet w środowiskach o dużym zapyleniu.

Te instrukcje użycia zostały zatwierdzone przez Italcert (jednostka certyfikującą nr 0426), w związku z certyfikatem CE, do użycia jako środek ochrony indywidualnej Kategorii III.

Rodzaj opakowania nadającego się do przetransportowania SÖI do pakiet sprzedawcy. Środki ochrony BLS nie zostały zaprojektowane zgodnie z wymogami Dyrektywy 2014/34/UE

## DA BRUGSANVISNING

### VIGTIGT

Brug ikke produktet efter den dato, der er angivet på pakken.

Læs anvisningerne omhyggeligt, og opbevar dem på et sikkert sted. Denne halvmaske er fremstillet i overensstemmelse med standarden EN 405.

Dette produkt er klassificeret som PV i kategori III, i henhold til det Europæisk forordning 425/2016. Der findes tre udgaver af modellerne i 8000-serien, som er let genkendelige ud fra mærkningen på masken. Udgaven med filtrene ABEK1P3 R D er mærket 8400, den med filtrene A2P3 R D er mærket 8600. Udgaven med filtrene A2P2 R D er mærket 8100.

Masken skal anvendes i overensstemmelse med følgende anvisninger. Producenten påtager sig intet ansvar for skader forårsaget af forkert brug, brug af uoriginele dele, eller manglende overholderse af disse anvisninger. Halvmasken, der er en uassisteret beskyttelsesanordning, giver ikke brugerden ventilering, komprimeret eller oxygen-beriget luft, men tillader blot luftfiltrerelsen fra den omgivende atmosfære, tidligere renset luft fra filteret, gennem den fysiologiske vejrtrækning. Halvmasken kan kun bruges, hvor iltriveauer er mere end 17% af volumen. Halvmasken kan kun anvendes i miljøer, der er forurenset af gasser med mærkbare smags og lugtkarakteristika. Operatoren bliver nødt til at udskifte halvmasken når det begynder at lugte gas eller hvis det bliver tungere at trække vejet. Ved brug i eksplosive atmosfærer anbefales det på forhånd at udføre de tests, som er påkrævet af de referencerede standarder og love. Halvmasken kan ikke bruges i lukkede rum såsom tanke, rørfledninger eller under jorden. Arbejdsmarkedet skal straks forlades, hvis halvmasken er beskadiget, anådredættet bliver besværligt og vanskellig, der opleves svimmelhed og / eller omtagtedhed, der er usikkerhed om arten og koncentrationen af det forurenende materiale. Folk med skæg og / eller overskæg der stikker ud fra halvmaskens omkreds, skal afholde sig fra brugen af filtrerende anådredætsværn, fordi disse karakteristika forringør maskens tæthed til ansigtet og underminerer den korrekte anvendelse. Lad være med at foretage ændringer på halvmasken. Enhver autoriseret ændring, også små ændringer, vil ugyldiggøre produktgarantien og producentens ansvar overfor tredjepart. Brugeren skal uddannes og oplæres i brugen af halvmasken. Halvmasken skal, når den ikke anvendes, opbevares i en lukket behold, væk fra stov, snavs, lys, fugt og varme. Under bevægelige og opbevaring skal man sikre parkernes integritet, så man undgår, at de bliver beskadiget af skarpe genstande eller knust og deformerer af overdriven overbelastning af vægt. Brug den originale æske til transport. På halvmaskerne findes mærkningen CE 0426 - Nummer 0426 identificerer det bemyndigede organ ITALCERT S.r.l.-Viale Sarca, 336 - 20126 Milano (Italien) med ansvar for kontrol i henhold til D i den europæiske forordning 425/2016. Nummeret EN 405:2001 identificerer den europæiske lovgivning og udstedsdatoen i Europa. Denne standard specificerer minimumskravene til halvmasken, udarbejdet til beskyttelse af luftveje, og indeholder også praktiske arbejdssøstre og laboratorieprøver for at sikre overholderne af de foreskrevne krav. Opbevar anådredættmasken ved en temperatur på mellem -10 ° C og +50 ° C - med relativ fugtighed < 80

### KONTROLLER FØR BRUG

Halvmasken skal kontrolleres for hver brug. Defekte dele skal udskiftes før brug og især: Kontroller, at halvmasken er ren og i perfekt stand, tjek især indåndningsmembranerne, der altid skal være fleksible og ikke stive. Fjern hætten til udstødningsventilen (udånding) for at kontrollere såvel rengøringen af den indvendige del af ventiliationsen som udåndningsventilen: sidstnævnte skal være ren, fri for deformation og / eller brud. Kontroller, at remmene er intakte. Kontroller, at der ikke er revner i plastikdelene.

### RENGØRING

Anådredætsværnene i 8000-serien kan bruges i mere end ét skift (8 timer). Hvis brugeren vælger at genbruge masken, skal den rengøres ved slutningen af hvert skift i overensstemmelse med følgende anvisninger. Rengør ansigtstræningen med en klud fugtet med varmt vand og sæbe (ikke over 40 ° C). Filterne må ikke komme i kontakt med kluden og / eller med sæbevandet. Produktet må ikke nedskænkes i vand. Sørg for, at masken er hel tør, inden den lægges væk. Opbevar anådredættmasken i en egnet beholdere og beholder på et tørt og uforurenset sted. Noter navnet på brugeren og datoen for åbningen af den originale emballage.

### IFØRELSE

1. Fastgør den nederste elastisk strop bag halsen og ifør halvmasken ved at placere hænen, så den rører bunden af masken.
2. Placer derefter masken over næsen.
3. Hold masken på plads med den ene hånd, og juster placeringen af remmen med den anden hånd.
4. Juster de øverste stropper ved at trække i retningen angivet i figur 4 og de nederste stroppe ved at trække i retningen angivet i figur 5. Træk ikke for hårdt i elastikkerne.

Sørg for, at masken er iført med den korrekte vinkel (lidt nedad) for at opnå den ideelle position.

### TÆTHEDSPROSJE

Med iført maske skal man lukkefiltrene med håndfladerne og trække vejet dybt. Hvis der ikke er luftudsip langs kanterne, er halvmasken iført rigtigt. I tilfælde af luftudsip skal masken igen placeres, og øje tilspændingen til hovedet skal øges, hvorefter prøven gentages, indtil der er opnået et passende resultat.

### BORTSKAFFELSE

Anådredætsværnene skal betragtes som affald, hvor faren afgøres i forhold til de specifikke substanser, som de udsættes for. I nogle tilfælde kan der være en specifik lovgivning.

 Varemærke registreret af producenten

 Data med angivelse af produktionsår (cirkel) og produktionsmåned (pil).

Modellerne 8400 og 8600 har FPN (nominal beskyttelsesfaktor) på 33XTLV

Modellerne 8100 har FPN (nominal beskyttelsesfaktor) på 12XTLV.

R. Modellerne i 8000-serien er mærket med R (kan genbruges).

D 8000-serien opfylder kravene om tilstopning og er mærket med D.

Dette sikrer fremragende præstationer, selv i stovede miljøer.

Denne brugsanvisning er godkendt af Italcert (attesteringssorga nr. 0426), i henhold til CE-certifikatet, til brug som personlige væremidler (PV) i kategori III.

Den type emballage, der er egnet til transport af PPE, er salgspakken. Beskyttelsesanordningerne fra BLS er ikke udformet i overensstemmelse med direktivet 2014/34/EU

## SE BRUKSANVISNING

**VIKTIGT** Använd inte produkten efter utgångsdatumet på förpackningen.

Läs anvisningarna noga och förvara dem på säkert ställe.

Denna halvmask har tillverkats i överensstämmelse med standard EN 405.

Produkten är klassificerad som PPE av klass III, i överensstämmelse med det Europeadirektiv 425/2016. Modellerna i Serie 8000 är tillgängliga i tre versioner, som lätt känns igen genom märkningen på masken. Versionen med filter ABEK1P3 R D är märkt 8400, den med filter A2P3 R D är märkt 8600. Versionen med filter A2P2 R D är märkt 8100.

Masken ska användas enligt nedanstående instruktioner. Tillverkaren påtar sig inget ansvar för skador, som orsakats av felaktig användning, genom användning av komponenter som inte är original, eller genom underlättelsen att observera dessa instruktioner. Eftersom det handlar om en icke assisterad skyddsutrustning, förser denna halvmask inte användaren med ventilerad, komprimerad eller syrerberikad luft, utan medger endast försörjning av filternadan luft från omgivningsatmosfären genom fysiologisk andning. Denna halvmask ska endast användas där synrenligheten är högre än 17% av volymen. Halvmasken kan användas i omgivningar, som endast förorenas av gas, som har märkbara smak- och luktegenskaper. Operatören måste byta ut halvmasken när han/hon börjar känna gaslukt eller om det blir tyngre att andas. För användning i explosiv atmosfär rekommenderas det att man först utför de prov, som förutsätts i standarder och referenslagar. Denna halvmask kan inte användas i trånga utrymmen, så som cisterner, kanaler eller underjordiska utrymmen. Arbetsområdet ska omedelbart övergivnas om halvmasken har skadats; det blir svårt och trötsamt att andas; man känner ytsel och/eller förröring; föroreningens typ och koncentration är okänd. Personer med skägg och/eller mustascher, som tränger utanför halvmaskens kontur, ska undvika att använda andningsskydd med filter, eftersom dess egenskaper kan göra att halvmaskens kontur inte håller tätt på ansiktet och därfor kan äventyra dess korrekta funktion. Inga modifieringar får utföras på halvmasken. Eventuella ej auktorisade modifieringar, även om aldrig så små, annulerar produktgarantin och eventuellt ansvar från tillverkarens sida gentemot tredje part. Användarna ska ha instruerats och tränats i användning av halvmasken. När den inte används, ska halvmasken förvaras i stängd behållare, skyddad från damm och smuts, samt skyddad från jus, fuktighet och värmekällor. Under hantering och lagring ska man kontrollera förpackningarnas integritet och förhindra att de skadas av vassa föremål eller krossas och deformeras av överdrivna belastningar. Originalembalaget ska användas för transport. På halvmasken återges märkningen CE 0426 - 045 2001. CE-märkningen garanterar att de huvudsakliga kraven rörande hälsa och -säkerhet enligt Bilaga II till det Europeadirektiv 425/2016 och överensstämmelse med standarden EN 405:2001 respektiver. Nummer 0426 identifierar de Annmålda Organet ITALCERT S.r.l.-Viale Sarca, 336 - 20126 Milano (Italien) ansvarig för kontrollen enligt modul D i Europa Direktivet 425/2016. Nummer EN 405:2001 identifierar den europeiska standarden och datum för dess utgåva på det europeiska territoriet. Denna standard specificerar minimikraven för halvmasken som en anordning, som är avsedd till skydd för andningsvägarna och innehåller dessutom praktiska användningstest och laboratorieprover för att garantera överensstämmelse med de föreskrivna kraven. Förvara gasmasken vid en temperatur på -10 °C till +50 °C - U. < 80

**KONTROLLER FÖR ANVÄNDNING** Halvmasken ska kontrolleras före varje användning. Defekta delar ska bytas ut före användning och man ska särskilt kontrollera att halvmasken är ren och i perfekt skick, kontrollera särskilt inhandlingsmembranen, som alltid ska vara flexibla och inte hårdta. Avlägsna locket till avluftningsventilen

(utdanning) för att kontrollera både rengöringen av ventilhållarens insida och utdandningsventilen: denna sistnämnda ska vara ren och utan deformationer och/eller brott. Kontrollera att selarna är hela. Kontrollera att delarna i plast inte uppvisar brott.

### RENGÖRING

Andningsskydden i serien 8000 kan användas under mer än ett skift (8 timmar). Om användaren bestämmer sig för att återanvända masken, ska den rengöras i slutet av varje skift enligt nedanstående instruktioner. Rengör packningen med en trasa, som fuktats med varmt vatten och rengöringsmedel (inte över 40°C). Filten får inte komma i kontakt med trasan och/eller vattnet med rengöringsmedel. Sänk inte ner produkten i vatten. Kontrollera att masken är helt torr innan den läggas undan. Förvara andningsskyddet i en lämplig behållare och placera behållaren på torrt och ej förorenat ställe. Skriv ner namnet på den person som använt den och det datum när originalförpackningen öppnades.

### PÅTAGNING

1. Fäst det nedre elastiska bandet i nacken och ta på halvmasken genom att placera hakan i kontakt med maskens nederdel.
2. Placera sen masken på näsan.
3. Håll masken på plats med en hand och justera selarnas läge med den andra handen.
4. Justera de övre remmarna genom att dra dem i den riktning, som anges på bild 4, och de nedre remmarna i den riktning, som anges på bild 5. Dra inte åt gummibandet för hårt.

Kontrollera att masken har rätt lutning (något nedåt) för att nå det idealiska läget.

### TÄTHETSKONTROLL

Med masken sitter på, ska man stänga till filtren med handflatan och andas djupt. Om det inte läcker luft längs kanterna, så sitter halvmasken rätt. Vid läckage ska masken justeras och spänningen på huvudbanden ökas, upprepa sen testet tills lämpligt resultat uppnås.

### BORTSKAFFANDE

Andningsskydden ska betraktas som avfall vars farlighet bestäms som en funktion av de specifika ämnena de utsätts för. I vissa fall kan en specifik lagstiftning ha förutsätt.

 Tillverkarens registrerade varumärke

 Datumstämpel som anger tillverkningsår (ring) och månad (pil).

Modellerna 8400 och 8600 har en NSF (nominell skyddsfaktor) på 33XTLV

Modellerna 8100 har en NSF (nominell skyddsfaktor) på 12XTLV

R Modellerna i serien Serie 8000 är märkta R (återanvändbara).

D Serien 8000 överensstämmer med gällande igensättningskrav och är märkt D. Detta garanterar optimal prestanda även i mycket dammig omgivning.

Denna bruksanvisning har godkänts av Italcert (Certifieringsorgan nr. 0426), vad beträffar CE-certifikatet, för användning som personlig skyddsutrustning (PPE) av klass III.

Typen av lämplig förpackning för transporten av DPI är försälsningsförpackningen. Skyddsanordningarna Skyddsanordningarna BLS har inte utvecklats enligt Direktivet 2014/34/EU.



## SL NAVODILA ZA UPORABO

### POMEMBNO

Izdelka ne uporabljajte po datumu, odtisnjener na embalaži. Pozorno preberite ta navodila in jih shranite na varjem mestu. Ta polobrazna maska je bila izdelana v skladu s standardom EN405:2001+A1:2009.

Ta izdelek je v skladu z evropsko uredbo 425/2016 razvrščen kot osebna varovalna oprema III. kategorije. Pri modelih serije 8000 in 8000next so na voljo tri različice, ki jih je mogoče enostavno prepoznati po oznaki na maski.

8400	ABEK1P3 R D	8400next	ABEK1P3 R D (rumena)*
8600	A2P3 R D	8600next	A2P3 R D (belo)*
8100	A2P2 R D	8100next	A1P2 R D (zelena)*

\*Barva se navezuje na oznako, ki se nahaja na polobrazni maski.

Maska uporabljajte v skladu z naslednjimi navodili. Proizvajalec ne prevzema nikakrsne odgovornosti za škodo ali poškodbe, ki bi bile posledica neprimerne uporabe, uporabe neoriginalnih komponent ali nespoštovanja teh določil. Ta polobrazna maska je varovalna oprema brez pomoči in uporabnika ne oskrbuje z zrakom, ki bi bil primeren za dihanje, s stisnjensim zrakom ali z zrakom, obogatjenim s kisikom, temveč omogoča le dovanje zraka, prisotnega v okolju, ki se s pomočjo naravnega dihanja pred vstopom v telo prefiltira skozi filter. To polobrazno masko uporabljajte le v okoljih, v katerih je stopnja kisika višja od 17 volumenskih odstotkov. Polobrazno masko lahko uporabljajte v okoljih, kontaminiranih le s takšnimi plini, ki so zaznavni s pomočjo okusa ali vonja. Uprizvajavec mora zamenjati masko, ko zavha plin ali zazna povečan dihalni napor. Pri uporabi masek v eksplozivnih okoljih vam priporočamo, da predhodno izvedete preizkuse, ki jih opredeljujejo predpsi in referenčna zakonodaja. Te polobrazne maseke ne smete uporabljati v zaprtih prostorih kot so cilsterne, nadzemni ali podzemni vodi. Delovno območje takoj zapustite če: je polobrazna maska poškodovana; dihanje postane naporno in oteženo; zaznate vtroglavico ali omanjšenost; ne poznate narave in koncentracije onesnaževala. Osebe, pri katerih polobrazna maska zaradi brade in brkova ne tesni dobro, se morajo vzdržati uporabo dihalnih naprav s filteri, saj te okolišnice zmanjšajo nepropustnost roba obraznega dela polobrazne masek in ogrožijo jeno pravilno delovanje. Polobrazne maseke pod nobenim pogojem ne spremajte. Morebitne nepooblaščene spremembe, tudi manjšega obsegata, privedejo do razveljavljive garancije in do razveljavljive morebitne odgovornosti proizvajalca v razmerju do tretjih oseb. Uporabnik mora biti poučen in izuten glede pravilne uporabe polobrazne maseke. Ko polobrazne maseke ne uporabljate, jo hranite v zaprti embalaži, zaščiteni pred prahom in nečistotami, stran od svetlobe, vlage in topotnih virov. Med premikanjem in skladljenjem se prepričajte, da embalaže mask niso poškodovane in preprečite njihovo poškodovanje (ostri predmet), zmečkanje ali deformacije zaradi preobremenitve. V normalnih okoliščinah uporabe je živiljenska doba filtrov odvisna od koncentracije onesnaževala ter od številnih drugih težko določljivih dejavnikov kot so stopnja vlažnosti zraka, temperatura, prostornina vdihanega zraka, utrujenost uporabnika itd. Uporabnik mora nemudoma zapustiti delovno območje in zamenjati filtere, če preko filterov zazna vonji po plinu (pri maskah s plinskim filterjem) oziroma opazi, da je dihanje postalo oteženo (pri maskah s protiprašnim filterjem). Živiljenska doba polimaske je 5 let od prve uporabe izdelka. Za transport uporabljajte originalno embalažo. Na polobrazni maski se nahaja CE oznaka CE 0426 - EN 405:2001. CE oznaka zagotavlja, da so pri maski splošstvene bistvene zdravstvene in varnostne zahteve, o katerih je govorila v Prvi evropske uredbe št. 425/2016, ter da je maska skladna s standardom EN 405:2001. Številka 0426 označuje priglašeni organ ITALCERT S.r.l. - Viale Sarca 336 - 20126 Milano (Italija), ki je pooblaščen za nadzor v skladu z modulom D evropske uredbe št. 425/2016. Številka EN

405:2001 označuje evropski predpis in datum izdaje na evropskem območju. Ta standard določa minimalne zahteve za polobrazne maseke kot opreme za zaščito dinal, poleg tega pa vključuje tudi praktične preizkuse uporabe in laboratorijske preizkuse, s katerimi je mogoče zagotoviti skladnost s predpisanimi zahtevami.

Varovalna oprema BLS ni zasnovana v skladu z direktivo 2014/34/EU. Dihalno masko hranite pri temperaturi med -10 °C in +50 °C - ter relativni vlažnosti < 80%.

### PREGLEDI PRED UPORABO

Polobrazno masko preglejte pred vsako uporabo. Pomanjkljive komponente pred uporabo zamenjajte, pri čemer bodite pozorni zlasti na naslednje točke: preverite, ali je polobrazna maska čista in v popolnem stanju, osredotočite se zlasti na membrane vdihovanega zraka, ki moraju biti vedno gibke in ne toge; odstranite pokrovček ventila za odvajanje (izdihanje) zraka in preglejte, ali je notranjost nosilca ventila čista, pri ventili iz izdihanja pa preglejte, da je čist, brez deformacij in/ali poškodb. Preglejte, da je oprema za pritrjevanje na obraz nepoškodovana. Preglejte, da plastične komponente niso poškodovane.

### CÍSNEJE

Dihalne maske serije 8000 in 8000next lahko uporabljate za več kot eno delovno izmeno (8 ur). Če se uporabnik odloči za ponovno uporabo maske, jo mora po vsaki izmeni očistiti v skladu z naslednjimi navodili. Tesnila za obraz mora očistiti s kropo, navlaženo z vodo (temperature do 40 °C) in milom. Filtri ne smejo priti v stik s kropo in/ali milico. Izdelka ne potapljaljte v vodo. Pred ponovno namestitvijo se prepričajte, da je maska popolnoma suha. Dihalno masko hranite v ustrezni embalaži, tako da pa suhem in čistem mestu. Navedite ime osebe, ki jo uporablja, ter datum odprtja originalne embalaže.

### NOŠENJE

1. Spodnji elastični trak namestite na vrat, polobrazno masko pa nastavite tako, da najprej prislonite brado k spodnjemu delu maske. 2. Noto masko namestite na nos. 3. Masko držite z eno roko, z drugo pa nastavite položaj opreme za pritrjevanje. 4. Zgorne trakove nastavite z vlečenjem v smer, prikazano na sliki 4, spodnje trakove pa 5. Ne pretirajte z vlečenjem elastičnih trakov. Prepričajte se, da je maska nameščena s pravilnim naklonom (rahlo navzdol) in da je v idealnem položaju.

### PREGLED TESENJNA

Med nošenjem maske zaprite filtera z dlanjo in globoko dihajte. Če ne prihaja do uhanjanja zraka mimo robov polobrazne maske, je ta pravilno nameščena. V primeru uhanjanja zraka masko ponovno namestite in povečajte napetost pritrditvenih trakov, nato pa preizkus ponovite, dokler ne dosegnete ustreznega rezultata.

### ODLAGANJE MED ODPAĐKE

Dihalne maske obravnavajte kot odpadke, katerih nevernost je določena glede na specifične snovi, katerim so bile izpostavljene. Za določene primere je lahko predpisana posebna zakonodaja.

 Registrirana blagovna znamka priznajvalca

⑥ Datumsko oznaka označuje leto (krog) in mesec (puščica) proizvodnje.

Modeli serije 8400 in 8600 imajo nominalni zaščitni faktor (NPF) 33XTLV.

Modeli serije 8100 imajo nominalni zaščitni faktor (NPF) 12XTLV. R Modeli serije 8000 in 8000next imajo oznako R (primerni za ponovno uporabo).

D Seriji 8000 in 8000next sta skladni z zahtevami glede mašenja in imata oznako D. To jima zagotavlja odlične lastnosti tudi v izjemno prasnih okoljih.

Ta navodila za uporabo je odobrila družba: Italcert s.r.l. (priglašeni organ št. 0426), skladno z EU certifikatom tipa, za uporabo kot osebna varovalna oprema (OVO) III. kategorije. Varovalna oprema družbe BLS ni izdelana v skladu z direktivo 2014/34/EU. Izjave o skladnosti za izdelke so na voljo na območju spletišča z omejenim dostopom [www.bisgroup.com](http://www.bisgroup.com).

## SR UPUTSTVA ZA UPOTREBU

### VAŽNO

Namotajte da koristite proizvod nakon datuma otisnutog na pakovanju. Pažljivo pročitajte ove upute i sačuvajte ih u nebezbednom mestu. Ova polu-maska je proizvedena u skladu sa standardom EN405:2001+A1:2009.

Ovaj proizvod je klasifikovan kao uređaj za osobnu zaštitu u skladu s Evropskom uredbom 425/2016. U modelima serije 8000 i 8000next lako su dostupne tri verzije koje se prepoznaju obeležjem na maski:

8400	ABEK1P3 R D	8400next	ABEK1P3 R D (žuto)*
8600	A2P3 R D	8600next	A2P3 R D (belo)*
8100	A2P2 R D	8100next	A1P2 R D (zeleno)*

\*boja se odnosi na obeležje na polu-maksi

Maska se mora koristiti u skladu sa sledećim uputstvima. Proizvođač ne preuzima nikakvu odgovornost za štete uzrokovane neodgovarajućom upotrebom, upotrebom neoriginalnih komponenti ili ukoliko niste pratili sledeća uputstva. Ova polu-maska, s obzirom da je zaštitni uređaj bez pomoći, ne daje korisniku prevereni vazduh, komprimovani ili obogaćen kiseonikom već omogućava samu adukciju okolnog vazduha koji se preventivno pročišćava filterom putem fiziološkog disanja. Ova polu-maska se sme koristiti samo tamo gde je nivo kiseonika veći od 17% volumena. Polu-maska se sme koristiti u okolini koja je zagadljena samo s gasovima koji imaju uočljive karakteristike okusa i mirisa. Operator će morati da zameni polumasku kada počne da oseća miris gase ili kada mu udizanje postane teže. Za upotrebu u prisustvu eksplozivnih atmosfera preporучuje se preventivne obavijesti testove koji predviđaju referentni zakoni i norme. Ova se polu-maska ne sme da koristi u skrućenim prostorima kao što su cisterne, cevovodili pod zemljom. Radno područje se mora odmah napustiti ako: se polu-maska ošteti; disanje postane naporno ili teško; dobjete vrtoglavicu ili osećaj magljenja; ne poznajete prirodu i koncentraciju zagadljivača. Lica s bradom i brkovima koji izlaze iz oblike polu-maske moraju se uzdržavati od upotrebe respiratora s filterom jer ove karakteristike smanjuju držanje ruba na licu i utiču na njegov pravilan rad. Polu-masku ne smete da menjate ni na koji način. Sve nevolašćene izmene, čak i manje ponuštavaju garantiju na proizvod i lišavaju odgovornosti proizvođača prema trećim licima. Korisnik se mora obučiti za upotrebu polu-maske. Polu-maska, kada se ne koristi, drži se u zatvorenou posudi, zaštićena od prašine i prijavštine, svetla, vlage i izvora topote. Tokom rukovanja i pohrane, uverite se da je pakovanje celo, pažeći da ga ne oštetiš oštrim predmetima ili zgnjećima ili deformište zglob preteranog opterećenja težinom. U normalnim uslovima upotrebe, pored toga što trajanje filtera zavisi od koncentracije zagadljivača, zavisi i od mnogih drugih faktora koji se teško otkrivaju kao što je stopa vlažnosti vazduha, temperatura, volumen udahnutog vazduha, stanje umora subjekta itd. Operator mora odmah da napusti radno područje i da zameni filtere kada počne da uočava miris gase za filtere protiv gasea ili povećanje udizanja za filtere protiv prašine. Polu-maska ima trajanje od 5 godina od dana prvog korišćenja. Za prenos koristite originalno pakovanje. Na polu-maski se nalazi oznaka CE 0426 – EN.

EN405:2001. Oznaka CE garantuje postavljanje osnovnih zahteva vezanih za zdravlje i bezbednost iz dodatka II evropske uredbe 425/2016 i usklađenost s normom EN 405:2001. Broj 0426 identificuje obavešteno telo ITALCERT S.r.l.-Viale Sarca, 336 - 20126 Milano (Italia) predviđeno za kontrolu u smislu modula D Evropske uredbe 425/2016. Broj EN 405:2001 identificuje evropsku uredbu i datum njenog izdavanja na evropskoj teritoriji. Tačka norme navodi minimalne zahteve za polu-masku koja je uređaj namenjen za

zaštitu dišnih puteva i, pored toga, sadrži praktične testove za upotrebu i laboratorijske testove da bi se obezbedila usklađenosnost s propisanim zahtevima. Uređaji za zaštitu BLS su proizvedeni prema Direktivi 2014/34/EU. Respiratori čuvajuće na temperaturi od -10 °C do +50 °C - U.r. < 80.

### KONTROLE PRE UPOTREBE

Polu-maska se mora kontrolisati pre svake upotrebe. Pokvareni delovi se moraju zameniti pre upotrebe, a posebno: Kontrolisite da je polu-maska čista i u savršenom stanju, posebno kontrolisite membrane za udizanje koje uvek moraju biti savitljive a ne krute. Uklonite poklopac ventila za istovar (izdisanje) da biste kontrolisali bio čistoću unutarnje zone nosača ventila bilo ventil za izdisaj; ovaj poslednji se mora očistiti, biti bez deformacija i/ili napuknuća. Kontrolisite da li je pojaz coeo. Kontrolisite da li ima napuklina na plastičnim delovima.

### ČIŠĆENJE

Respiratori serija 8000 i 8000next mogu se koristiti tokom više od jedne smene (8 časova). Ako korisnik odluči ponovo da koristi masku, mora je očistiti na kraju svake smene prema sledećim uputstvima. Očistite zavjetnik za lice kroz navlaženjem toplim vodom i sapunom (temperatura ne sme da bude veća od 40°C). Filteri ne smiju da budu u kontakt s krpom i/ili sapunicom. Proizvod nemajte da uranjate u vodu. Pre nego je spremite, uverite se da je maska potpuno suva. Respiratori čuvajte u odgovarajućoj posudi na suvom i nezagadjenom mestu. Zabeležite ime lica koje ga nosi i datum kada je originalno pakovanje otvoreno.

### NOŠENJE

- Prvovrstite donju elastičnu traku iza vrata i stavite polu-maska stavljavajući bradu u dodir s donjim delom maske.
- Zatim naslonite masku na nos.
- Drižte masku u položaju jednom rukom i podesite položaj pojasa drugom rukom.
- Podesite gornje remenove povlačeći u smjeru naznačenom na slici i donje remenove povlačeći u smjeru naznačenom na slici
- Nemajte previše povlačiti trake.

### KONTROLA DRŽANJA

Dok nosite masku, zatvorite filtere dlanom ruke i duboko udahnite. Ako nemate propuštanja vazduha po rubovima, polu-maska nosite ispravno. U slučaju propuštanja ponovo postavite masku i povećajte napetost na uzglavlju i zatim ponovite test dok ne dobijete odgovarajući rezultat.

### BACANJE

Respiratori se moraju smatrati otpadom čija se opasnost određuje prema specifnim supstancama kojima su izloženi. U nekim slučajevima može se predvideti posebno zakonodavstvo.

 Registrirani zaštitni znak proizvođača

 Prozor za datum pokazuje godinu (krug) i mesec (strelica) proizvođača.

Modeli 8400 i 8600 imaju FPN (faktor nazine proizvodnje) od 33XTLV.

Modeli 8100 imaju FPN (faktor nazine proizvodnje) od 12XTLV. R Modeli serije 8000 i 8000next obeleženi su s R (mogu se ponovo koristiti).

Serija 8000 i 8000next u skladu je sa zahtevima začepljivanja i imaju oznaku D. Ovo garantuje izvrsne performanse čak i u veoma prašnjavim okruženjima.

Ove upute su odobrenе od strane:

Italcert srl (telo za certificiranje br. 0426), u odnosu na sertifikat EU ovog tipa za upotrebu kao Uređaji za osobnu zaštitu (DPI) kategorije III.

Izjave o usklađenosti proizvoda dostupne su u rezervisanom području internet stranice [www.blsgroup.com](http://www.blsgroup.com). Zaštitni uređaji BLS nisu proizvedeni u skladu s Direktivom 2014/34/EU.

## HR UPUTE ZA UPOTREBU

### VAŽNO

Nemojte koristiti proizvod nakon datuma otisnutog na pakiranju  
Pažljivo pročitajte ove upute i čuvajte ih na sigurnom mjestu.  
Ova polumaska proizvedena je u skladu sa standardom EN405:  
2001+A1: 2009.

Ovaj je proizvod klasificiran u skladu s Europskom uredbom 425/2016 kao OZO kategorije III. Kod modela serija 8000 i 8000next dostupne su tri verzije koje se mogu lako prema oznakama na maski.

8400	ABEK1P3 R D	8400next	ABEK1P3 R D (žuta)*
8600	A2P3 R D	8600next	A2P3 R D (bijela)*
8100	A2P2 R D	8100next	A1P2 R D (zelena)*

\* boja se odnosi na oznaku na proizvodu

Maska se mora koristiti u skladu s navedenim uputama. Proizvođač ne preuzima odgovornost za štetu nastalu nepravilnom upotrebljom, upotrebom neoriginalnih dijelova ili nepridržavanjem ovih uputa. Ova polumaska, kao nepotpomognuti zaštitni uređaj, ne pruža korisniku prozračeni, komprimirani ili kisikom bogazići zrak, već omogućuje samo dovod zraka fiziološkim disanjem iz okoline atmosfere, prethodno pročišćen filterom. Ovu polumasku treba koristiti samo ako je razina kisika veća od 17% volumena. Polumaska se može koristiti samo u okruženju kontaminiranim plinovima koji imaju zamjetljive karakteristike okusa i mirisa. Korisnik će morati zamijeniti polumsku ako počine osjećati miris plina ili pri povećanom naporu kod disanja. Za upotrebu u prisutnosti eksplozivnih atmosfera, preporučuje se unaprijed provesti ispitivanja predviđena od relevantnih normi i zakona. Ova se polumaska ne može koristiti u zatvorenim prostorima kao što su spremnici, gjevovodi ili pod zemljom. Radno područje mora se odmah napusiti ako je: polumaska pretrpjela oštećenja; disanje postaje zamoreno i otežano; osjećate vrtoglavicu i/ili ošamčenost; priroda i koncentracija onečišćenja nepoznata. Osobe s bradom i/ili brkovicima koji vire iz polumaskе ne mogu koristiti respirator s filterima, jer takva karakteristika smanjuje prijanjane na licu i utječe na pravilno funkcioniranje filtriranja. Polumaska se ne smije preinčiti. Svaka neovlaštena promjena, čak i manja, poniskava garanciju proizvoda i bilo kakvu odgovornost koju proizvođač nosi prema trećim stranama. Korisnik mora biti upućen i obučen za upotrebu polumaske. Polumsku, kada se ne koristi, treba držati u zatvorenom spremniku, dalje od prašine i prijavnih, podalje od svjetlosti, vlage i izvora topline. Tijekom rukovanja i skladištenja potrebno je osigurati cijelostnost pakiranja, izbjegavajući oštećenja oštrim predmetima ili lomove i deformacije prekomjernim preopterećenjem težine. U normalnim uvjetima upotrebe, trajanje filtra ovisi ne samo o koncentraciji onečišćenja već i o mnogim drugim čimbenicima koje je teško odrediti, poput vlažnosti zraka, temperature, količine udisanog zraka, stanja umora osobe/rukovača itd. Rukovatelj mora odmah napustiti radno područje i zamjeniti filter kad počne osjećati miris plina prilikom upotrebe filtera za prašinu. Polumaska ima rok trajanja od 5 godina od prve upotrebe proizvoda. Za svrhe prijevoza upotrijebite originalnu ambalažu.

Polumaska ima oznaku CE 0426 - EN405:2001. CE oznaka jamči poštovanje osnovnih zdravstvenih i sigurnosnih zahtjeva navedenih u Prilogu II Europske uredbe 425/2016 i uskladenost sa standardom EN 405: 2001. Broj 0426 identificira prijavljeno tijelo ITALCERT Srl-Viale Sarca, 336 - 20126 Milano (Italija) koje je zaduženo za kontrolu prema obrazcu D Europske uredbe 425/2016. Broj EN 405: 2001 identificira europsku normu i datum njenog izdavanja na europskom teritoriju. Ovim se standardom utvrđuju minimalni zahtjevi za

polumasku kao uređaj namijenjen zaštiti dišnih putova, a sadrži i praktična ispitivanja upotrebe i laboratorijska ispitivanja kako bi se osigurala uskladenost s propisanim zahtjevima. Zaštitni uredaji BLS nisu dizajnirani u skladu s Direktivom 2014/34 / EU. Respirator se mora skladištiti na temperaturi od -10 do +50 °C - U: < 80.

### PROVJERE PRIJE UPOTREBE

Polumaska se mora provjeriti prije svake uporabe. Neispravni dijelovi moraju se zamijeniti prije upotrebe, a prije svega: provjeriti je li polumaska čista i u savršenom stanju, posebno provjerite membranu za disanje koja uvek mora biti fleksibilna, i ne smije biti ukrucena. Uklonite poklopac ispušnog ventila (izdaha) kako biste provjerili čistotu unutarnjeg područja držača ventila i ventila za izdah: on mora biti čist, bez deformacija i/ili pukotina. Provjerite da li su dijelovi za privlačivanje u nategnutom stanju. Provjerite da plastični dijelovi nisu slomljeni.

### ČIŠĆENJE

Polumaska 8000 i 8000next mogu se koristiti više od jedne smjene (8 sati). Ako korisnik odluči ponovo upotrijebiti masku, treba je očistiti na kraju svake smjene prema sljedećim uputama. Očistiti dio prijanjana/btvljivanja za lice krpom navlaženom toplim sapunicom (temperature do 40 °C). Filtri ne smiju doći u dodir s krpom i/ili sapunicom. Proizvod nemotje uranjanju u vodu. Prije spremanja provjerite da li je maska potpuno suha. Respirator čuvajte u odgovarajućem spremniku, a spremnik na suhom i nekontaminiranom mjestu. Zabilježite ime korisnika i datum otvaranja originalnog pakiranja.

### NOŠENJE

1. Prijvrste donju elastičnu traku iza ljevema i stavite polumasku na bradu u kontaktu s donjim dijelom maske.
2. Stavite masku na nos.
3. Držite masku jednom rukom, a drugom prilagodite položaj remena.
4. Gornje trake podesite povlačenjem u smjeru prikazanom na slici
5. Nemojte pretjerano i grubo povlačiti trake.

Pazite da se maska nosi s ispravnim nagibom (malo prema dolje) kako bi se postigao idealan položaj prijanjana.

### KONTROLA ISPRAVNOSTI FUNKCIIONIRANJA

Dok nosite masku, zatvorite filtere dlanom i duboko dište. Ako uz rubove ne ulazi zrak, polumaska se pravilno nosi. U slučaju ulaska zraka, namjeste bolje masku i povećajte napetost na uglavljivanju, a zatim ponovite ovaj test dok se ne dobiju odgovarajući rezultati.

### OTPAD

Respiratori se moraju smatrati otpadom čija se opasnost utvrđuje prema određenim tvarima kojima su bili izloženi. U nekim slučajevima poduzeću posebnom zakonodavstvu pojedine zemlje.

④ Registrirani zaštitni znak proizvođača

Žig datum označava godinu (krug) i mjesec (strelica) proizvodnje. Modeli 8400 i 8600 imaju NPF (nominalni zaštitni faktor) od 33XTLV. Modeli 8100 imaju NPF (nominalni zaštitni faktor) od 12XTLV.

R. Modeli serija 8000 i 8000next imaju oznaku R (za višekratnu upotrebu).

D. Proizvodi serija 8000 i 8000next udovoljavaju zahtjevima za začepljivanje i imaju oznaku D. To osigurava izvrsne performanse čak i u vrlo pršnjavim okruženjima.

Ove upute za upotrebu odorene su od:

Italcert srl (Certifikacijsko tijelo br. 0426) u okviru EU certifikata za upotrebu osobne zaštitne opreme kategorije III.

Zахисни пристрой BLS не разроблені відповідно до вимог Директиви 2014/34/EU.

Izjave o skladnosti proizvoda dostupne su u rezerviranim području web stranice [www.blsgroup.com](http://www.blsgroup.com)

## CZ POKYNY K POUŽITÍ

### DŮLEŽITÉ

■ Výrobek nepoužívejte po datu uvedeném na obalu. Přečtěte si pozorně tyto pokyny a uschovejte je na bezpečném místě.

Tato polomaska byla vyrobena v souladu s normou EN 405.

Tento výrobek je klasifikován jako OOPP kategorie III v souladu s evropským nařízením 425/2016. U modelů řady 8000 existují tři verze, které jsou snadno rozpoznatelné podle označení na masce.

Verze s filtry ABEK1P3 R má označení 8400, ta s filtry A2P3 R D má označení 8600. Verze s filtry A2P2 R D má označení 8100.

Maska je nutné používat v souladu s následujícími pokyny.

Výrobce nenese žádoun odpovědnost za škody způsobené nesprávným použitím, použitím neoriginaálních komponentů nebo nedodržením následujících pokynů. Tato polomaska jako ochranné zařízení bez pomocí neposkytuje uživateli ventiličovaný, stlačený nebo kyslikem obohacený vzduch, ale umožňuje pouze přívod vzduchu z okolní atmosféry, předem vyčistěným filtrem, prostřednictvím fyziologického dýchání. Tato polomaska by se měla používat pouze tam, kde je hladina kyslíku vyšší než 17 % objemu. Polomaska může být použita v prostředí kontaminovaném pouze plyny, které mají vnitřnatelné chutové a pachové vlastnosti.

Operátor bude muset polomasku vyměnit, když začne vnimat zápach plynu nebo zvýšení inspiračního úsilí. Při použití v prostředí se nebezpečím výbuchu se doporučuje předem provést zkoušku požadované příslušnými normami a zákonky. Tato polomaska se nemůže používat ve stíněných prostorách, jaksoj nádrži, potrubí nebo podzemí. Pracovní prostor musí byt okamžitě opuštěn, pokud: polomaska utrpela poškození; dýchání se stává únavným a obtížným; maté závratě a/nebo točení hlavy; povaha a koncentrace kontaminantu nejsou známy. Lidé s vousy a/nebo kníry, které vyčinají v tvaru polomasky, se musi zdržet používání filtračních respirátorů, protože ty vlastnosti snižují utěsnění okraje obličeje na obličeji a ovlivňují jeho správnou funkci.

Na polomase není třeba provádět žádné změny.

Jakékoli nepovolené změny, byť nepatrné, ruší záruku na produkt a jakoukoliv odpovědnost, kterou nese výrobce vůči třetím stranám. Uživatel musí být v používání polomasky poučen a proškolken. Pokud se polomaska nepoužívá, měla by byt uchovávána v uzavřené nádobě, mimo dosah prachu a nečistot, mimo drsnou světlou, vlhkost a tepla. Při manipulaci a skladování je nutné zajistit neporušenosť obalu, zabránit jejich poškození ostrými předměty nebo rozdrození a deformací nadměrným přetížením. Pro přepravu použijte originální obal. Na polomase je uvedeno označení CE 0426 - EN 405: 2001. Označení CE zaručuje shodu s základními požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost uvedenými v příloze II evropského nařízení 425/2016 a soulad s normou EN 405/2001. Číslo 0426 identifikuje autorizovanou osobu ITALCERT S.r.l.-Viale Sarca, 336 - 20126 Milán - Itálie, odpovědnou za kontrolu formuláře D nařízení EU č. 425/2016. Číslo EN 405 označuje evropskou normu a datum jejího vydání na evropském území. Tato norma stanovuje minimální požadavky na polomasku jako prostředek určený k ochraně dýchacích cest a obsahuje také praktické zkoušky použití a laboratorní zkoušky k zajištění splnění předepsaných požadavků. Respirátor skladuje při teplotě od -10 °C do +50 °C - R.H. < 80

### KONTROLY PŘED POUŽITÍM

Polomasku je nutné před každým použitím zkонтrolovat. Vadné díly musí být před použitím vyměněny, a to zejména: Zkontrolujte, zdá je polomaska čistá a v perfektním stavu, zejména zkontrolujte inspirační membrány, které musí být vždy pružné a ne tuhé.

Odstraňte kryt výfukového ventilu (výdechu), abyste zkontrovali čistotu vnitřní oblasti dřážku ventilu a výdechového ventilu: Výdechový ventil musí být čistý, bez deformací a / nebo prasklin. Zkontrolujte, zda je šňůra neporušená. Zkontrolujte, zda nejsou rozbity všechny plastové díly.

### ČISTĚNÍ

Respirátory řady 8000 lze používat více než jednu směnu (8 hodin).

Pokud se uživatel rozhodne znovu použít masku, měla by být na konci každé směny vycíštěna podle následujících pokynů. Očistěte oběžové těsnění hadíkem navlhčeným v teplé mydlidové vodě (teplota nevíš než 40 °C). Filtry nesmí přijít do kontaktu s látkou a/nebo mydlidovou vodou. Výrobek neponorujte do vody.

Před uložením se ujistěte, že je maska zcela suchá. Respirátor skladujte ve vhodné nádobě a na suchém a nekontaminovaném místě. Poznamenejte si jméno nositele a datum otevření původního balení.

### NOŠENÍ

1. Připevněte spodní elasticitý pásek za krk a nasadte polomasku tak, že se brada dotkne spodní části masky.
2. Poté si masku přiložte na nos.
3. Jednotnou rukou držte masku na místě a druhou rukou upravte polohu šňůry.
4. Upravte horní popruhy tahem ve směru znázorněném na obrázku 4 a spodní popruhy tahem ve směru znázorněném na obrázku 4. Pásky nadměrně netahujte.

Ujistěte se, že je maska nasazena se správným sklonem (mírně dolů), abyste dosáhli ideální polohy.

### KONTROLA TĚSTOVÍ

Pri nošení masky zavřete filtry dlaněmi a zhluboka dýchajte. Pokud podél okrajů nedochází k úniku vzduchu, je polomaska správně nasazena. V případě netěstnosti přemístěte masku a zvýšte napětí na čelou, poté opakujte test, dokud nezískáte adekvátní výsledek.

### LIKVIDACE

Respirátory je nutno považovat za odpad, jehož nebezpečnost se určuje podle konkrétních látek, kterým byly vystaveny. V některých případech lze uvažovat o zvláštních právních předpisech.

 Registrovaná ochranná známka výrobce

 Datum označuje rok (kruh) a měsíc (šípka) výroby.

Modely 8400 a 8600 mají NPP (nominalní ochranný faktor) 33XTLV. Modely 8100 mají NPP (nominalní ochranný faktor) 12XTLV.

Modely R jsou označeny R (opakováno použitelně).

Modely D splňují požadavky na zanesení a mají označení D. To zajišťuje vynikající výkon i ve velmi průšerném prostředí.

Tento návod k použití schválil:

Italcert (Certifikační orgán č. 0426), ve vztahu k certifikátu CE, pro použití jako osobní ochranné prostředky kategorie III (OOP).

Ochranná zařízení BLS nejsou navržena podle směrnice 2014/34/EU.

Prohlášení o shodě výrobků jsou k dispozici ve vyhrazené části webu [www.blsgroup.com](http://www.blsgroup.com)

## ІК ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ

### Зверніть увагу!

■ Не використовуйте виріб після настання дати, зазначененої на упаковці. Уважно прочитайте цю інструкцію та зберігайте її у надійному місці.

Ця напівмаска була виготовлена відповідно до стандарту EN 405.

Цей виріб класифікується як 313 категорії III відповідно до Європейського регламенту 425/2016. Моделі серії 8000 мають три різновиди, які легко визначити за маркуванням на масці. Різновид маски з фільтрами АВЕК1РЗ R D позначенням цифрою 8400, різновид маски з фільтрами А2Р2 R D - 8600. Різновид маски з фільтрами А2Р2 R D має маркування 8100.

Використовувати маску необхідно відповідно до наступних вказівок.

Виробник не несе відповідальність за пошкодження, спричинене неналежним використанням виробу, використанням неоригінальних компонентів або недотриманням наведених ніжче вказівок. Ця напівмаска є самостійним захищним пристроям. Вона не забезпечує користувача вентилюванням, стисненням або загаченням киснем повітря. Виріб передбачає подачу з навколошньої атмосфери попередньо очищеного за допомогою фільтра повітря, який користується вдаєш. Цю напівмаску слід використовувати лише в умовах, де рівень кисню перевищує 17 % від загального обсягу повітря. Виріб може використовуватися в середовищах, які забруднені газами з відчутними смаком і запахом.

Користувач повинен замінити напівмаску, коли він починає відчувасти запах газу або коли стає важче робити вдихи. Для застосування виробу у вибухонебезпечних середовищах рекомендується заздалегідь провести випробування, передбачені нормативними документами. Цю напівмаску не можна використовувати у замкнутих просторах (резервуари, трубопроводи, під землею). Необхідно негайно залишити робочу зону у випадках якщо:

- 1) напівмаска має пошкодження;
- 2) дихання стає утрудненим;
- 3) ви відчуваєте запамороченнянн;
- 4) природа та концентрація забруднюючої речовини невідомі. Особи, що має бороду та/або вуса, виступають за межі напівмаски, слід утриматися від використання виробу, оскільки їх наявність зменшує припливання маски до обличчя та впливав на її коректне функціонування.

Маска не потребує будь-яких модифікацій.

Будь-яка неугоджена модифікація маски (навіть незначна) анулює гарантію на виріб і є підставою для скасування відповідальності виробника перед третими сторонами. Користувач повинен пройти відповідні інструктажі/навчання щодо належного використання напівмаски. Коли напівмаска не використовується, її слід зберігати у закритому контейнері, подалі від пилу, бруду, світла, вологи та джерел тепла. При транспортуванні та зберіганні виробу необхідно стежити за цілісністю упаковок, не допускаючи їх пошкодження гострими предметами, а також стисканням та деформацією від надмірного навантаження. Виріб слід транспортувати в оригінальному пакуванні. На напівмасці вказується маркування СЕ 0426 - EN 405: 2001.

Знак СЕ гарантує відповідність основним вимогам щодо охорони здоров'я та безпеки, зазначеним у Додатку II Європейського регламенту 425/2016, та відповідність стандарту EN 405: 2001. Номер 0426 вказує на нотифікований орган ITALCERT® Srl (Viale Capra, 336, 20126, м. Milan, Itàlia), який є відповідальним за контроль якості згідно з формою D Європейського регламенту 425/2016. «EN 405: 2001» означає номер європейського стандарту і рік його прийняття на території Європейського Союзу. Цей стандарт визначає мінімальні вимоги до напівмаски як виробу, призначеної для захисту дихальних шляхів. Зокрема, документ містить вимоги щодо практичних та лабораторних випробувань якості виробу. Зберігання виріб необхідно при температурі від -10 °C до +50 °C та відносній вологості повітря < 80 %.

### ПЕРЕВІРКА ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ

Перед кожним використанням напівмаску необхідно перевіряти. Несправні частини треба замінити перед використанням. Також необхідно здійснити наступну перевірку:

■ Перевірте, чи є напівмаска чистою та в належному стані. Зверніть особливу увагу на мембрани вдиху, які заважають повинні бути гладенькими, а не жорсткими.

Зніміть кришку випускного клапана (клапан відиху) для перевірки чистоти внутрішньої зони тримача клапана і самого клапана видуку (він повинен бути чистим, без деформацій та/або дефектів). Перевірте цілісність фіксуючих ремінців. Перевірте цілісність всіх пластикових деталей.

### ОЧИЩЕННЯ

Респіратори серії 8000 можна використовувати довше однієї робочої зміни (8 годин). Якщо користувач вирішив застосовувати маску повторно, її слід очищати в кінці кожної зміни відповідно до наступних вказівок. Очищайте лицьовий ущільнюючий гачиком, змочено теплою мильною водою (температура води не повинна бути вище 40 °C). Фільтри не повинні контактувати з тканиною та/або з мильною водою. Не занурюйте виріб у воду. Перед зберіганням переконайтесь, що маска повністю висохла. Зберігайте виріб у відповідному контейнері, а контейнер у сухому та чистому місці. Запишіть ім'я власника та дату відкриття оригінальної упаковки.

### ЯК ПРАВИЛЬНО НАДГНУТИ МАСКУ

1. Закріпіть нижній гумовий ремінець за шию і надіньте напівмаску, доторкнувшись підборідям до нижньої її частини.

2. Зафіксуйте маску на носі.

3. Тримайте маску однією рукою, а іншою відрегулюйте положення ремінця.

4. Відрегулюйте верхні лямки ремінця, потягнувши в напрямку, показаному на малионку 4, а нижні — у напротилежному, показаному на малионку 5. Не тягніть за лямки надто сильно.

Переконайтесь, що маска надіяється під правильним кутом (вона повинна бути направлена трохи вниз), щоб досягти належного положення.

### ПЕРЕВІРКА ГЕРМЕТИЧНОСТІ

Одягаючи маску, закріпіть фільтри долонями і глибоко дихайте. Якщо по краях маски немає витоків повітря, вона одягнена правильно. У разі витоку повітря змініть положення маски та збільшіть натяк на потилицю, а потім повторіть перевірку до отримання належного результату.

### УТИЛІЗАЦІЯ ПІСЛЯ ВИКОРИСТАННЯ

Використані респіратори відносяться до відходів, небезпечність яких визначається відповідно до тих речовин, від яких вони захищають людину. У деяких випадках можуть застосовуватися осцибірні правила щодо утилізації.

CE Зареєстрована торгова марка виробника.

© Дата виробництва – всередині кола вказується рік виробництва, а місяць позначається стрілкою.

Маски 8400 і 8600 мають номінальний коефіцієнт захисту 33XTLV, а в масках 8100 він дорівнює 12XTLV.

Літера R – відповідність вимогам щодо засмічування фільтра. Такі маски мають високу ефективність навіть у дуже забрудненому середовищі.

Ці вказівки по застосуванню схвалені сертифікаційним органом № 0426 Italcert, стосовно сертифікату СЕ для використання в якості засобів індивідуального захисту (313) категорії III.

Захисні вироби компанії BLS не розроблялися відповідно до Директиви 2014/34/EC.

Декларації про відповідність виробів доступні в особистому кабінеті на вебсайті [www.blsgroup.com](http://www.blsgroup.com)

## HU HASZNÁLATI UTASÍTÁS

### FONTOS

■ Ne használja a terméket a csomagoláson feltüntetett dátumot követően.

Olvassa el figyelmesen a jelen utasítást, és órizze meg azt biztonságos helyen.

A jelen félmaszkk az EN 405 szabvány szerint készült.

A jelen termék a 425/2016 számú európai rendelet értelmében a III. kategóriájú egyéni védőszököznek minősül. A 8000-es Sorozat típusai között három olyan változat található, amely könnyen felismerhető a maszkon lévő jelölésről. Az ABEK1P3 R D szűrökkel ellátott változat jelölése 8400, az A2P2 R D szűrökkel ellátott változat jelölése 8600. Az A2P2 R D szűrökkel ellátott változat jelölése 8100. A maszkot az alábbi utasításoknak megfelelően kell használni.

A gyártó nem vállal felelősséget a nem megfelelő használatból, nem eredeti alkatrészek használatából vagy az alábbi utasítások figyelmen kívül hagyásából eredő károkért. A jelen félmaszkk, mint segedésközök nélküli védésközök, nem látna el a felhasználót szellőztető, sűrítő vagy oxigénen dúsított levegővel, csak a környezeti atmoszférából, korábban a szűrővel meglisztított levegő bejuttatását teszi lehetővé, fiziológias légzéssel. A jelen félmaszkk használata csak akkor megengedett, ha az oxigénszint meghaladja a tőfogat 17%-át. A félmaszkk kizárához olyan gázokkal szennyezett környezetben használható, amelyeknek érezhető íz- és szagjellemezői vannak. Az operátornak kötelessége lecserélni a félmaszkkat, amikor már gázszagot érez vagy a légszíni erőfeszítés fokozódását tapasztalja. Borbanásveszélyes légkor jelenlétében történő alkalmazásra javasolt a vonatkozó szabványok és törvények által előírt vizsgálatok elızetés elvégzése. A jelen félmaszkk nem használható zárt helyeken, például tártyákban, csővezetékekben vagy föld alatt. Az alábbi esetek előfordulása esetén a munkaterületet azonnal el kell hagyni: ha a félmaszkk megsérült, a légszás frásztóval és néhezével; szűrédeles és/vagy kábulás esetén; a szennyvízonyag jellege és koncentrációja nem ismert. A félmaszkk profiljából kilögő szakkállal és/vagy bajusszal rendelkező személyeknek tartózkodniuk kell a szűrőbetétés légszívők használatától, mert ezek a tulajdonságok csökkentik az arcmask parancmenni záradását az arcot és befolyásolják annak megfelelő működését.

A félmaszkon semmilyen jellegű módosítás végrejátsása nem megengedett.

Az esetleges jogosultatlan módosítások, még a kisebb változtatások is, érvényteleníti a termékgaranciát és a gyártó harmadik féllel szembeni felelősséget. A felhasználó ne kell oktatni és kell tanítani a félmaszkk használatára. A nem használt félmaszkk zárt tártyában kell tárolni, tavol a portól és szennyvízoldóktól, fénytől, nedvességtől és hőforrásoktól. A kezelés és a tárolás során gondoskodni kell a csomagok szírfeltenéséről, elkerülve azt, hogy az éles tárgyak megrongálják azokat, vagy túlzott általános terhelés következtében összenyomódjanak és deformáljanak. Szállításhoz használja az eredeti csomagolást. A félmaszon a CE 0426 - EN 405: 2001 jelölés található.

A CE jelölés biztosítja a 425/2016 Európai Szabályozás II. mellékletében említett alapvető egészségügyi és biztonsági követelmények betartását illetve az EN 405: 2001 szabványnak való megfelelést. A 0426-os szám az ITALCERT S.r.l.-Viale Sarca, 336 - 20126 Milánó (Olaszország) Bejelentett Szervezet jelölői, amely a 425/2016/EK Európai Szabályozás D formanyomtatványra szerint ellenőrzésért felelős.

Az EN 405: 2001 szám azonosítja az európai szabványt és annak európai területen történő kiadásának időpontját. Ez a szabvány meghatározza a fálmászka, mint a légitak védelmét szolgáló eszközökön vonatkozó minimumkövetelményeket, valamint gyakorlati használati és laboratóriumi vizsgálatokat az tartalmaz az előírt követelmények betartásának biztosítására. A lézgőszűrések -10 °C és +50 °C közötti hőmérsékleten - R.H. <80 feltételek mellett tárolja

### HASZNÁLAT ELŐTTI ELLENŐRZÉS

A félmaszket minden használat előtt ellenőrizni kell. Használat előtt ki kell cserélni a hibás alkatrészeket, és különösen az alábbiakat szükséges elvégzni: Ellenőrizze, hogy a félmaszkk tiszta és kifogástalan állapotban legyen, különösen ellenőrizze a belégző membránokat, amelyeknek minden rugalmassnak nem pedig merevnek kell lenniük. Távolítsa el a leeresztőszelép fedelét (kilégesz) annak érdekében, hogy ellenőrizze minden a szeléptartó belsej területének, minden a kilégeszszelépnek a tisztságát utóbbitak tisztának, deformációtól és/vagy törestől mentesnek kell lennie. Ellenőrizze, hogy a rögzítőpántok épekk legyenek. Ellenőrizze, hogy a műanyag alkatrészek ne legyenek eltörve.

### TISZTA

A 8000-es sorozat lézgőszűrékéi egy műszaknál (8 óra) tovább is használhatók. Ha a felhasználó úgy dönt, hogy újra használja a maszket, azt minden mászunk végén meg kell tisztítanunk az alábbi utasítások szerint. Tisztítás meg az arctömítést meleg (40°C-nál nem magasabb hőmérsékletű) szappanos vízzel megnevezett hűvával. A szűrk nem érintkezhetnek a ruhával és/vagy a szappanos vízzel. Ne merítse vízbe a terméket. Tárolás előtt bizonyosodjon meg arról, hogy a maszk teljesen száraz legyen. Megfelelő tokban tárolja a lézgőszűréket, azt pedig száraz és szennyeződésktől mentes helyre helyezze. Jegyezz fel viselőjének nevét és az eredeti csomagolás felbontásának dátumát.

### VISELÉS

1. Rögzítse a nyak mögé az alsó gumipántot, és helyezze fel a félmaszkkat úgy, hogy az állat a maszkk alsó részéhez helyezzi.
2. Ezt követően helyezze a maszket az orrára.
3. Egyik kezével tartsa a maszket a helyén, a másik kezével pedig állítsa be a rögzítőpánt helyzetét.
4. Állítsa be a felső gumipántokat a 4. ábrán látható irányba húzva azokat, az alsó gumipántot pedig az 5. ábrán látható irányba húzva. Ne húzza meg túlságosan a gumikat.

Ügynél arra, hogy az ideális pozíció elérésére érdekelben a maszka megfelelő döllésszögen (enyhén lefelé) legyen viselve.

### ZÁRÁS ELLENŐRZÉSE

A maszki viselésében közben a tenyerével zárja le a szűrőket, és lezessezzen melyen. Ha a szélek mentén nincs légszívárgás, akkor a félmaszkk megfelelően van viselve. Szivárgás esetén helyezze fel újra a maszket és növelte a fejállás feszességét, majd ismételje meg a tesztet a megfelelő eredmény eléréseig.

### ARTALMATHALÍTÁS

A lézgőszűrékkel olyan hulladéknak szükséges tekinteni, amelynek veszélyessége azon anyagok alapján kerül meghatározásra, amelyeknek ki voltak téve. Egyes esetekben külön jogszabály is vonatkozhat rájuk.

 GIPS A gyártó bejegyzett védjegye

 Dátumjelző, a gyártás évet (kör) és hónapját (nyil) jelzi. A 8400-as és 8600-as típusok NPF-je (Névleges védelmi tényezője) 33XTLV

A 8100-as típusok NPF-je (Névleges védelmi tényezője) 12XTLV.

R A típusok R (újrafelhasználható) jelöléssel vannak ellátva.

D A típusok megfelelnek az előírmései követelményeknek és D jelöléssel vannak ellátva. Ez kiváló teljesítményt biztosít még nagyon poros környezetben is.

A jelen használati utasításokat az alábbiak által kerültek jóváhagyásra:



Italcert (Tanúsító szervezet sz. 0426), a CE-tanúsítvánnyal összefüggésben, III. kategóriájú egyéni védőszöközként (PPE) való használatra.

A BLS védőszökök nem a 2014/34/EU irányelv szerint lettek tervezve.

A termékek megfelelőségi nyilatkozatai az alábbi weboldal fenntartott részében érhetők el www.blsgroup.com









**BLS SRL**  
Via dei Giovi, 41  
20032 Cormano (MI) - ITALIA  
tel. +39 0239310212  
fax +39 0266200473  
[www.blsgroup.com](http://www.blsgroup.com)  
[info@blsgroup.it](mailto:info@blsgroup.it)