





D	Sicherheitshinweise Fräser	GR	Υποδείξεις ασφαλείας Φρέζα
GB	Safety instructions Cutter	P	Instrucções de segurança Fresa
F	Consignes de sécurité Fraise	HR/ BIH	Signosme napomene Glodaló
I	Avvertenze di sicurezza Fresa	RS	Bezbednosne napomene Glodaló
DK/ N	Sikkerhedsanvisninger Fræser	PL	Wskazówki bezpieczeństwa Frezy
S	Säkerhetsanvisningar Fråsvärktyg	TR	Güvenlik Uyarıları Freze Takımı
CZ	Bezpečnostní pokyny Fréza	RUS	Указания по технике безопасности Для фрезы
SK	Bezpečnostné predpisy Fréza	EE	Ohutusjuhised Freesid
NL	Veiligheidsinstructies Frees	LV	Drošības norādījumi Frēze
E	Instrucciones de seguridad Fresa	LT	Saugos nurodymai Fręza
FIN	Turvallisuusohjeet Jursin	BG	Указания за техника на безопасност Фреза
SLO	Varnostni napotki Rezkalo	UKR	Вказівки з техніки безпеки Фреза
H	Biztonsági utasítások Maró	MK	Безбедносни упутства Глодалка
RO	Indicații de siguranță Freză		

7



-2-

5. Reglementair gebruik

De set frezen is vooral geschikt voor het bewerken van hout en kunststof. De frezen mogen niet worden gebruikt voor het bewerken van metaal, steen enz.
Let wel: de frezen zijn alleen bedoeld om manueel vooruit te worden geschoven en om in boventrezen te worden gebruikt.
Elk ander verder gaand gebruik is niet toegestaan. Het gebruik van de frezen is niet verantwoordelijk voor schade aan de gebruiker of bediener, niet de fabrikant, aansprakelijk.

Technische gegevens (fig. 1): zie opdruk op de frees

- 1 Maximumsnelheid in t/min.
- 2 Manueel voorschub
- 3 Snelheidsgroep van het gereedschap
- 4 Schachtdiameter
- 5 Markering voor minimuminspanning

Veiligheidsinstructies:

- Vergeet u er zich van dat het gereedschap goed vast zit en rond draait alvorens het gereedschap in bedrijf te stellen!
- Gebruik geen beschadigde frees. Let vooral op zichtbare barsjes en bolle en beschadigde slijkanten.
- Het opgegeven maximumtoerental van de frezen mag niet worden overschreden.
- Het frezen dient steeds tegen de omlieprijning van de frees (tegenloepend) te gebeuren. (fig. 2)
- Frees krachtigloten inspannen! Bovendien moeten de veiligheidsinstructies van de boventrezen in acht worden genomen!

5. Uso adecuado

El juego de fresas ha sido especialmente diseñado para tratar madera y materiales plásticos. La fresa no debe utilizarse para tratar metal, piedra, etc.
Tener en cuenta que las fresas han sido concebidas sólo para fresasoras verticales con avance manual.
Cualquier otro uso no será adecuado. En casos de uso inadecuado, el fabricante no se hace responsable de los daños o lesiones de cualquier tipo, el responsable es el usuario u operario de la máquina.

Características técnicas (Fig. 1): véase adhesivo en fresa

- 1 Velocidad máxima en r.p.m.
- 2 Avance manual
- 3 Grupo de materiales a cortar por la herramienta
- 4 Diámetro de vástago
- 5 Marca para profundidad de fijación mínima

Instrucciones de seguridad:

- ¡Antes de la puesta en marcha, comprobar que la herramienta esté bien sujeta y funcione correctamente!
- No utilizar fresas dañadas. Comprobar que las hojas de corte no presenten grietas visibles ni estén dañadas o sean romas.
- No sobrepasar en ningún momento el número de revoluciones máximo de la fresa.
- El fresado debe realizarse siempre en sentido contrario (marcha inversa) al sentido de rotación de la fresa. (Fig. 2)
- ¡Asegurar la herramienta de forma que la transmisión de fuerza sea correcta!
- ¡Observar adicionalmente las instrucciones de seguridad de la fresadora vertical!

5. Määräysten mukainen käyttö

Jyrsinajusta soveltuu erityisesti puun ja muovien työstöön. Jyrsintä ei saa käyttää metallin, kivien jne. työstämiseen.
Ole hyvä ja muista, että jyrsintä on tarkoitettu käytettäväksi vain pintajyrsimisessä, joiden työntökäsitteitä tehdään käsin.
Kaikkinaisen lämmän yrittävä käyttö ei ole määrätysten mukaisia. Kaikista tästä aiheutuva vahingoista tai vammoista on vastuussa laitteen omistaja tai sen käyttäjä eikä suinkaan sen valmistaja.

Tekniset tiedot (kuva 1): katso jyrsimeen painettua teistää

- 1 Suurin kierrosnopeus min⁻¹
- 2 Käsikäyttö
- 3 Työkäyttö
- 4 Värin taso
- 5 Vähimmäisinsinointivälimerkki

Turvallisuusohjeet:

- Tarkasta ennen lähten käynnistystä, että jyrsintä on tukeasti kiinnitetty ja käy tasaisesti.
- Älä käytä vahingoittuneita jyrsintä. Tarkasta erityisesti, ettei niissä ole näkyviä halkeamia tai etäviä leikkauksipintoja työstä tai vauri-otuneita.
- Jyrsintien suurinta annettua kierrosnopeutta ei saa ylittää.
- Jyrsintä tulee aina tehdä jyrsintään kiertosuuntaan vastoin (vastasuuntaisesti). (kuva 2)
- Kiinnitä jyrsintä paikalleen suoraan ja voimakkaasti!
- Lisäksi tulee noudattaa pintajyrsimisen turvallisuusmääräyksiä!

5. Rendelítéshez szükséges használat

A marokészlet különösen fa és műanyagfeldolgozásra alkalmas. A marokát nem szabad fémmel, kővel, sziklával használni.
Kérjük vegye figyelembe, hogy a marok csak a kézi előretolásra és a felsőmarokban történő használatra lett megtervezve.
Ezt túlhaladó bármilyen használat, nem számít rendeltetészerűnek. Ebből adódó bármilyen károkért vagy bármilyen fajta sérülésért a használat ill. a kezelő felelős és nem a gyártó.

Technikai adatok (1-es kép): lásd a marón található nyomtatott feliratot

- 1 Legmagasabb fordulatszám perc⁻¹-ben
- 2 Kézi előretolás
- 3 Szerszám-válogatás
- 4 Szegesszátméret
- 5 Jelzés a legkisebb befogási mélységhöz

Biztonsági utasítások:

- A készülék üzembevétele előtt ellenőrizni a marókészletet és a marok állapotát.
- Ne használjon sérült marót. Ügyeljen különösen a látható repedésekre valamint a tompa és károsult élreke.
- Nem szabad túllépni a maró megadott legmagasabb fordulatszámát.
- A marást mindig a maró mozgásával ellentétes irányban (ellenirányú) kell végezni. (2-es kép)
- A marót erőkezesen kell kezelni.
- Kiegészítői figyelembe kell venni a felsőmaró biztonságát utasításait!

5. Utilizarea conform scopului

Setul de freze se pretează în special la prelucrarea lemnului și materialului plastic. Frezele nu se vor folosi la prelucrarea metalelor, piatrilor, etc.
Vă rugăm să țineți cont de faptul că frezele sunt prevăzute numai pentru avansare manuală și utilizare în frezele superioare.
Orice altă utilizare nu este în conformitate cu scopul. Pentru pagubele și accidentările de orice fel rezultate în aceste cazuri este responsabil utilizatorul respectiv operatorul și nu producătorul.

Date tehnice (Figura 1): vezi eticheta de pe freză

- 1 Turația maximă în min⁻¹
- 2 Avansare manuală
- 3 Grupa de unelte pentru materialele de tăiat
- 4 Diametrul tijei
- 5 Marcă minim pentru adâncimea de prindere

Indicații de siguranță:

- Înainte de punerea în funcțiune verificați poziția stabilă și concentricitatea sculei de frezat!
- Nu folosiți freze deteriorate. Fiți atenți în special la fisurile vizibile și tășurile debitoriate sau tocite.
- Nu se va depăși turația maximă menționată a frezei.
- Frezarea se va efectua întotdeauna în sens invers direcției de rotație (mers contrar) a frezei. (Figura 2)
- Suplimentar se va ține cont de indicațiile de siguranță ale frezei superioare!

5. Utilisation conforme à l'affectation

Le lot de fraises convient particulièrement au traitement du bois et des matériaux synthétiques. Il est interdit d'utiliser les fraises sur du métal, de la pierre etc.
Veuillez noter que la fraise est exclusivement conçue pour être avancée à la main et qu'elle doit être employée dans une défonceuse.
Chaque utilisation allant au-delà de cette affectation est considérée comme non conforme. Pour les dommages en résultant ou les blessures de tout genre, le producteur décline toute responsabilité et l'opérateur/exploitant est responsable.

Caractéristiques techniques (figure 1) : voir l'impression sur la fraise.

- 1 Nombre de giri massimo in min⁻¹
- 2 Avanzamento manuale
- 3 Gruppo taglio/utensile
- 4 Diametro del gambo
- 5 T acca per la profondità minima di serraggio

Avvertenze di sicurezza

- Prima della messa in esercizio dell'apparecchio controllare la posizione stabile e la rotazione concentrica dell'utensile di fresatura!
- Non utilizzare frese danneggiate. Fate attenzione in modo particolare a incrinature visibili e punte danneggiate e non affilate.
- Non deve essere superato il numero massimo di giri indicato per le frese.
- Si deve fresare sempre in senso opposto al senso di rotazione della fresa (senso contrario). (Fig. 2)
- Serrate la fresa con accoppiamento dinamico!
- Si devono inoltre osservare le avvertenze di sicurezza della fresatrice verticale!

-4-

5. Bestimmungsgemäße Verwendung

Der Fräsersatz eignet sich besonders für Holz- und Kunststoffbearbeitung. Die Fräser dürfen nicht zum Bearbeiten von Metall, Stein etc. verwendet werden. Bitte beachten Sie, dass die Fräser nur für den manuellen Vorschub und zur Verwendung in Oberfräsen bestimmt sind. Jede weitere darüber hinausgehende Verwendung ist nicht bestimmungsgemäß. Für daraus hervorgerahene Schäden oder Verletzungen aller Art haftet der Benutzer bzw. Bediener und nicht der Hersteller.

Techn. Daten (Bild 1): Siehe Imprint on cutter.

- 1 Highest operating speed in RPM
- 2 Manual feed
- 3 Tool cutting material group
- 4 Shaft diameter
- 5 Minimum clamping depth mark

Safety information:

- Before you begin operating the cutting tool, check to ensure that it is firmly seated and runs smoothly.
- Do not use any damaged cutters. Be especially aware of visible cracks and dull or damaged blades.
- Do not exceed the maximum speed specified for the cutters.
- Always cut on a counter-rotating basis (Fig. 2).
- Clamp the cutter by friction locking.
- Note the safety information for the router as well!

-3-

5. Utilization conforme à l'affectation

Le lot de fraises convient particulièrement au traitement du bois et des matériaux synthétiques. Il est interdit d'utiliser les fraises sur du métal, de la pierre etc.
Veuillez noter que la fraise est exclusivement conçue pour être avancée à la main et qu'elle doit être employée dans une défonceuse.
Chaque utilisation allant au-delà de cette affectation est considérée comme non conforme. Pour les dommages en résultant ou les blessures de tout genre, le producteur décline toute responsabilité et l'opérateur/exploitant est responsable.

Caractéristiques techniques (figure 1) : voir l'impression sur la fraise.

- 1 Numero di giri massimo in min⁻¹
- 2 Avanzamento manuale
- 3 Gruppo taglio/utensile
- 4 Diametro del gambo
- 5 T acca per la profondità minima di serraggio

Avvertenze di sicurezza

- Prima della messa in esercizio dell'apparecchio controllare la posizione stabile e la rotazione concentrica dell'utensile di fresatura!
- Non utilizzare frese danneggiate. Fate attenzione in modo particolare a incrinature visibili e punte danneggiate e non affilate.
- Non deve essere superato il numero massimo di giri indicato per le frese.
- Si deve fresare sempre in senso opposto al senso di rotazione della fresa (senso contrario). (Fig. 2)
- Serrate la fresa con accoppiamento dinamico!
- Si devono inoltre osservare le avvertenze di sicurezza della fresatrice verticale!

-4-

5. Bestimmungsgemäße Verwendung

Der Fräsersatz eignet sich besonders für Holz- und Kunststoffbearbeitung. Die Fräser dürfen nicht zum Bearbeiten von Metall, Stein etc. verwendet werden. Bitte beachten Sie, dass die Fräser nur für den manuellen Vorschub und zur Verwendung in Oberfräsen bestimmt sind. Jede weitere darüber hinausgehende Verwendung ist nicht bestimmungsgemäß. Für daraus hervorgerahene Schäden oder Verletzungen aller Art haftet der Benutzer bzw. Bediener und nicht der Hersteller.

Techn. Daten (Bild 1): Siehe Imprint on cutter.

- 1 Highest operating speed in RPM
- 2 Manual feed
- 3 Tool cutting material group
- 4 Shaft diameter
- 5 Minimum clamping depth mark

Safety information:

- Before you begin operating the cutting tool, check to ensure that it is firmly seated and runs smoothly.
- Do not use any damaged cutters. Be especially aware of visible cracks and dull or damaged blades.
- Do not exceed the maximum speed specified for the cutters.
- Always cut on a counter-rotating basis (Fig. 2).
- Clamp the cutter by friction locking.
- Note the safety information for the router as well!

-2-

5. Bestimmungsgemäße Verwendung

Der Fräsersatz eignet sich besonders für Holz- und Kunststoffbearbeitung. Die Fräser dürfen nicht zum Bearbeiten von Metall, Stein etc. verwendet werden. Bitte beachten Sie, dass die Fräser nur für den manuellen Vorschub und zur Verwendung in Oberfräsen bestimmt sind. Jede weitere darüber hinausgehende Verwendung ist nicht bestimmungsgemäß. Für daraus hervorgerahene Schäden oder Verletzungen aller Art haftet der Benutzer bzw. Bediener und nicht der Hersteller.

Techn. Daten (Bild 1): Siehe Imprint on cutter.

- 1 Highest operating speed in RPM
- 2 Manual feed
- 3 Tool cutting material group
- 4 Shaft diameter
- 5 Minimum clamping depth mark

Safety information:

- Before you begin operating the cutting tool, check to ensure that it is firmly seated and runs smoothly.
- Do not use any damaged cutters. Be especially aware of visible cracks and dull or damaged blades.
- Do not exceed the maximum speed specified for the cutters.
- Always cut on a counter-rotating basis (Fig. 2).
- Clamp the cutter by friction locking.
- Note the safety information for the router as well!

-5-

-7-

-8-

⑤ Σωστή χρήση φρέζων με τον προορισμό — 100

Το εργαλείο της φρέζας είναι ιδιαίτερα παρακάτω για επεξεργασία ξύλου και πλαστικού. Τα εργαλεία της φρέζας δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται για την επεξεργασία μετάλλων, πετρώων κλπ.. Παρακάτω με να προσέχετε πως τα εργαλεία της φρέζας προορίζονται μόνο για χειρωνακτική προώθηση και για τη χρήση σε φρέζες. Κάθε χρήση πέραν τούτου δεν δεν συμφωνεί με την προορισμένη χρήση. Για ζημιές ή τραυματισμούς παντός είδους που οφείλονται στο γεγονός αυτό ευθύνεται ο χρήστης ή ο χειριστής και όχι ο κατασκευαστής.

Τεχνική χαρακτηριστικά (εικόνα 1): — 100

βλέπε επιγραφή στη φρέζα

- Μέγιστος αριθμός στροφών σε min¹
- Χειρωνακτική προώθηση
- Ομάδα κοπικών εργαλείων
- Διάμετρος στελέχους
- Σημάδι για ελάχιστο βάθος σύσφιξης

Υποδείξεις ασφαλείας: — 100

- Πριν τη θέση σε λειτουργία ελέγξτε εάν είναι σταθερά τοποθετημένο το εργαλείο της φρέζας και εάν κινείται ομαλά
- Μη χρησιμοποιείτε ελαττωματικά εργαλεία φρέζας. Να προσέχετε ιδιαίτερα ενδεδειγμένες ορατές οχληρές και αβρήλες και ελαττωματικές λάμες.
- Δεν επιτρέπεται η υπέρβαση του αναφερόμενου μέγιστου αριθμού στροφών του εργαλείου της φρέζας.
- Ο φρέζοφόρος να εκτελείται πάντα αντίθετα προς την κατεύθυνση κίνησης του εργαλείου της φρέζας. **(εικόνα 2)**
- Φixήστε το εργαλείο της φρέζας μόνο με τη δύναμη του χεριού!
- Πέραν τούτου να προσέχετε τις Υποδείξεις ασφαλείας της φρέζας!

⑥ Ναμενσκα upotreba — 100

Ναμενσκα upotreba
Комплет глodalа нарочито је прикладан за обраду дрва и пластика. Глodalа се не смјеју да се користе за обраду метала, камена итд. Молимо да обавите пазињу на то да су глodalа намењена само за ручни потак. Користиће и глodalама за израду утора. Све остале примјене супротно су одредбама. За одшењења ил оджеље било које врсте које би настале из тог разлога одговоран је корисник, а не произвођач машине.

Техн. подаци (слика 1): — 100

види додатке одштампане на глodalу

- Максимални број обретаја min¹
- Ручно померање
- Група материјала за резае алата
- Ричник тјела
- Ознака минималне дубине притезања

Sigurnosne napomene: — 100

- Прије пуштања уређаја у погон проверите пригодносност и обретење алата за глодање!
- Немојте користити одшењено глodalо. Нарочито припазите на видљиве руполине, тупе и одшењене острице.
- Не смјете да прекорачите наведени максимални број обретаја.
- Глодање мора увек да се проводи у смеру супротног од смера вртње глodalа (protusni-je). **(слика 2)**
- Глodalо чврсто пригнетите!
- Додатно треба да се придржавате безбедосних напoмена за глodalацу за израду утора!

⑦ Namenska upotreba — 100

Комплет глodalа нарочито је погодан за обраду дрва и пластика. Глodalа не смјеју да се користе за обраду метала, камена итд. Молимо да обавите пазињу на то да су глodalа намењена само за ручно померање и коришћење и глodalама за израду утора. Све остале примјене противне су одредбама. За одшењења ил поведене било које врсте које би настале из тог разлога одговоран је корисник, а не произвођач машине.

Техн. подаци (слика 1): — 100

види додатке одштампане на глodalу

- Максимални број обретаја min¹
- Ручно померање
- Група материјала за резае алата
- Ричник тјела
- Ознака минималне дубине притезања

Bezbednosne napomene: — 100

- Прије пуштања уређаја у погон проверите пригодносност и обретење алата за глодање!
- Немојте да користе одшењено глodalо. Нарочито припазите на видљиве руполине, тупе и одшењене острице.
- Не смјете да прекорачите наведени максимални број обретаја.
- Глодање мора увек да се проводи у смеру супротног од смера вртње глodalа (protusni-je). **(слика 2)**
- Глodalо чврсто пригнетите!
- Додатно треба да се придржавате безбедосних напoмена за глodalацу за израду утора!

⑧ Употреба zgodnie z przeznaczeniem — 100

Употреба zgodnie z przeznaczeniem
Zestaw frezów przeznaczony jest do obróbki drewna i tworzywa sztucznego. Frezów nie wolno używać do obróbki metali, kamienia itp. Proszę pamiętać, że frezy przeznaczone są do manualnego przesuwu i do użycia we frezarkach półprzewodniowych. Każde użycie, odbiegające od opisanego w niniejszej instrukcji jest niebezpieczne z punktu widzenia bezpieczeństwa użytkownika, ewentualnie właściciela, a nie producenta.

Dane techniczne (rys.1): — 100

Patrz: nadruk na frezie

- Azami deivr dev/dlak
- Elden ilerietme
- Keaci malzeme grubu
- Salt çapri
- Mandren içine asgarî bađlama derinliđi i şareti

Güvencilik uyarıları: — 100

- Makineyi çalıştırmadan önce freze takıminin sağdam olumasını ve düzgün dönmelerini kontrol ediniz!
- Hasarlı freze takımı kullanmayın. Özellikle fer-ze takımı üzerindeki gözle görülebilir çatlak, ke-sirazi ucun körelmiş ve hasarlı olup olmadığını kontrol ediniz.
- Freze takımı için öngörülen azami devrin üzeri-ne çikilmemelidir.
- Frezeleme işlemi daima frezelen bölme yönüne (aksi yön) karşı yapılmalıdır. **(Şekil 2)**
- Ek olarak dik freze makinesinin güvencilik uyarıları da dikkate alınacaktır!

⑨ Kullanım amacına uygun kullanim — 100

Freze takımı seti özellikle ahşap ve plastik malzemelerin işlenmesi için uygundur. Freze takımları (uçları) metal, taş vs. gibi malzemelerin işlenmesinde kullanılmamalıdır. Bu freze takımı sadece, elden ilerletme ve disk freze makinesinde kullanılm için tasarılanmıştır. Kullanım amacının dışındaki tüm kullanımlar freze takıminin kullanılması için uygun değildir. Bu tür kullanımlar amac dışındaki kullanımlardan kaynaklanan hasar ve yaralanmalarda, yalnızca kulanc/ışletici sorumlulu olup üretici firması sorumlu tutulamaz.

Необходимо учесть, что фреза предназначена только для подачи фрезы вручную и для использования в фрезе с верхним расположением инструмента. Любое другое, выходящее за эти рамки использование, считается за несоответствующим назначению. За травмы любого рода несет ответственность пользователь или работающий с инструментом, а не изготовитель.

Tehn. andmed (joonis 1): — 100

vi freesi realetüski

- Maksimaalne pöõlemissagedus min¹
- Käsitamine
- Instumendi lõigatava materjali rühm
- Võlli läbimõõt
- Minimaalne kinnihustüdvavuse läbis

Ohutuseeskirjad: — 100

- Kontrollige ette seadme kasutuseleõttu freesimähistumendi kinnitust ja ringikämisil tähelepanu eriti nähtavatele mõradele ning nühidele ja kahjustatud teradele.
- Freesi nimelehtude makimaalset pöõlemissa-gedust ei tohi ületada.
- Freesimine peab alati toimuma pöõlemis-saunale vastupidises suunas (vastassuunas).

(joonis 2) — 100

- Peale selle tuleb järgida ülafreesi ohutusju-hiseid!
- Не используйте поврежденные фрезы. Особенно внимательно следите за поврежденными видимых трещин и поврежденных режущих кромок.
- Запрещено превышать максимально допустимую скорость вращения фрезы. Фрезирование должно производиться всегда против направления вращения (естречно движению) фрезы. **(рисунок 2)**
- Крепко зафиксировать фрезу зажимом! Для фрезы с верхним расположением инструмента!

⑩ Ширяне kasutamise — 100

Freesimiskomplekt sobib eriti puudu ja plastmassi töötlemiseks. Freese ei tohi kasutada metalli, kivi jms töötlemiseks. Arvestage sellega, et freesid on ettenähtud ainult käsitletamaks ülafreesis kasutatamiseks. Kasutamine muul viisil võib põhjustada kahjustusi või vigastusi eest vastutab kasutaja või käitaja, äga mitte tooja.

Необходимо учесть, что фреза предназначена только для подачи фрезы вручную и для использования в фрезе с верхним расположением инструмента. Любое другое, выходящее за эти рамки использование, считается за несоответствующим назначению. За травмы любого рода несет ответственность пользователь или работающий с инструментом, а не изготовитель.

Tehnische gegevens (Rysunek 1): — 100

spójrz na tabliczkę na frezie

- Maksymalna częstota obraczenia w min¹
- Podana ręcznie
- Grupa instrumentalnego reżującego materiała
- Średnica minimalnej głębiny
- Średnica minimalnej głębiny

Uwazania po technice bezopasnosti — 100

- Przepróberzcie przed pierwszym puskom ustrojstwa mocność obraczenia i kierunku organa!
- Не используйте поврежденные фрезы. Особенно внимательно следите за поврежденными видимых трещин и поврежденных режущих кромок.
- Запрещено превышать максимально допустимую скорость вращения фрезы. Фрезирование должно производиться всегда против направления вращения (естречно движению) фрезы. **(рисунок 2)**
- Крепко зафиксировать фрезу зажимом! Для фрезы с верхним расположением инструмента!

⑪ Употреба согласно предписанию — 100

Фрезерный набор предназначен для обработки предметов из древесины и пластмассы. Запрещено использовать фрезу для обработки предметов из металла, камня и т.п. Необходимо учесть, что фреза предназначена только для подачи фрезы вручную и для использования в фрезе с верхним расположением инструмента. Любое другое, выходящее за эти рамки использование, считается за несоответствующим предписанию. За травмы любого рода несет ответственность пользователь или работающий с инструментом, а не изготовитель.

Technische gegevens (Rysunek 1): — 100

spójrz na tabliczkę na frezie

- Maksymalna częstota obraczenia w min¹
- Podana ręcznie
- Grupa instrumentalnego reżującego materiała
- Średnica minimalnej głębiny
- Średnica minimalnej głębiny

Uwazania po technice bezopasnosti — 100

- Przepróberzcie przed pierwszym puskom ustrojstwa mocność obraczenia i kierunku organa!
- Не используйте поврежденные фрезы. Особенно внимательно следите за поврежденными видимых трещин и поврежденных режущих кромок.
- Запрещено превышать максимально допустимую скорость вращения фрезы. Фрезирование должно производиться всегда против направления вращения (естречно движению) фрезы. **(рисунок 2)**
- Крепко зафиксировать фрезу зажимом! Для фрезы с верхним расположением инструмента!

⑫ Употреба согласно регулятивите — 100

Комплетот за глodalа е особено пододен за обработка на дрво и пластика. Глodalите не смеат да се употребуваат за обработка на метал, дрво и др. Ве молиме имајте предвид дека глodalите се наменети само за мануелно турчање и за употреба во површински глodalки. Сенака употреба надвор од тој домен не соодветствува на регулативите. За шлети и повреди од сенаков вид, кои произлегуваат од тоа, гарантира корисникот односно операторот, а не произвојителот.

Технички карактеристики (Слика 1): — 100

види налелница на глodalата

- Максимален број на вртежи во min¹
- Рачно турчање
- Група на материјали за сечење на алатот
- Дијаметар на праќа
- Маркирање за минимална длабочина на затегање

Безбедносни упатства: — 100

- Пред ставање на уредот во употреба проверете ја фиксиратата покломба и круното дрвинење на глodalата!
- Не употребувајте оштетен прибор за глodalа. Особено внимавајте на видливи пункатини и тапи и оштетени сечила.
- Не смеа да биде преочерен наведенот максимален број на вртежи на глodalата.
- Обработката со глodalката мора постое-но да се врши во спротивна насока од длаката на дрвинења (контра од на глodalата. **(Слика 2)**
- Затегнете ги деловите од глodalата силно!
- Дополнително да се почитуваат безбедносните упатства од површинската глodalа!

⑬ Застосування згідно з призначенням — 100

Набір фрез особливо підходить для обробки деревини і пластмас. Фрези не можна застосовувати для обробки металу, каменю і т.д. Майте, будь-ласка, на увазі, що фрези призначені тільки для ручної подачі та для фрезювання при розміщенні інструмента зверху.

Будь-яке інше застосування фрези не є по призначенню. За будь-які відмовки з'являються після використання, відповідальність за пошкодження, що виникають внаслідок неналежного застосування фрези, відповідальність несе користувач або оператор, а не виробник.

Технічні параметри (рисунок 1): — 100

дивись відбиток на фрези

- Максималне число обертів в хв.¹
- Ручна подача
- Інструмент та група ріжучого матеріалу
- Діаметр хвостовика
- Маркування мінімальної глибини кр-плення

Вказівки безпечності: — 100

- Перед uruchomieniem urządzenia sprawdź czy maszyna jest prawidłowo zamocowana i sterowana!
- Не używaj uszkodzonych frezów. Zwłaszcza szczególną uwagę na widoczne pęknięcia oraz na tepe i uszkodzone krawędzie frezy.
- Podana najwyższa liczba obrotów frezarki nie może zostać przekroczona.
- Frezowanie musi się odbywać w kierunku przeciwnym do kierunku obrotu frezy. **(Rys. 2)**
- Frezy zamocowuj dociskając!
- Dodatkowo należy przestrzegać wskazówek bezpieczeństwa frezarki gotowczopowojnej!

⑭ Употреба согласно регулятивите — 100

Комплетот за глodalа е особено пододен за обработка на дрво и пластика. Глodalите не смеат да се употребуваат за обработка на метал, дрво и др. Ве молиме имајте предвид дека глodalите се наменети само за мануелно турчање и за употреба во површински глodalки. Сенака употреба надвор од тој домен не соодветствува на регулативите. За шлети и повреди од сенаков вид, кои произлегуваат од тоа, гарантира корисникот односно операторот, а не произвојителот.

Технички карактеристики (Слика 1): — 100

види налелница на глodalата

- Максимален број на вртежи во min¹
- Рачно турчање
- Група на материјали за сечење на алатот
- Дијаметар на праќа
- Маркирање за минимална длабочина на затегање

Безбедносни упатства: — 100

- Пред ставање на уредот во употреба проверете ја фиксиратата покломба и круното дрвинење на глodalата!
- Не употребувајте оштетен прибор за глodalа. Особено внимавајте на видливи пункатини и тапи и оштетени сечила.
- Не смеа да биде преочерен наведенот максимален број на вртежи на глodalата.
- Обработката со глodalката мора постое-но да се врши во спротивна насока од длаката на дрвинења (контра од на глodalата. **(Слика 2)**
- Затегнете ги деловите од глodalата силно!
- Дополнително да се почитуваат безбедносните упатства од површинската глodalа!

⑮ Употреба согласно регулятивите — 100

Набір фрез особливо підходить для обробки деревини і пластмас. Фрези не можна застосовувати для обробки металу, каменю і т.д. Майте, будь-ласка, на увазі, що фрези призначені тільки для ручної подачі та для фрезювання при розміщенні інструмента зверху.

Будь-яке інше застосування фрези не є по призначенню. За будь-які відмовки з'являються після використання, відповідальність за пошкодження, що виникають внаслідок неналежного застосування фрези, відповідальність несе користувач або оператор, а не виробник.

Технічні параметри (рисунок 1): — 100

дивись відбиток на фрези

- Максималне число обертів в хв.¹
- Ручна подача
- Інструмент та група ріжучого матеріалу
- Діаметр хвостовика
- Маркування мінімальної глибини кр-плення

Вказівки безпечності: — 100

- Перед запуском прилада перевірте міцність посадку і точність обертання фрезерного робочого органу!
- Не використовуйте пошкоджені фрези. Особливо уважу звертайте на видимі тріщини та заступлені леза інструмента.
- Задане максимальне число обертів перевищувати не можна.
- Фрезювання завжди проводиться проти напрямку обертання (зустрінне обертання) фрези. **(рисунок 2)**
- Слід також дотримуватися вказівок по техніці безпеки відносно верхньої фрези!

⑯ Употреба согласно регулятивите — 100

Комплет глodalа нарочито је прикладан за обраду дрва и пластика. Глodalа се не смјеју користити за обраду метала, камена итд. Молимо да обавите пазињу на то да су глodalа намењена само за ручни потак. Користиће и глodalама за израду утора. Све остале примјене супротно су одредбама. За одшењења ил оджеље било које врсте које би настале из тог разлога одговоран је корисник, а не произвођач строја.

Техн. подаци (слика 1): — 100

види отиснуте податке на глodalу

- Максимални број обретаја min¹
- Ручни потак
- Група материјала за рези алат
- Промјер тјела
- Ознака минималне дубине притезања

Sigurnosne napomene: — 100

- Прије пуштања уређаја у погон проверите пригодносност и обретење алата за глодање!
- Немојте користити одшењено глodalо. Нарочито припазите на видљиве руполине, тупе и одшењене острице.
- Не смјете да прекорачите наведени максимални број обретаја.
- Глодање се увијек мора прооводити у смјеру супротног од смјера вртње глodalа (protusni-je). **(слика 2)**
- Глodalо чврсто пригнетите!
- Додатно се требаће придржавати сигурносних напoмена за глodalацу за израду утора!

⑰ Употреба согласно регулятивите — 100

Комплет глodalа нарочито је прикладан за обраду дрва и пластика. Глodalа се не смјеју користити за обраду метала, камена итд. Молимо да обавите пазињу на то да су глodalа намењена само за ручни потак. Користиће и глodalама за израду утора. Све остале примјене супротно су одредбама. За одшењења ил оджеље било које врсте које би настале из тог разлога одговоран је корисник, а не произвођач строја.

Техн. подаци (слика 1): — 100

види отиснуте податке на глodalу

- Максимални број обретаја min¹
- Ручно померање
- Група материјала за резае алата
- Промјер тјела
- Ознака минималне дубине притезања

Sigurnosne napomene: — 100

- Прије пуштања уређаја у погон проверите пригодносност и обретење алата за глодање!
- Немојте користити одшењено глodalо. Нарочито припазите на видљиве руполине, тупе и одшењене острице.
- Не смјете да прекорачите наведени максимални број обретаја.
- Глодање мора увек да се проводи у смеру супротног од смера вртње глodalа (protusni-je). **(слика 2)**
- Глodalо чврсто пригнетите!
- Додатно треба да се придржавате безбедосних напoмена за глodalацу за израду утора!

⑱ Uputstvo za upotrebu — 100

Uputstvo za upotrebu
Komplet glodalara naročito je prikladan za obradu drvna i plastika. Glodalara se ne smiju koristiti za obradu metala, kamena itd. Molimo da obavite pažnju na to da su glodalara namijenjena samo za ručni potak. Koristiće i glodalara za izradu utora. Sve ostale primjene suprotno su odredbama. Za oštećenja ili povrede bilo koje vrste koje bi nastale iz tog razloga odgovoran je korisnik, a ne proizvođač stroja.

Tehn. podaci (slika 1): — 100

vidi otisnute podatke na glodalu

- Maksimalni broj okretaja min¹
- Ručni potak
- Grupa materijala za rezi alat
- Promjer tijela
- Oznaka minimalne dubine pritezanja

Sigurnosne napomene: — 100

- Prije puštanja uređaja u pogon provjerite prikladnost i obrjetanje alata za glodaње!
- Nemojte koristiti oštećeno glodalо. Нарочито припазите на видљиве руполине, тупе и одшењене острице.
- Ne smiete da прекорачите наведени максимални број обретаја.
- Glodaње се увијек мора прооводити у смјеру супротног од смјера вртње глodalа (protusni-je). **(слика 2)**
- Glodalо чврсто пригнетите!
- Dodatno се требаће придржавати сигурносних напoмена за глodalацу за израду утора!

⑳ Uputstvo za upotrebu — 100

Uputstvo za upotrebu
Komplet glodalara naročito je prikladan za obradu drvna i plastika. Glodalara se ne smiju koristiti za obradu metala, kamena itd. Molimo da obavite pažnju na to da su glodalara namijenjena samo za ručni potak. Koristiće i glodalara za izradu utora. Sve ostale primjene suprotno su odredbama. Za oštećenja ili povrede bilo koje vrste koje bi nastale iz tog razloga odgovoran je korisnik, a ne proizvođač stroja.

Tehn. podaci (slika 1): — 100

vidi otisnute podatke na glodalu

- Maksimalni broj okretaja min¹
- Ručni potak
- Grupa materijala za rezi alat
- Promjer tijela
- Oznaka minimalne dubine pritezanja

Sigurnosne napomene: — 100

- Prije puštanja uređaja u pogon provjerite prikladnost i obrjetanje alata za glodaње!
- Nemojte koristiti oštećeno glodalо. Нарочито припазите на видљиве руполине, тупе и одшењене острице.
- Ne smiete da прекорачите наведени максимални број обретаја.
- Glodaње се увијек мора прооводити у смјеру супротног од смјера вртње глodalа (protusni-je). **(слика 2)**
- Glodalо чврсто пригнетите!
- Dodatno се требаће придржавати сигурносних напoмена за глodalацу за израду утора!

㉑ Uputstvo za upotrebu — 100

Uputstvo za upotrebu
Komplet glodalara naročito je prikladan za obradu drvna i plastika. Glodalara se ne smiju koristiti za obradu metala, kamena itd. Molimo da obavite pažnju na to da su glodalara namijenjena samo za ručni potak. Koristiće i glodalara za izradu utora. Sve ostale primjene suprotno su odredbama. Za oštećenja ili povrede bilo koje vrste koje bi nastale iz tog razloga odgovoran je korisnik, a ne proizvođač stroja.

Tehn. podaci (slika 1): — 100

vidi otisnute podatke na glodalu

- Maksimalni broj okretaja min¹
- Ručni potak
- Grupa materijala za rezi alat
- Promjer tijela
- Oznaka minimalne dubine pritezanja

Sigurnosne napomene: — 100

- Prije puštanja uređaja u pogon provjerite prikladnost i obrjetanje alata za glodaње!
- Nemojte koristiti oštećeno glodalо. Нарочито припазите на видљиве руполине, тупе и одшењене острице.
- Ne smiete da прекорачите наведени максимални број обретаја.
- Glodaње се увијек мора прооводити у смјеру супротног од смјера вртње глodalа (protusni-je). **(слика 2)**
- Glodalо чврсто пригнетите!
- Dodatno се требаће придржавати сигурносних напoмена за глodalацу за израду утора!

㉒ Uputstvo za upotrebu — 100

Uputstvo za upotrebu
Komplet glodalara naročito je prikladan za obradu drvna i plastika. Glodalara se ne smiju koristiti za obradu metala, kamena itd. Molimo da obavite pažnju na to da su glodalara namijenjena samo za ručni potak. Koristiće i glodalara za izradu utora. Sve ostale primjene suprotno su odredbama. Za oštećenja ili povrede bilo koje vrste koje bi nastale iz tog razloga odgovoran je korisnik, a ne proizvođač stroja.