

Bodenreparaturset inkl. Wachsschmelzer für Laminat, Kork, Parkett und sämtliche Holzoberflächen

Lieferumfang

- Batteriebetriebener Wachsschmelzer mit Schutzkappe inklusiver 2 x AA Batterien 1,5 V
- Hobel
- Reinigungsspachtel
- 11 Wachsstangen in unterschiedlichen Farbtönen
- Schleifschwamm
- Reinigungs- und Poliertuch
- Bedienungsanleitung
- Stabile Aufbewahrungsbox

Inhaltsverzeichnis

- Sicherheitshinweise
- Allgemeine Sicherheitshinweise
- Sicherheit von Personen
- Bestimmungsgemäßer Gebrauch
- Gerätespezifische Sicherheitshinweise
- Inbetriebnahme
- Anwendung
- Konformität



Sicherheitshinweise

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Lesen Sie die Betriebsanleitung vor Inbetriebnahme vollständig. Versäumnisse bei der Einhaltung der Sicherheitshinweise und Anweisungen können Schäden und Verletzungen verursachen.
- Bei Missachtung übernimmt die CONMETALL GmbH & Co. KG keine Haftung. Die Bedienungsanleitung ist aufzubewahren.
- Achten Sie drauf, dass der Wachsschmelzer während des Betriebes nicht mit brennbaren Flüssigkeiten, Gasen oder Stäuben in Kontakt kommt. Elektrowerkzeuge können Funken und Wärme erzeugen, die Staub oder Dämpfe entzünden können.
- Vor der Inbetriebnahme ist das Gerät auf äußerlich sichtbare Schäden zu überprüfen. Ein beschädigtes Gerät ist nicht in Betrieb zu nehmen.
- Eigenmächtige Umbauten oder Veränderungen sind an dem Gerät zu unterlassen.
- Dieses Gerät darf nicht von Personen mit körperlichen, sensorischen oder geistigen Beeinträchtigungen bedient werden.
- Bewahren Sie den Wachsschmelzer außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Verwenden Sie nur den vorgeschriebenen Batterietyp.
- Der Gebrauch von anderen Batterietypen kann zu Verletzungen und Brandgefahr führen.
- Sollten Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen, entnehmen Sie die Batterien, um eventuelles Auslaufen und Beschädigungen am Gerät zu vermeiden.
- Entsorgen Sie Batterien und Geräte entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen.

Sicherheit von Personen

Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Drogen, Alkohol oder Medikamenten stehen. Unachtsamkeit beim Gebrauch des Elektrowerkzeuges kann zu ernsthaften Verletzungen führen. Verbrennungsgefahr! Vermeiden Sie Hautkontakt mit der Wachsschmelzerspitze und tropfendem Wachs.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Produkt ist ausschließlich für den bestimmungsgemäßen Gebrauch zu verwenden. Bei Missachtung erlischt die Haftung der CONMETALL GmbH & Co. KG.

Gerätespezifische Sicherheitshinweise

Die Wachsschmelzerspitze wird heiß. Verbrennungsgefahr! Berühren Sie die Wachsschmelzerspitze nicht und schützen Sie sich vor tropfendem Wachs. Bei Nichtgebrauch ist der Wachsschmelzer stets auszuschalten. Lassen Sie die Wachsschmelzerspitze abkühlen, bevor Sie ihn verstauen. Achten Sie beim Batteriewechsel darauf, dass das Gerät stets ausgeschaltet ist.

Inbetriebnahme

Falsch eingelegte Batterien können das Gerät beschädigen!

Batterien einsetzen

- Batterieabdeckung öffnen
- Vorgeschriebenen Batterietyp ordnungsgemäß einsetzen. Achten Sie unbedingt auf die gekennzeichnete Polung.
- Batterieabdeckung schließen

Einschalten

- Schiebeschalter in Richtung Schmelzerspitze schieben
- Druckschalter gedrückt halten

Ausschalten

- Druckschalter loslassen
- Schiebeschalter in Richtung Batteriefach schieben



Wartung und Reinigung

- Halten Sie den Wachsschmelzer stets sauber, um optimale Ergebnisse zu erzielen
- Verhindern Sie das Eindringen von Feuchtigkeit während des Reinigungsvorganges und benutzen Sie keine chemischen Reinigungsmittel, die das Gehäuse beschädigen könnten

Entsorgung

- Elektrogeräte und Batterien gehören nicht in den Hausmüll • Führen Sie beides einer umweltgerechten Wiederverwertung zu

Anwendung

1. Vorbereitung



Schadstelle mit Spachtel reinigen und alle losen Teile entfernen. Entfernen Sie eventuelle Grate an der Schadstelle.

2. Farbauswahl



Suchen Sie die passenden Farbtöne aus der Farbpalette heraus. Ggf. sind mehrere Farbtöne zu kombinieren, um den Originalfarbton nachzuahmen.

3. Schmelzen



Kleine Portionen Wachs schmelzen.

4. Füllen



Das geschmolzene Wachs portionsweise in die Schadstelle einbringen, bis diese leicht überfüllt ist.

5. Abtragen



Das Wachs ca. 5-7 Sekunden abkühlen lassen. Nach dem Erkalten die Überstände vorsichtig unter leichtem Druck mit dem Hobel abtragen.

6. Detailbearbeitung




Zur Feinabstimmung mit einem dunkleren Wachsston die Maserung des Holzes nachahmen. Danach die Überstände erneut mit dem Hobel abtragen.

7. Nachbearbeitung



Die überschüssigen Wachsreste werden mit dem weißen Schleifschwamm entfernt und gleichzeitig wird der Glanzgrad der Oberfläche angepasst.

8. Reinigung



Lassen Sie die Schmelzerspitze abkühlen. Entfernen Sie die überschüssigen Wachsreste von der Schmelzerspitze. Überflüssige Wachsreste mit Hilfe des Spachtels aus den Hobelrillen entfernen.

Equipo de reparación con fundidor de cera para laminado, corcho, parqueté y cualquier superficie de madera

Suministro

- Fundidor de cera con capuchón protector, incluye 2 x pilas AA 1,5 V
- Garlopin
- Espátula de limpieza
- 11 barras de cera de diferentes tonalidades
- Esponja de lija
- Gamuza de limpieza y pulido
- Manual de instrucciones
- Caja dura para el almacenaje

Índice

- Instrucciones de seguridad
- Instrucciones generales de seguridad
- Seguridad de las personas
- Uso previsto
- Advertencias de seguridad específicas del aparato
- Puesta en marcha
- Uso del aparato
- Conformidad



Instrucciones de seguridad

Instrucciones generales de seguridad

- Lea el manual de instrucciones íntegramente antes de poner en marcha el aparato.
- No respetar las instrucciones de seguridad y de uso pueden provocar daños materiales y personales.
- CONMETALL GmbH & Co. no se hace responsable en caso de inobservancia de dichas instrucciones. Conserve el manual de instrucciones.
- Evite que el fundidor de cera entre en contacto con líquidos, gases o polvo inflamables durante su utilización. Las herramientas eléctricas pueden generar chispas y calor capaces de incendiar el polvo o el vapor.
- Antes de poner en marcha el aparato, compruebe que no existan daños externos visibles. No utilice un aparato dañado.
- No haga cambios o modificaciones no previstos en el aparato.
- Este aparato no debe ser utilizado por personas con mermas físicas, sensoriales o psíquicas.
- No deje el fundidor de cera al alcance de los niños.
- Utilice solamente el tipo de pilas descrito.
- El uso de pilas de otros tipos puede provocar daños y peligro de incendio.
- Si no va a utilizar el aparato durante un periodo de tiempo prolongado, extraiga las pilas para evitar fugas y posibles daños.
- Cumpla con la normativa vigente sobre gestión de residuos cuando se deshaga de las baterías o del aparato.

Seguridad de las personas

No utilice herramientas eléctricas en situaciones de cansancio o bajo los efectos de drogas, alcohol o medicamentos. La falta de cuidado en el manejo de esta herramienta eléctrica puede provocar daños graves. ¡Peligro de quemaduras! Evite el contacto con la piel de la punta del fundidor y de la cera caliente.

Uso previsto

El producto está destinado exclusivamente a los usos previstos descritos. La inobservancia de esta indicación anula la responsabilidad de CONMETALL GmbH & Co. KG.

Advertencias de seguridad específicas del aparato

El fundidor de cera se calienta. ¡Peligro de quemaduras!

No toque la punta del fundidor de cera y protéjase del goteo de la cera caliente. Apague el aparato cuando no lo esté utilizando.

Espera a que se enfríe antes de guardarlo.

Compruebe que el aparato esté apagado antes de cambiar las pilas.

Puesta en marcha

La colocación errónea de las pilas puede dañar el aparato.

Colocación de las pilas

- Abra la tapa del compartimento de las pilas.
- Coloque las pilas del tipo descrito. Preste especial atención a la polaridad indicada.
- Cierre la tapa del compartimento de las pilas.

Puesta en marcha

- Accione el interruptor en dirección a la punta del fundidor.
- Mantenga apretado el pulsador de funcionamiento.

Apagado del aparato

- Suelte el pulsador de funcionamiento.
- Desplace el interruptor en dirección al compartimento de las pilas.



Mantenimiento y limpieza

- Mantenga el fundidor limpio para obtener un resultado óptimo. • Evite la entrada de humedad durante su limpieza y no utilice productos químicos que puedan dañar la carcasa del aparato.

Eliminación

- Los aparatos electrónicos y las pilas no se deben depositar en la basura doméstica.
- Deshágase de ambos de manera que se reciclen adecuadamente respetando el medio ambiente.

Uso del aparato

1. Preparación



Limpie la zona dañada con la espátula y quite todos los trozos sueltos. Elimine las aristas que hubieran podido quedar en la zona dañada.

2. Elección de la tonalidad



Elija la tonalidad adecuada de la paleta de colores. En caso de necesidad, combine varias tonalidades para obtener el color más parecido al original.

3. Fundición



Funda pequeñas porciones de cera.

4. Rellenado



Coloque la cera fundida en porciones en la zona dañada hasta que sobresalga ligeramente.

5. Nivelado



Deje enfriar la cera entre 5 y 7 segundos. Una vez fría, retire la cera sobrante ejerciendo una ligera presión con el garlopin.

6. Trabajo en detalle



Utilice una tonalidad más oscura de cera para imitar el veteado de la madera. A continuación, vuelva a retirar la cera sobrante con el garlopin.

7. Retoques



Utilice la esponja de lija blanca para eliminar los restos de cera y conseguir un brillo homogéneo.

8. Limpieza



Espera a que la punta del fundidor se enfríe antes de guardar el aparato. Elimine los restos de cera de la punta del fundidor. Elimine con la espátula los restos de cera de los surcos del garlopin.

Kit de réparation de sols avec fondeur de cire pour sols laminés, en liège, parquets et toutes surfaces en bois

Articles fournis

- Fondeur de cire à piles avec capuchon, y compris 2 piles AA de 1,5 V
- Rabot
- Spatule de nettoyage
- 11 barres de cire de différentes teintes
- Eponge polisseuse
- Chiffon de nettoyage et polissage
- Mode d'emploi
- Boîte de rangement stable

Sommaire

- Consignes de sécurité
- Consignes générales de sécurité
- Sécurité des personnes
- Utilisation conforme
- Consignes de sécurité spécifiques à l'appareil
- Mise en marche
- Utilisation
- Conformité



Consignes de sécurité

Consignes générales de sécurité

- Lisez intégralement le mode d'emploi avant de mettre l'appareil en marche.
- Toute négligence d'application des consignes de sécurité et des instructions peut entraîner des dégâts et des lésions.
- La société Conmetall GmbH & Co. KG décline toute responsabilité en cas de non-respect.
- Le mode d'emploi doit être conservé.
- Veillez à ce que le fondeur de cire ne vienne pas en contact avec des liquides, gaz ou poussières inflammables en cours de fonctionnement. Les outils électriques peuvent générer des étincelles et de la chaleur qui sont susceptibles d'enflammer la poussière ou les vapeurs.
- Vérifiez l'absence de détériorations visibles avant de mettre l'appareil en marche. Ne mettez pas en marche un appareil endommagé.
- Abstenez-vous de toute transformation ou modification autonome de l'appareil.
- Cet appareil ne doit pas être utilisé par des personnes dont les facultés physiques, sensorielles ou mentales sont amoindries.
- Conservez le fondeur de cire hors de portée des enfants.
- N'utilisez que le type de piles préconisées.
- L'utilisation d'autres types de piles peut provoquer des lésions et un risque d'incendie.
- Si vous ne devez pas utiliser l'appareil pendant un certain temps, retirez les piles pour éviter une éventuelle fuite et la détérioration de l'appareil.
- Éliminez les piles et appareils en suivant les règles légales.

Sécurité des personnes

N'utilisez pas d'outil électrique si vous êtes fatigué ou sous l'emprise de drogue, d'alcool ou de médicaments. Toute inattention en cours d'utilisation de l'appareil électrique peut entraîner de graves blessures. Risque de brûlure ! Évitez tout contact de la peau avec la pointe du fondeur de cire ou les gouttes de cire chaude.

Utilisation conforme

Ce produit doit être utilisé exclusivement pour l'usage prévu. La société Conmetall GmbH & Co. KG décline toute responsabilité en cas de non-respect.

Consignes de sécurité spécifiques à l'appareil

La pointe du fondeur de cire devient brûlante. Risque de brûlure ! Ne touchez pas la pointe du fondeur de cire et protégez-vous de la cire qui goutte. Éteignez toujours le fondeur de cire quand vous ne vous en servez pas. Laissez refroidir la pointe du fondeur de cire avant de la ranger. Quand vous changez les piles, veillez à ce que l'appareil soit toujours éteint.

Mise en marche

Des piles mal insérées peuvent endommager l'appareil !

Insertion des piles

- Ouvrez le couvercle du compartiment à piles.
- Insérez correctement le type de piles préconisées. Faites bien attention à la polarisation indiquée des piles;
- Refermez le couvercle du compartiment à piles.

Mise en marche

- Faites glisser l'interrupteur en direction de la pointe du fondeur.
- Maintenez le bouton-poussoir enfoncé.

Arrêt

- Relâchez le bouton-poussoir.
- Faites glisser l'interrupteur en direction du compartiment à piles.



Entretien et nettoyage

- Gardez toujours le fondeur de cire propre pour obtenir des résultats optimaux.
- Évitez l'infiltration d'humidité dans l'appareil quand vous le nettoyez et n'utilisez pas de produits nettoyants chimiques qui pourraient abîmer le boîtier.

Élimination

- Les appareils électriques et piles usagés ne doivent pas être jetés dans les ordures ménagères. • Remettez-les à une filière de recyclage écologique.

Utilisation

1. Préparation



Nettoyez l'endroit abîmé avec une spatule en éliminant toutes les particules non adhérentes. Éliminez les éventuelles bavures à l'endroit abîmé.

2. Choix de la teinte



Choisissez les teintes adaptées dans la gamme de coloris. Il faut le cas échéant combiner plusieurs teintes pour reproduire la couleur d'origine.

3. Fonte



Faites fondre de petites quantités de cire.

4. Comblage



Introduisez la cire fondue par petites quantités dans le défaut jusqu'à ce qu'elle déborde légèrement.

5. Ponçage



Laissez la cire refroidir pendant 5 à 7 secondes. Une fois qu'elle a refroidi, enlevez l'excédent avec précaution à l'aide du rabot en appuyant légèrement.

6. Reprise des détails




Reproduisez le veinage du bois avec une cire de teinte plus foncée pour bien harmoniser l'ensemble. Éliminez ensuite à nouveau l'excédent avec le rabot.

7. Finition



Éliminez les résidus de cire excédentaires avec l'éponge grattante blanche tout en adaptant en même temps la brillance de la surface.

8. Nettoyage



Laissez refroidir la pointe du fondeur. Éliminez les résidus de cire sur la pointe du fondeur. Éliminez les résidus de cire dans les rainures du rabot à l'aide de la spatule.

Set di riparazione per pavimenti, incluso fusore per cera, destinato a laminato plastico, sughero, parquet e superfici legnose in genere

Fornitura

- Fusore per cera alimentato a batteria con coperchio protettivo e 2 batterie AA da 1,5 V
- Piaffa
- Spatola di pulizia
- 11 stecche in cera di tonalità diverse
- Spugna abrasiva
- Panno per pulizia e lucidatura
- Istruzioni per l'uso
- Custodia robusta

Indice

- Avvertenze di sicurezza
- Avvertenze di sicurezza generali
- Sicurezza per l'utente
- Utilizzo conforme
- Avvertenze di sicurezza specifiche dell'apparecchio
- Messa in servizio
- Utilizzo
- Conformità



Avvertenze di sicurezza

Avvertenze di sicurezza generali

- Leggere le istruzioni per l'uso nella loro interezza prima della messa in servizio. Il mancato rispetto delle indicazioni di sicurezza e delle istruzioni può causare danni materiali e fisici.
- In caso di utilizzo non conforme, Conmetall GmbH & Co. KG declina qualsiasi responsabilità. Conservare le istruzioni per l'uso.
- Assicurarsi che il fusore per cera non venga a contatto con liquidi, gas o polveri infiammabili durante l'utilizzo. Le apparecchiature elettriche possono produrre calore o scintille in grado di incendiare polveri e vapori.
- Prima di utilizzare l'apparecchio, verificare che sia privo di danni visibili. Non mettere in servizio un apparecchio danneggiato.
- Sono vietate alterazioni o modifiche non autorizzate all'apparecchio.
- L'apparecchio non deve essere utilizzato da persone affette da menomazioni corporee, sensoriali o psicologiche.
- Conservare il fusore per cera fuori dalla portata di bambini.
- Utilizzare solo il tipo di batterie previsto.
- L'utilizzo di batterie diverse comporta la possibilità di infortuni e il pericolo d'incendio.
- Rimuovere le batterie se l'apparecchio non viene utilizzato per un periodo di tempo prolungato, al fine di evitare la fuoriuscita di liquidi ed eventuali danni.
- Smaltire batterie e apparecchio secondo le norme vigenti.

Sicurezza per l'utente

Non utilizzare apparecchi elettrici quando si è stanchi o sotto l'influenza di droghe, alcol o farmaci. Una disattenzione durante l'utilizzo può condurre a gravi infortuni. Pericolo di ustione! Evitare il contatto della cute con l'ugello del fusore e con le gocce di cera.

Utilizzo conforme

Il prodotto deve essere utilizzato solo per lo scopo previsto. In caso di utilizzo non conforme, la responsabilità di CONMETALL GmbH & Co. KG decade.

Avvertenze di sicurezza specifiche dell'apparecchio

L'ugello del fusore di cera si surriscalda. Pericolo di ustione! Non toccare l'ugello del fusore e proteggersi dalle gocce di cera. Se non viene utilizzato, il fusore deve rimanere sempre spento. Lasciare raffreddare l'ugello del fusore prima di riporlo nel luogo in cui verrà conservato. Assicurarsi che l'apparecchio sia spento quando si sostituiscono le batterie.

Messa in servizio

Le batterie inserite in modo errato possono danneggiare l'apparecchio!

Inserimento delle batterie

- Aprire il coperchio dell'alloggiamento.
- Inserire le batterie del tipo previsto nel modo corretto. Prestare particolare attenzione alla polarità indicata.
- Chiudere il coperchio dell'alloggiamento.

Accensione

- Spingere l'interruttore scorrevole in direzione dell'ugello del fusore di cera.
- Tenere premuto l'interruttore a pressione

Spegnimento

- Rilasciare l'interruttore a pressione.
- Spingere l'interruttore scorrevole in direzione dell'alloggiamento delle batterie.



Pulizia e manutenzione

- Tenere sempre pulito il fusore di cera per ottenere risultati ottimali.
- Evitare che l'umidità penetri nell'apparecchio durante la pulizia e non utilizzare detergenti chimici che potrebbero danneggiarne l'involucro.

Smaltimento

- Le apparecchiature elettriche e le batterie non devono essere gettate tra i rifiuti domestici. • Smaltire entrambe in modo da consentirne un riciclaggio ecologico.

Utilizzo

1. Preparazione



Pulire la zona danneggiata con la spatola ed eliminare tutte le parti che si sono staccate. Eliminare gli spigoli eventualmente presenti.

2. Scelta del colore



Individuare la tonalità corretta tra quelle disponibili. Potrebbe essere necessario combinare più colori per ottenere una tonalità simile a quella originale.

3. Scioglimento della cera



Sciogliere piccole porzioni di cera.

4. Riempimento



Versare porzioni di cera fusa nella zona danneggiata fino a riempirla leggermente in eccesso.

5. Lisciatura



Lasciare raffreddare la cera per ca. 5-7 secondi. Dopodiché, eliminare con cautela la cera in eccesso con la piaffa esercitando una lieve pressione.

6. Ritocco dei dettagli




Per un risultato più preciso, riprodurre le venature del legno con un colore più scuro. Dopodiché, rimuovere nuovamente la cera in eccesso con la piaffa.

7. Rifinitura



I resti di cera possono essere rimossi con la spugna abrasiva bianca, che consente al tempo stesso di adattare il grado di lucentezza della superficie.

8. Pulizia



Lasciare raffreddare l'ugello del fusore. Rimuovere da quest'ultimo i resti di cera. Rimuovere i resti di cera anche dalle scanalature della piaffa utilizzando la spatola.

Vloerreparatieset incl. wassmelter voor laminaat, kurk, parket en alle houtoppervlakken.

Meegeleverd

- Wassmelter op batterijen met beschermdeksel, inclusief twee AA batterijen 1,5 V
- Schaaf
- Schoonmaakspatel
- 11 wasstangen met verschillende kleurschakeringen
- Schuurspons
- Reinigings- en polijstdoek
- Gebruiksaanwijzing
- Stabiele opbergdoos

Inhoudsopgave

- Veiligheidsvoorschriften
- Algemene veiligheidsvoorschriften
- Persoonlijke veiligheid
- Correct gebruik
- Veiligheidsvoorschriften speciaal voor dit apparaat
- Inbedrijfstelling
- Gebruik
- Overeenstemmingsverklaring



Veiligheidsvoorschriften

Algemene veiligheidsvoorschriften

- Lees de gebruiksaanwijzing voor gebruik helemaal door. Nalatigheden bij de naleving van de veiligheidsvoorschriften en andere aanwijzingen kunnen schade en verwondingen tot gevolg hebben.
- In geval van niet-naleving wijst Conmetall GmbH & Co. KG aansprakelijkheid van de hand. Bewaar deze gebruiksaanwijzing.
- Let op dat de wassmelter tijdens gebruik niet met brandbare vloeistoffen, gasen of stof in aanraking komt. Elektrische gereedschappen kunnen vonken en warmte voortbrengen die stof of dampen kunnen doen ontsleken.
- Inspecteer vóór inbedrijfstelling het apparaat op zichtbare, uiterlijke beschadigingen. Neem een beschadigd apparaat niet in gebruik.
- Verbouw of verander het apparaat niet eigenmachtig.
- Dit apparaat mag niet door mensen met een lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke beperking worden bediend.
- Bewaar de wassmelter buiten het bereik van kinderen.
- Maak alleen gebruik van het voorgeschreven type batterijen.
- Gebruik van andere typen batterijen kan tot letsel en brandgevaar leiden.
- Als u het apparaat langere tijd niet gebruikt, haal de batterijen eruit om eventuele ontlading en beschadiging van het apparaat te voorkomen.
- Verwijder de batterijen en apparatuur in overeenstemming met de wettelijke bepalingen.

Persoonlijke veiligheid

Gebruik geen elektrisch gereedschap wanneer u moe bent of onder invloed van drugs, alcohol of medicijnen. Onoplettendheid bij het gebruik van elektrisch gereedschap kan ernstig letsel tot gevolg hebben. Verbrandingsgevaar! Voorkom aanraking van de wassmelterpunt en de druipende was met de huid.

Beoogd gebruik

Dit product mag uitsluitend gebruikt worden voor het beoogde gebruik. Bij niet-naleving vervalt de aansprakelijkheid van CONMETALL GmbH & Co. KG.

Veiligheidsvoorschriften speciaal voor dit apparaat

De wassmelterpunt wordt heet. Verbrandingsgevaar! Raak de punt van de wassmelter niet aan en bescherm u tegen de druipende was. Wanneer de wassmelter niet in gebruik is, moet u deze uitzetten. Laat de wassmelterpunt afkoelen voordat u deze opbergt. Let er bij het vervangen van de batterijen op dat het apparaat uit staat.

Inbedrijfstelling

Verkeerd geplaatste batterijen kunnen het apparaat beschadigen.

Batterijen plaatsen

- Open het batterijklepje
- Plaats het voorgeschreven type batterijen. Let altijd op de positie van de plus- en de minpool.
- Sluit het batterijklepje

Aanzetten

- Duw de schuifknop in de richting van de wassmelterpunt
- Houd de drukknop ingedrukt

Uitschakelen

- Laat de drukknop los
- Duw de schuifknop in de richting van het batterijklepje



Onderhoud en reiniging

- Houd de wassmelter altijd schoon om optimale resultaten te bereiken
- Voorkom dat er tijdens het schoonmaken vocht binnen kan dringen. Maak geen gebruik van chemische schoonmaakmiddelen. Deze zouden de behuizing kunnen beschadigen.

Als afval verwijderen

- Elektrische apparaten en batterijen mogen niet bij het gewone huisvuil worden gedeponeerd. • Verwijder deze allebei op milieuvriendelijke wijze

Gebruik

<p>1. Voorbereiding</p> <p>Maak de beschadigde plek met een spatel schoon en verwijder alle losse delen. Verwijder eventuele bramen op de beschadigde plek.</p>	<p>2. Kleur kiezen</p> <p>Kies de juiste kleurschakering uit het kleurenpalet. Wellicht dient u verschillende tinten te mengen om de oorspronkelijke kleurschakering na te bootsen.</p>	<p>3. Smelten</p> <p>Smelt kleine hoeveelheden was.</p>	<p>4. Vullen</p> <p>Breng de gesmolten was in kleine hoeveelheden op de beschadigde plek aan, tot deze enigszins overvuld is.</p>
<p>5. Wegnemen</p> <p>Laat de was ca. 5-7 seconden afkoelen. Verwijder na het afkoelen voorzichtig de overtollige was onder lichte druk met de schaaft.</p>	<p>6. Gedetailleerde afwerking</p> <p>Voor fijnafstemming met een donkere wastint de houtnerf nabootsen. Verwijder vervolgens weer de resten met de schaaft.</p>	<p>7. Afwerking</p> <p>De overtollige wasresten worden met de witte schuurspons verwijderd en tegelijkertijd wordt de glans van het oppervlak bijgewerkt.</p>	<p>8. Schoonmaken</p> <p>Laat de smelterpunt afkoelen. Verwijder de overtollige wasresten van de smelterpunt. Verwijder overtollige wasresten met behulp van de spatel uit de groeven van de schaaft.</p>

Komplet za popravilo talne obloge, vklj. s talilnikom voska za laminat, pluto, parket in podobne lesne talne obloge

Obseg dobave

- Baterijski talilnik voska z zaš. itnim pokrovom, vklj. z 2 x baterija AA 1,5 V
- Obli
- istilna lopatica
- 11 voš. enih vložkov v razli. nih barvnih odtenkih
- Brusilna goba
- Krpa za iš. enje in loš. enje
- Navodila za uporabo
- Stabilna škatla za shranjevanje

Kazalo

- Varnostna navodila
- Splošna varnostna navodila
- Varnost oseb
- Namenska uporaba
- Varnostni napotki, specifi. ni za napravo
- Zagon
- Uporaba
- Skladnost



Varnostna navodila

Splošna varnostna navodila

- Pred prvim zagonom temeljito preberite navodila za uporabo. Neupoštevanje varnostnih napotkov in navodil lahko povzroči škodo in poškodbe.
- V primeru neupoštevanja navodil, podjetje Conmetall GmbH & Co. KG ne sprejema odgovornosti. Navodila za uporabo je treba shraniti.
- Pazite, da talilnik voska med delovanjem ne pride v stik z vnetljivimi tekočinami, plini ali prahom. Elektri. na orodja lahko proizvedejo iskre in toploto, ki lahko vnamejo prah ali hlape.
- Pred zagonom morate napravo pregledati, da nima vidnih zunanjih poškodb. Poškodovane naprave ne smete uporabiti.
- Na napravi ne izvajajte samovoljnih predelav ali sprememb
- S to napravo ne smejo rokovati osebe s telesnimi, senzori. nimi ali duševnimi omejitvami.
- Talilnik voska shranjujte izven dosega otrok.
- Uporabljajte izklju. no predpisan tip baterij.
- Uporaba drugih tipov baterij lahko povzroči poškodbe in požar.
- e naprave ne nameravate uporabljati dlje. asa, iz nje vzemite baterije, da prepre. ite morebitno iztekanje baterij in poškodbe naprave.
- Baterije in napravo odstranite skladno z zakonskimi predpisi.

Varnost oseb

e ste utrujeni ali pod vplivom drog, alkohola ali zdravil, ne smete rokovati z elektri. nim orodjem. e ste med uporabo elektri. nega orodja nepozorni, lahko pride do resnih poškodb. Nevarnost opeklin! Pazite, da konica talilnika in stopljen vosek ne prideta v stik s kožo.

Namenska uporaba

Izdelek je treba uporabljati izklju. no z njegovo namenskostjo. V primeru neupoštevanja, podjetje Conmetall GmbH & Co. KG ne sprejema odgovornosti.

Varnostni napotki, specifi. ni za napravo

Konica talilnika voska je vro. a. Nevarnost opeklin! Konice talilnika se ne dotikajte in se zaš. itite pred kapljajo. im voskom. Ko talilnika voska ne uporabljajte, naj bo vedno izklju. ena. Preden talilnik pospravite, po. akajte, da se konica talilnika ohladi. Med zamenjavo baterij mora biti naprava vedno izklju. ena.

Zagon

Napa. no vstavljenе baterije lahko poškodujejo napravo!

Vstavljanje baterij

- Odprite pokrov baterijskega predala.
- Pravilno vstavite baterije ustreznega tipa. Obvezno bodite pozorni na ozna. eno polarnost.
- Zaprite pokrov baterijskega predala.

Vklop

- Dršno stikalo potisnite v smeri konice talilnika.
- Pritisno stikalo pritisnite in zadržite.
- Spustite pritisno stikalo.
- Dršno stikalo potisnite v smeri baterijskega predala.

iš. enje in vzdrževanje

- Talilnik voska naj bo vedno. ist. Tako boste zagotovili optimalne rezultate.
- Med iš. enjem in uporabo prepre. ite vdor vlage v napravo.
- Ne uporabljajte kemi. nih. istil, ki bi lahko poškodovala ohišje.

Odstranjevanje

- Elektronaprave in baterije ne spadajo med gospodinjne odpadke.
- Oboje vrnite, da bo reciklirano okolju prijazno.

Uporaba

<p>1. Priprava</p>  <p>Poškodovano obmo. je o. islite z lopatico in odstranite vse razrahljane dele. Na poškodovanem mestu odstranite morebitne brazde.</p>	<p>2. Izbira barve</p>  <p>V barvni paleti poiš. ite ustrezen barvni odtenek. Po potrebi lahko kombinirate ve. barvnih odtenkov, da dobite odtenek, ki je. im bolj podoben izvornemu.</p>	<p>3. Taljenje</p>  <p>Stalite majhne kose voska.</p>	<p>4. Polnjenje</p>  <p>Na poškodovano mesto nanašajte stopljen vosek po delih, dokler ni mesto nekoliko prenapolnjeno z voskom.</p>
<p>5. Odstranjevanje</p>  <p>Pustite, da se vosek pribl. 5-7 sekund hladi. Ko se ohladi, del voska, ki ga je preve. , z obli. em pazljivo in z lahkim pritiskom odstranite.</p>	<p>6. Fina obdelava</p>  <p>Pri fini obdelavi uporabite temnejši odtenek voska, ki posnema zrnatost lesa. Ostanke znova odstranite z obli. em.</p>	<p>7. Kon. na obdelava</p>  <p>Ostanke voska odstranite z belo brusilno gobo. Hkrati se bo z obdelavo prilagodila tudi stopnja leska.</p>	<p>8. iš. enje</p>  <p>Konica talilnika naj se ohladi. S konice odstranite ostanke voska. Z obli. a odstranite ostanke voska s pomo. jo lopatke.</p>