WICHTIGE HINWEISE

EDEN

MINI WHIRLPOOL

1.Auspacken: Vorsichtig auspacken, ohne scharfe Gegenstände. Treppe, Ventil und Deckelschutz sind inneliegend.

2.Reinigen: falls vorhanden, Folie vom Acryleinsatz entfernen, ggf. mit Seifenlauge oder mildem Glasreiniger und weichem Schwamm Klebereste lösen und Chrom-/Metall-Elemente wie pneumatische Knöpfe feucht abwischen.

3.Anschluss: das Abflussventil ist aus Sicherheitsgründen noch nicht angebracht und einzeln im inneren des Whirlpools verpackt. Schieben Sie das Ventil kräftig in den Schlauch und sichern es mit der Klemme vorm Abfallen. Ggf. kann das vorsichtige Aufwärmen des Schlauchs mit einem Fön vorab helfen.

4.Holz: das Thermoholz vom Whirlpool und der Einstiegstreppe werden unbehandelt geliefert. Wir empfehlen dringend vor der ersten Nutzung eine geeignete Aussen-Holzlasur auszutragen! Sie haben ein Produkt aus Echtholz gekauft, welches Astlöcher, Unebenheiten, Farbverläufe, Holzabsplitterungen etc. ausweist.

5.Winter: zum Überwintern befindet sich hinter der Revisionsklappe ein zusätzliches Restwasser-Ablaufventil zum vollständigen Entleeren.













EDEN Holzmanufaktur

WICHTIGE HINWEISE

EDEN

MINI WHIRLPOOL

1.Auspacken: Vorsichtig auspacken, ohne scharfe Gegenstände. Treppe, Ventil und Deckelschutz sind inneliegend.

2.Reinigen: falls vorhanden, Folie vom Acryleinsatz entfernen, ggf. mit Seifenlauge oder mildem Glasreiniger und weichem Schwamm Klebereste lösen und Chrom-/Metall-Elemente wie pneumatische Knöpfe feucht abwischen.

3.Anschluss: das Abflussventil ist aus Sicherheitsgründen noch nicht angebracht und einzeln im inneren des Whirlpools verpackt. Schieben Sie das Ventil kräftig in den Schlauch und sichern es mit der Klemme vorm Abfallen. Ggf. kann das vorsichtige Aufwärmen des Schlauchs mit einem Fön vorab helfen.

4.Holz: das Thermoholz vom Whirlpool und der Einstiegstreppe werden unbehandelt geliefert. Wir empfehlen dringend vor der ersten Nutzung eine geeignete Aussen-Holzlasur auszutragen! Sie haben ein Produkt aus Echtholz gekauft, welches Astlöcher, Unebenheiten, Farbverläufe, Holzabsplitterungen etc. ausweist.

5.Winter: zum Überwintern befindet sich hinter der Revisionsklappe ein zusätzliches Restwasser-Ablaufventil zum vollständigen Entleeren.













EDEN Holzmanufaktur