


980715



2.






1.















2.



SKLD 300 4trg NG



1-2-3-4... ○ ○






980715



25.10.15 / -

10 15


1/9

 111 235	E	8x
 111 229 3,5 x 15 mm	F	8x
 121 370	G1	18x

 111 252	VB23	24x
 111 607 6,3 x 10,5 mm	L8	24x
 112 055	T1	12x

 117 002	K2	6x
 111 611	J2	12x
 111 052	o10	1x





 111 618 6 X 60 mm	D20	1x
 121123	G16	1x
 121 122	SP13	1x





 100cm	K10	3x
 112 400	SBV	12x






1x
FPK
1940/2430/2920/3408





1x
SWT-LP
1451/1940/2430/2920SY
/3410 SY






 M4 x 13 mm	SWT-ST	2x
 121 xxx	SWT-SM5	2x
 M4 x 10 mm	GH13	6x
 121 xxx	G43	6x
 3,5 x 35 mm	G14	2x



 3,5 x 22 mm	SWH-SKL	1x
 121 004	SWH-SKR	1x
 352 302	G24	10x
	KP8	4x










4







5



6



7






980715

25.10.15 / -

10 15

4/9

8




3,5 x 15 mm G1




121 370 J2








111 611 6,3 x 10,5 mm T1



112 055



9




3,5 x 15 mm G1




121 370 J2




111 611 6,3 x 10,5 mm T1



112 055



10



100cm

112 400

K10




980715

25.10.15 / -







10 15

5/9





11




12




13




14




15





16





14 + 16




15




I.




I.





II.




II.














III.






III.







17






18






19





Modell/Model/Modèle







{121 370}	{ G 1 }	{4x}




Änderungen die dem technischen Fortschritt geschuldet sind behalten wir uns vor !
Bei nicht vorschriftsmäßiger und/ oder nicht fachmännischer Montage wird bei Personen-
und/ oder Sachschäden keinerlei Haftung übernommen.

WIMEX Wohnbedarf/ Import Export Handels GmbH/ Postfach 1407/ 49112 Georgsmarienhütte/ Germany
Tel.:(+49) 05401 8598 16/17 Fax.:(+49) 05401 8598 33 Mail: service_H@wimex-online.com

980848



1.



2.

