

## Feuchtemessgeräte

### PAN Feuchtemesser

Feuchtemessgerät für Holz- und Baustoffe

- Hintergrundbeleuchtung
- Feuchtigkeits-Anzeige für Holz 6% - 44% und Baustoffe 0,2% - 2%
- Autom. Abschaltung

**Lieferumfang:** Bedienungsanleitung, Batterie(n) nicht enthalten



Technische Daten	PAN Feuchtemesser
Umgebungstemperatur (°C)	0 °C - 50 °C
Abmessungen Gerät	96 x 40 x 20 mm
Gewicht (Brutto / Netto)	155 / 62 g
Benötigte Batterie(n):	4x LR44



PAN Feuchtemesser Video DE:

PAN Feuchtemesser Video EN:

