



技术要求：

1. 能效标识外观质量、材料性能应符合Q M G - J 5 3 . 0 2 5《能效标识技术条件》的有关要求；
2. 有R O H S指令要求的物料应符合美的的企业标准Q M L - J 1 1 . 0 0 6《产品中限制使用有害物质的技术标准》。
3. 外协生产必须严格按电子文档进行输出；
4. 印刷颜色如图纸标注，采用彩色印刷。

材质：亮银龙，背可移除胶

贴右上角