


INSTRUKTIONEN DER BEURTEILUNG


A*1	B*1	C*2	D*2	E*4	F*24	G*2	H*1	I*1

Die Hardware ist in der Fußbox verpackt


SCHRITT 1:




SCHRITT 2:




SCHRITT 3:



SCHRITT 4:



SCHRITT 5:



SCHRITT 6:

