


# Assembly Instructions

Please check that you have all the parts listed before you start assembling, if you do find that something is missing, do not continue assembly, please contact us immediately.







**NOTE:** Please do not completely tighten all the hardware until the entire assembly is complete!

## Bauanleitung








Bitte überprüfen Sie, ob alle Teile mitgeliefert sind, bevor Sie mit der Montage beginnen. Wenn Sie festlegen, dass etwas fehlt, setzen Sie die Montage nicht fort. Bitte kontaktieren Sie uns sofort. Achtung: Bitte ziehen Sie nicht alle Schrauben fest, bevor die Montage abgeschlossen ist!











## BOX-1/2


	 x 1	 x 1	 x 1	 x 1
 x 1	 x 1		 x 1	 x 2
 x 2	 x 2	 x 24	 x 2	 x 1
 x 2	 x 8	 x 2	 x 4	 x 2
 x 2	 x 1	 x 12		 hardware kit








## BOX-2/2

 x 1	 x 1	 x 1
 x 1	 x 1	 x 1
 x 1	 x 2	 x 1









A *26 PCS 5/16*45mm 	B *10PCS 5/16*30mm 	C *10PCS 5/16*15mm 	D *12 PCS 5/16*35mm 
E *18 PCS 5/16 	F * 30 PCS M4*15mm 	G * 76 PCS 5/16*19mm 	H x 1 PC 5/16 
I * 1 PCS 5/16 	J * 3 PCS M4*25mm 	K* 1 PC 1/4 	Q *5PCS 16*1/4 
Y *5PCS 1/4*15mm 			

## Step 1




## Step 2



D x 4 PCS  
5/16\*35mm

G x 4 PCS  
5/16\*19

### Step 3



F x20 PCS  
M4x15



H x3 PCS  
M4x25




23 x2



31 x2



### Step 4




F x10 PCS  
M4x15



30 x2



## Step 5



D x 8 PCS  
5/15\*35mm




G x8 PCS  
5/16\*19




26 x8 PCS



## Step 6




## Step 7



B x 4 PCS 5/16*30


G x4 PCS Ø19*5/16

## Step 8




C x 8 PCS 5/16*15mm	A x 2 PCS 5/16*45mm	19 x2	G x 10 PCS Ø19*5/16

## Step 9



A x 4 PCS 5/16*45mm	G x8 PCS Ø19*5/16	E x4 PCS	27 x2

## Step 10




A x 2 PCS  
5/16\*45mm



G x 2 PCS  
Ø19\*5/16



## Step 11



A x 6 PCS  
5/16\*45mm



E x 6 PCS




G x12 PCS  
Ø19\*5/16



25 x2



## Step12



A x 8 PCS  
5/16\*45mm




E 8 PCS




G x16 PCS  
Ø19\*5/16




## Step 13




28 x4



29 x2




## Step 14



Y x 5 PCS 1/4*15mm	Q x5 PCS Ø16*1/4

## Step 15



21 x12	22 x24

## Step 16

