

# CE-Konformitätserklärung

## Heißklebestifte

### SICHERHEITSDATENBLATT

Gemäß der Verordnung (EC) Nummer 1907/2006

Bericht: HAF-181/220604 HAP

Erstellungsdatum: 13.12.2018 - Überarbeitungsdatum:

#### 1. Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemisches und des Unternehmens

Firma : EK/servicegroup, Elpke 109, 33605 Bielefeld  
vertreten durch  
HEG Handelsgesellschaft mbH, Elpke 109,  
33605 Bielefeld

Gerätebezeichnung :  
Heißklebepistole 220-240 Volt, zum Kleben und Dichten,  
isolierte Wechseldüse und mechanischem Vorschub,  
12 Watt (40 Watt Eingangsleistung) mit 2 Klebesticks  
100x 11 mm

Gerätetyp:  
EK-Nr.: 261214  
EAN-Nr.: 4303391823774

Zum Nachweis entsprechend der EMV-Richtlinie 2014/30/EU  
wurden folgende Normen und das Zertifikat  
SHEM180700618301TLC vom SGS:


EN 55014-1: 2017  
EN 55014-2: 2015  
EN 61000-3-2: 2014  
EN 61000-3-3: 2013

Zum Nachweis entsprechend der Niederspannungs-  
Richtlinie 2014/35/EU wurden folgende Normen und das  
Zertifikat SHES180400398404 TLC vom SGS:

EN 60335-2-45: 2002 + A1: 2008 + A2: 2012  
EN 60335-1: 2012 + A1: 2014  
EN 62233: 2008

Bielefeld, 02.03.2020

HEG Handelsgesellschaft mbH  
Elpke 109, D- 33605 Bielefeld  
Importabteilung

  
Thomas Güse (Einkäufer)

Reaktion  
P303+P361+P353 Bei Berührung mit der Haut (oder dem Haar) beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen und Haut sofort mit Wasser abwaschen (oder duschen)

P370+P318 Im Brandfall: Zum Löschens ... verweben. (Vom Hersteller/seinem Arzt an, wenn Sie sich unwohl fühlen

P330 Mund ausspülen  
P302+P352 Bei Berührung mit der Haut: Mit viel Wasser waschen  
waschen  
P321 Besondere Behandlung (siehe... auf diesem Etikett)  
P367+P364 Beschmutzte, getränktes Kleidung sofort ausziehen und vor Wiederverwendung waschen  
waschen  
P305+P351+P338 Bei Kontakt mit den Augen: Einige Minuten sorgfältig mit Wasser spülen.. Falls vorhanden und leicht möglich, Kontaktlinsen entnehmen. Weiterhin spülen.  
P337+P313 Wenn Reizungen der Augen anhalten: ärztlichen Rat einholen/Arzt hinzuholen  
P304+P340 Bei Einatmen: Venenfallen an die frische Luft bringen und für unbehinderte Atmung sorgen  
P312 Rufen Sie eine Giftnotrufzentrale/einen Arzt an, wenn Sie sich unwohl fühlen.  
P391 Verschüttetes Material aufnehmen  
P405 Verschlossen lagern

#### 2. Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

Inhaltsstoff	CAS-Nr.	Gewichtsprozent (%)	EU-Nr.	Anmerkung
Vinylacetat-Copolymer	24937-78-8	50% - 70%	---	---
Mineralölharz	77-73-6	30% - 50%	---	---

#### 3. Kennzeichnung der Gefährdungen

##### 3.1 Einstufung des Stoffes oder Gemische

Entzündliche Flüssigkeit: Klasse 2  
Akute Toxizität - oral: Klasse 4  
Hautreizung: Klasse 2  
Reizung der Augen: Klasse 2  
Akute Toxizität - einatmen: Klasse 4  
Spezifisch Zielorganotoxizität - einmalige Exposition:  
Gefährlich für Gewässer, langfristig (chronisch):

Klasse 2  
Klasse 2  
Klasse 2  
Klasse 2  
Klasse 4  
Klasse 2  
Klasse 2  
Klasse 4  
Gefährlich für die Etkettierung



Piktogramme  
Schlagwort Gefahr

Hinweise auf besondere Risiken:  
H225 leicht entzündliche Flüssigkeit und Dämpfe  
H302 gesundheitsschädlich beim Verschlucken  
H315 verursacht Hautreizungen  
H319 verursacht schwere Reizungen der Augen  
H332 gesundheitsschädlich beim Einatmen  
H335 Kann zu Reizungen der Atemwege führen  
H411 Giftig für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben

##### Sicherheitsratschläge

Prävention  
P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und sonstigen Zündquellen fernhalten. Nicht rutschen  
P233 Behälter dicht geschlossen halten  
P241 explosionsichere Geräte und Anlagen [elektrische Einrichtungen, Beleuchtung] verwenden  
P242 funkfreie Werkzeuge verwenden  
P243 Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladung treffen  
P280 Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen  
P264 Nach Umgang mit dem Erzeugnis ... sorgfältig waschen  
P270 Bei Verwendung dieses Erzeugnisses nicht essen, trinken oder rauchen  
P271 Nur im Freien oder in gut belüfteten Bereichen verwenden  
P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden

#### 5. Maßnahmen zur Brandbekämpfung

5.1 Löschmittel:  
Geeignete Löschmittel:  
Löschrührpulver, Wasserschleier, Kohlendioxid oder Löschschaum verwenden.  
Keinen direkten Wasserstrahl einsetzen, um das Feuer zu löschen. Ein direkter Wasserstrahl kann dazu führen, dass entzündliche Flüssigkeiten verspritzt werden und das Feuer sich ausbreite.  
5.2 Besondere von Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren  
keine Daten verfügbar

## 9.3 Hinweise für die Brandbekämpfung

Feuerwehrleute sollten ein gasgefülltes Atemschutzgerät oder eine Aktivkohle-Maske tragen, einen Ganzkörper-Schutzzanzug tragen und das Feuer entgegen der Windrichtung lösen.

Behälter sofern möglich aus der Brandzone ins Freie verbringen.

Wenn der Behälter sich in den Flammen verfängt hat oder Gase hörbar aus einem Sicherheitsventil austreten, ist der Bereich sofort zu evakuieren.

Unfallort absperren, unbefugten Personen den Zutritt verwehren. Löschwasser auffangen und entsorgen, um Umweltschäden zu vermeiden.

### 5.4 Weitere Informationen

keine Daten verfügbar

## 6. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

### 6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren

Personliche Schutzausrüstung tragen. Bildung von Staub vermeiden. Dämpfe, Nebel oder Gase nicht einatmen. Angemessene Belüftung sicherstellen. Mitarbeiter in sichere Bereiche bringen. Das Einatmen von Stäuben vermeiden.

### 6.2 Umweltschutzmaßnahmen

Besondere Umweltschutzmaßnahmen sind nicht erforderlich.

### 6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung

Material aufnehmen und entsorgen ohne Staub zu erzeugen. Auflegen und mit einer Schaufel entfernen. In geeigneten, geschlossenen Behältern bis zur Entsorgung aufbewahren.

### 6.4 Weis auf andere Abschnitte

Hinweise zur Entsorgung siehe Abschnitt 13

## 7. Handhabung und Lagerung

### 7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung

An Orten, an denen sich Stäube bilden, für ausreichende Absaugung sorgen

### 7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten

Kühl bei Raumtemperatur und -feuchtigkeit lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort fest verschlossen halten.

### 7.3 Spezifische Endanwendungen

keine Daten vorhanden

## 8. Besrenzung und Überwachung der Exposition

### Personalische Schutzausrüstung

#### 8.1 Zu überwachende Parameter

Einrichtungen zur Überwachung der Parameter am Arbeitsplatz

#### 8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition

##### Geeignete technische Steuerungsseinrichtungen

Material unter Einhaltung einer guten Arbeitssituation und Beachtung sicherer Arbeitsweisen verwenden. Die Hände am Beginn der Arbeitspausen und nach Arbeitsende waschen.

##### Personliche Schutzausrüstung

Atemschutz: Bei Umgang mit großen Mengen Staubmaske tragen.

Handschutz: Schutzhörner mit seitlicher Abschirmung gemäß EN 166 tragen. Augenschutz,

der gemäß maßgeblicher Normen wie NIOSH (US) oder EN 166 (EU) geprüft und genehmigt wurde, verwenden.

Haut- und Körperschutz: Dichte Kleidung tragen. Die Art der Schutzausrüstung muss entsprechend der Konzentration und Menge der gefährlichen Substanz am spezifischen Arbeitsplatz ausgewählt werden. Handschuhe beim Umgang mit dem Material tragen. Die Handschuhe müssen vor dem Gebrauch überprüft werden. Geeignete Verfahren zum Ausziehen der Handschuhe verwenden (ohne die Außenfläche der Handschuhe zu berühren, um Hautkontakt mit diesem Ergebnis zu vermeiden). Verschmutzte Handschuhe nach dem Gebrauch gemäß den gültigen Bestimmungen und guter Laborpraxis entsorgen. Hände waschen und abtrocknen. Die ausgewählten Schutzhandschuhe müssen die Anforderungen der EU Richtlinie 2016/425/EU und der daraus abgeleiteten Norm EN 374 erfüllen.

## 9. Physische und chemische Eigenschaften

### 9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

#### a) Aussehen

b) Geruch

c) Geschwindigkeitswelle

d) pH-Wert

e) Schmelzpunkt/Gefrierpunkt

f) Siedebeginn und Siedebereich:

g) Flammpunkt

h) Verdampfungsgeschwindigkeit

i) Zindtemperatur

j) obere/untere Entzündbarkeits- oder Explosionsgrenzen

k) Dampfdruck

l) Dampfflechte

m) relative Dichte

n) Löslichkeit in Wasser

o) Verdunstungskoeffizient: n-octanol/Wasser

p) Selbstzündungstemperatur

q) Zersetzungstemperatur

r) Viskosität

#### 9.2 Sonstige Sicherheitsangaben

keine Daten vorhanden

### 10. Stabilität und Reaktivität

#### 10.1 Reaktivität

keine Daten vorhanden

#### 10.2 Chemische Stabilität

keine Daten vorhanden

#### 10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen

keine Daten vorhanden

#### 10.4 Zu vermeidende Bedingungen

keine Daten vorhanden

#### 10.5 Unverträgliche Materialien

Starke Oxide, starke Säuren, starke Laugen

#### 10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte

keine Daten vorhanden

#### 10.7 Verarbeitung

keine Daten vorhanden

#### 10.8 Abfallbehandlung

keine Daten vorhanden

#### 10.9 Spezielle Anmerkungen

keine Daten vorhanden

#### 10.10 Sonstige Angaben

keine Daten vorhanden

#### 10.11 Angaben zu toxisologischen Wirkungen

##### Acute Toxizität

keine Daten vorhanden

##### Ätz-/Reizwirkung auf der Haut

keine Daten vorhanden

##### Schwere Augenschädigung/-reizung

keine Daten vorhanden

##### Sensibilisierung der Atemwege/der Haut

keine Daten vorhanden

##### Keimzell-Mutagenität

keine Daten vorhanden

##### Karzinogenität

IARC: Kein Bestandteil dieses Produkts, der in einer Menge von größer oder gleich 0,1 % vorhanden ist, ist von der IARC als wahrscheinlich, möglich oder bestätigt karzinogen für Menschen identifiziert worden.

##### Reproduktionstoxizität:

Spezifische Zielorgan- Toxizität bei wiederholter Exposition:  
Aspirationsgefahr:  
Weitere Angaben:

keine Daten vorhanden

keine Daten vorhanden