

# Produktsicherheitsrückruf



**Von:** Borchardt Möbelfabrikation GmbH ■ Liemer Weg 47 ■ 32657 Lemgo

**An:** Kunden von Otto GmbH & Co.KG (seit 01.03.2025 Otto GmbH & Co. KGaA),  
die einen/mehrere der untenstehenden Artikel im Zeitraum von Februar 2022 und  
Oktober 2024 erworben haben

**Händler:** Otto GmbH & Co. KGaA ■ Werner-Otto-Straße 1-7 ■ 22179 Hamburg

**Datum:** 07.04.2025

## Betreff: Wichtige Information zu Ihrem gekauften Spiegelpaneel

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir möchten Ihnen eine wichtige Mitteilung zukommen lassen bezüglich eines von uns  
hergestellten Artikels, dem **Spiegelpaneel**, welchen Kunden bei OTTO GmbH & Co. KG gekauft  
haben.

**Es betrifft folgende Artikel, die im Zeitraum von Februar 2022 und Oktober 2024 erworben  
wurden: Otto-Artikelnummern:**

**76856835 679927 29277201 666420 23396069 28611569**

Unsere Qualitätssicherung hat in einer produzierten Charge festgestellt, dass diese Artikel einen  
möglichen Fehler aufweisen, welcher dazu führen kann, dass sich der Spiegel von der  
Trägerplatte löst und somit ein Risiko von Sach- oder Personenschäden besteht.

**Wir fordern Sie dringend auf den Spiegel von der Wand zu entfernen, um mögliche Schäden  
zu verhindern. Eine liegende Lagerung ist dabei unbedingt zu beachten!!**

**Falls Sie den Spiegel noch besitzen, bitten wir Sie umgehend mit uns Kontakt  
aufzunehmen, um weitere Schritte zu besprechen. Bitte fügen Sie wenn möglich der  
E-Mail die Rechnung bei.**

Sie erreichen uns unter der folgenden E-Mail-Adresse:

[mail@borchardt-moebel.de](mailto:mail@borchardt-moebel.de)

Wir entschuldigen uns in aller Form für die Unannehmlichkeiten und danken Ihnen für Ihr  
Verständnis und Ihre Kooperation in dieser wichtigen Angelegenheit.

Mit freundlichen Grüßen,

**Borchardt Möbelfabrikation GmbH**  
(Lieferant von OTTO GmbH & Co.KGaA)